№ листа осмотра ПО-0380758

Указать полные результаты диагностики. Заполняется механиком и диагностом. Далее, эти данные переносятся мастером приемщиком в заказ-наряд.

Сильный шум вентилятора печки салона
ЗТД - шумос, коррозия
ЗТК - шумос
Запотевание кпп
Течь масла с поддона ДВС

Подписи:

1. **Оценщик** ФИО Быков Андрей Вла / Подпись /_____ / Дата _____

2. **Мастер-приемщик** ФИО _____ / Подпись /_____ / Дата _____

3. **Мастер смены** ФИО _____ / Подпись /_____ / Дата _____

4. **Механик** ФИО Ермаков Ю.Н. / Подпись /_____ / Дата 04.11.26
Шубин К.С. 04.11.26