Ford FOCUS, 2010

VIN: X9FPXXEEDPAP11332 Госномер: T369AA71



+20 фото в онлайн-отчёте

По состоянию на 2 сент 2026
Для рекомендации ИИ опирался на данные из других источников — самые свежие из тех, что нам удалось достать.

Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- **Найдены расчёты стоимости ремонта**
- **Похоже, пробег скручен**
- **Не найдены ограничения на регистрацию**
- **Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей**

Подробнее в онлайн-отчёте

Пробег	210 000 км, скручен
ДТП и происшествия	Есть, 4
Владельцы	4, среди них юрлицо
Юридические риски	Нет
Аварийные аукционы	Нет
История обслуживания	23 записи
История продаж	3 записи
Коммерция	Нет

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN	X9FPXXEEDPAP11332
Госномер	T369AA71
Тип ПТС	Оригинал
Номер кузова	X9FPXXEEDPAP11332
Номер двигателя	AP11332
Номер СТС	9940041129
Тип ТС	Легковой прочий
Цвет	Серебристый
Двигатель	1 596 см³ / 99 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Кондиционер	Кондиц.возд., управл. вручную
Кузов	5-дверный седан
Дата производства	20/08/2010
Привод	LHD FWD
Двигатель	1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
Цвет кузова	Moondust Silver (Metallic)

Еще 116 записей в онлайн-отчёте

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Юридические риски

Не хватает свежих данных, чтобы сделать вывод о юридической чистоте. Но есть архивные — подсветили даты в карточках.

Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

По данным ФНП на 02.09.2026, 15:29. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Зарегистрирован в ГИБДД

Мы проверили официальные базы данных.

Есть ПТС


Данные актуальны на 02.08.2023 12:23. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 3 августа 2011 года



- ДТП: нет данных о повреждениях

  Европротокол

- Кузовной ремонт


Кузовной ремонт от 30 ноября 2011 года

Сервис: Дилер, Калуга

Выполненные работы:

крыло передн лев заменить ; (450184) надбавка времени окраска пластиковы; Кулак поворотный, замена; (453714) крыло лев. окрас нов дет э; (450000) время дополнительное к основной раб; (242541)) радиатор с/у ; (393301) брызговик передний правый с/у ; фара левая замена (снята) ; (434274) бамп. передн. - зам. ; Амортизатор передний замена; Ступица передняя,замена; (393301) брызговик передний левый с/у ; Услуги эвакуатора; Стойка амортизатора передняя, с/у; (442633) панель замыкающая капота с/у ; (457864) бампер передн (снят)окрас нов дет э;


Второе происшествие от 8 ноября 2015 года



- ДТП: нет данных о повреждениях

  Тульская область, городской округ г.Тула, Пролетарский • Столкновение • 2 участника

Третье происшествие от 11 августа 2016 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Тульская область, Киреевский район, Березовский • Столкновение • 3 участника

ДТП от 11 августа 2016 года


Тип происшествия:
Столкновение

Регион:
Тульская область, Киреевский район, Березовский


Ford FOCUS — автомобиль из отчёта

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


другой участник



Honda CR-V — другой участник



Четвёртое происшествие



- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 74 492 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 23 января 2023 года

Источник Audatex: 74 492 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	17 345 ₽
Стоимость механических работ:	5 600 ₽
Стоимость запасных частей:	51 547 ₽
Общая стоимость:	74 492 ₽

Ремонт

Усилитель вертикальной панели отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Усилитель вертикальной панели окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Замена

Бампер передний

Панель нижняя правая бампер передний

Капот

Фара правая

Противотуманная фара правая

Накладка противотуманной фары правая

Крыло переднее правое

Подкрылок передний правый

Замковая панель передняя

Накладка задняя дверь передняя правая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний - заменить

Фара правая - замена (снята)

Фара - отрегулировать

Рамка радиатора передняя - снятие/установка

Подкрылок передний левый - снятие/установка

Крыло переднее правое - заменить

Герметизация кромок капота

Капот - заменить

Накладка рамы двери передняя правая - снятие/установка

Радиатор - снятие/установка

Бачок стеклоомывателя - снятие/установка

Дверь передняя правая в сборе - снятие/установка

Наружная ручка двери передняя правая - снятие/установка

Уплотнитель опускного стекла двери передней правой - снятие/установка

Зеркало заднего вида правое снятие/установка (электрическое)

Колесо переднее правое - снятие/установка

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?

Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.


Пробег

По нашим данным

от 223 295 км

Похоже, скручен

Расчёт уже включает возможную скрутку — не менее 13 295 км. В реальности пробег может быть больше.



62 000 км — пробег долго не менялся

Что это значит

Похоже на простой. Спросите, почему машиной не пользовались и где она стояла: в тёплом боксе или на улице под дождём.

Дата

23 апреля 2016

Источник

Данные о техосмотре

210 000 км — похоже, скрутка

Что это значит

Пробег резко снизился. Так бывает, когда его скручивают, чтобы скрыть реальный износ авто.

Как снизился пробег

223295 → 210000

Дата

13 марта 2023

Где

Тульская область, Тула

Источник

Авито

История эксплуатации

1-й владелец

22 октября 2010 — 9 апреля 2016 (5 лет 6 месяцев) · Юридическое лицо · Воронежская область

22 октября 2010

Первичная регистрация

Данные о регистрации

Воронежская область

3 августа 2011

ДТП

Данные о ДТП

30 ноября 2011
11 961 км

Кузовной ремонт
Дилер
Калуга

30 ноября 2011
11 963 км

Регламентное ТО
Дилер
Калуга

31 августа 2012
37 263 км

Регламентное ТО
Дилер
Калуга

3 июля 2013
58 254 км

Регламентное ТО
Дилер
Калуга

8 ноября 2015

ДТП
Данные о ДТП
Тульская область, городской округ г.Тула, Пролетарский

2-й владелец
9 апреля 2016 — 23 апреля 2016 (14 дней) · Физическое лицо ·

9 апреля 2016

Смена владельца
Данные о регистрации

23 апреля 2016
62 000 км

Прохождение технического осмотра
Данные о техосмотре

3-й владелец
23 апреля 2016 — 15 марта 2022 (5 лет 11 месяцев) · Физическое лицо · Тульская область

23 апреля 2016

Смена владельца
Данные о регистрации
Тульская область

11 августа 2016

ДТП
Данные о ДТП
Тульская область, Киреевский район, Березовский

13 июня 2017
88 732 км

Текущий ремонт
Дилер
Тульская область, Тула

11 октября 2017
98 511 км

Текущий ремонт
Дилер
Тульская область, Тула

8 августа 2018
121 867 км

Прохождение технического осмотра
Данные о техосмотре

27 ноября 2019
150 000 км

Прохождение технического осмотра
Данные о техосмотре

1 марта 2022
208 000 км

Размещение первого объявления на Авито
Авито
Тульская область, Тула

4 марта 2022
208 000 км

Оценка авто
Дилер
Тульская область, Тула

12 марта 2022
208 400 км

Размещение второго объявления на Авито
Авито
Тульская область, Тула

14 марта 2022
208 124 км

Прохождение технического осмотра
Данные о техосмотре

4-й владелец
15 марта 2022 — н.в. (4 года 6 месяцев) · Физическое лицо · Тульская область

15 марта 2022

Смена владельца
Данные о регистрации
Тульская область

23 января 2023
223 295 км

Расчет стоимости ремонта
Audatex

5 марта 2023
226 574 км

Оценка авто
Дилер
Тульская область, Тула

13 марта 2023
210 000 км

Размещение третьего объявления на Авито
Авито
Тульская область, Тула

4 владельца

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1-й владелец
22 октября 2010 — 9 апреля 2016 • 5 лет 6 месяцев • Юрлицо • Воронежская область • ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ"

2-й владелец
9 апреля 2016 — 23 апреля 2016 • 14 дней • Физлицо

3-й владелец
23 апреля 2016 — 15 марта 2022 • 5 лет 11 месяцев • Физлицо • Тульская область

4-й владелец

15 марта 2022 — н.в. • 4 года 6 месяцев • Физлицо • Тульская область

Коммерческое использование

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

353 200 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.

Ниже	Наша оценка	Выше
до 319 000 ₽	319 000 — 406 200 ₽	от 406 200 ₽

История продаж

Данные могли устареть. Сейчас вы видите информацию, актуальную на 02.09.2026 15:28. Как только получим свежие данные, пришлём вам обновлённый отчёт.

Объявление на Авито

13 марта 2023 года

Цена:	520 000 ₽
Пробег:	210 000 км
Регион:	Тульская область, Тула

Объявление на Авито

12 марта 2022 года

Цена:	515 000 ₽
Пробег:	208 400 км
Продавец:	Дилер
Регион:	Тульская область, Тула

Объявление на Авито

1 марта 2022 года

Цена:	460 000 ₽ ↓ 40 000 ₽
Пробег:	208 000 км
Регион:	Тульская область, Тула

Сведения об участии в торгах пока не проверены

Подробнее в онлайн-отчёте