




Посмотреть
на сайте

Отчёт от 18 апреля 2026 года

Volkswagen POLO, 2015



7 апр 2026

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 101 фотография автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: XW8ZZZ61ZFG044113

Госномер: P185XB71

Номер кузова:

XW8ZZZ61ZFG044113

Номер двигателя: 658673

Номер ПТС: 40OB285284

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9917536355

Год выпуска: 2015

Тип ТС: Легковой седан


Цвет: Темно-синий

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 105 л.с.


Последний пробег: 160 000 км

Недостатки

 Был в ДТП


 Есть расчёты стоимости ремонта


Прочее

 4 владельца

 3 объявления на Авито


 26 записей в истории эксплуатации


 Пробег — 160 000 км

 2 техосмотра

 1 неоплаченный штраф


Преимущества

 Не найдены ограничения на регистрацию


 Нет сведений о розыске


 Залог не найден


 Не найдены сведения о страховых выплатах

 Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

 Не найдено разрешение на работу в такси

 Не найдены сведения об использовании в каршеринге

 Нет сведений об арбитражных делах

 Нет сведений об участии в торгах

 Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Сведения актуальны на 07.04.2026 03:52. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту. Также сведения об ограничениях можно проверить на сайте ГИБДД.

✓ Нет сведений о розыске

Сведения актуальны на 06.04.2026 17:43. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту. Также сведения о розыске можно проверить на сайте ГИБДД.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 18.04.2026 10:52. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 4 владельца

1-й владелец

Период владения: 26 июня 2015 — 15 февраля 2017

Срок владения: 1 год 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Тульская область

2-й владелец

Период владения: 15 февраля 2017 — 9 июля 2019

Срок владения: 2 года 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Тульская область

3-й владелец

Период владения: 9 июля 2019 — 15 февраля 2020

Срок владения: 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Нижегородская область

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

3 августа 2019 года в 04:40

Тип происшествия: Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

Volkswagen POLO — автомобиль из отчёта

Повреждения

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР, ОБА ПЕРЕДНИХ КРЫЛА,
КАПОТ,

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

КАМАЗ — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

6 августа 2019 года

Стоимость ремонта: 341 040 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 32 793 ₽

Стоимость механических работ: 56 880 ₽

Стоимость запасных частей: 251 367 ₽

Общая стоимость: 341 040 ₽

Ремонт

Жгут проводов двигателя внутреннего сгорания отремонтировать

Окраска поверхности

Дверь передняя левая окраска поверхности

Дверь передняя правая окраска поверхности

Крышка зеркала наружная правая окраска поверхности

А-стойка наружная левая окраска поверхности

А-стойка наружная правая окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка бампера покраска новой детали

Крышка зеркала наружная левая окраска новая деталь

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Арка колесная передняя левая частичная окраска поверхности

Арка колесная передняя правая частичная заморозка поверхности

Лонжерон в арки колеса передний левый окраска поверхности

Лонжерон в арки колеса передний правый окраска поверхности

Усилитель крыла/арки передний левый окраска поверхности

Усилитель крыла/арки передний правый окраска поверхности

Лонжерон передний правый частичная окраска поверхности

Порог средний левый окраска для новой детали
Порог с окраской для новой детали

Измерение

Транспортное средство спереди и сзади - замерить

Развал передних колес - регулировка (комплект работ)

Схождение передних колес - регулировка

Запасная часть для частичной замены

Арка колесная передняя левая

Арка колесная передняя правая

Лонжерон передний правый в сборе

Боковая рама левая в сборе

Боковая рама правая в сборе

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка бампера передняя	Опора шаровая передняя левая
Кронштейн крепления бампера переднего	Опора шаровая передняя правая
Решётка радиатора	Амортизатор передний левый
Капот	Колесный диск передний левый
Шарнир левый капота	Колесный диск передний правый
Шарнир правый капота	Колёсный колпак передний левый
Шумоизоляция капота	Колёсный колпак передний правый
Захватный крюк капота	Масляный фильтр в сборе
Фара левая в сборе	Воздушный шланг
Фара правая в сборе	Шумоизоляция
Крыло переднее левое	Соединительный лист для крыла левого замена
Крыло переднее правое	Соединительный лист для крыла правого замена
Крепление крыла переднего левого	Лонжерон арка колеса внутренняя левая заменить
Крепление крыла переднего правого	Лонжерон арка колеса внутренняя правая заменить
Накладка заднего крыла переднего левого	Замковая панель передняя - заменить (снята)
Подкрылок передний левый	Замковая панель передняя - снятие/установка
Подкрылок передний правый	Облицовка бампера переднего - снятие/установка
Брызговик передний (комплект)	Облицовка бампера переднего - замена
Брызговик передний левый с лакокрасочным покрытием	Фару левую - заменить (снята)
Брызговик передний правый	Фара правая - заменить (снята)
Замковая панель передняя	Фара - отрегулировать
Раскос замка панели задний левый	Капот - заменить
Раскос замка панель правый	Обивка двери передняя левая - снятие/установка
Лонжерон верхний арки колесной передний левый	Стекло зеркала левое заменить (снято)
Лонжерон верхний арки колесной передний правый	Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка
Усилитель крыла/арки передний левый	Уплотнитель опускного стекла двери передней наружный левый - снятие/установка
Усилитель крыла/арки передний правый	Агрегатная балка - снятие/установка
Панель фары передняя левая	Бачок стеклоомывателя - заменить
Облицовка внутреннего/наружного отвода коробки	Масляный фильтр - снятие/установка
Панель фары правая	Рулевая передача отсоединить/закрепить
Бачок омывателя	Амортизатор передний левый - снятие/установка
Стекло зеркала левое	Агрегатная балка - заменить (снята)
Уплотнитель стекла передний наружный левый	Обе арки колеса передние сегменты детали
Гнездо зеркала наружное левое	Обе арки колеса передние - сегменты заменить
Крышка зеркала наружная левая	Обе арки колеса передние сегменты детали
Агрегатная балка	Лонжерон передний внутренний правый сегмент заменить
Поперечный рычаг подвески передний левый	Обшивка порога наружная левая детали снять
Поперечный рычаг подвески передний правый	

Обшивка порога нижняя левая - замена
Обшивка порога наружная левая детали установить
Обшивка порога наружная правая детали снять
Оба диска колеса/шины задние - заменить
Оба поворотных кулака передние нижние снятие/
установка
Порог наружный правый - замена
Обшивка порога наружная правая детали установить
Планка порога внутренняя левая снятие/установка
Подкрылок задний левый - снятие/установка
Подкрылок задний правый - снятие/установка
Облицовка арки колеса задняя левая - снятие/
установка
Многоместное сиденье левое/правое - снятие/
установка
Колесо (колеса) заднее - снятие/установка
Двигатель с коробкой переключения передач -
снятие/установка
Амортизационные стойки передние - обе - снятие/
установка
Уплотнитель нижний дверь передняя левая снятие/
установка

Ручка двери передняя левая - снятие/установка
Уплотнитель нижний дверь передняя правая снятие/
установка
Ручка двери передняя правая - снятие/установка
Облицовка двери передняя правая - снятие/
установка
Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/
установка
Уплотнитель опускного стекла двери передней
наружный правый - снятие/установка
Облицовку А-стойки верхнюю левую снять/
установить
Облицовку А-стойки верхнюю правую снять/
установить
Обе спинки сиденья задние - снятие/установка
Радиатор - снятие/установка
Выхлопная труба передняя - снятие/установка
Тормозная система - прокачать
Оба шарнирных вала передние - снятие/установка
Конденсатор - снятие/установка
Хладагент - слить/залить

19 августа 2019 года

Стоимость ремонта: 384 808 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 41 999 ₽

Стоимость механических работ: 47 610 ₽

Стоимость запасных частей: 294 569 ₽

Общая стоимость: 384 808 ₽

Частичный ремонт

Лонжерон передний левый частично заменить отремонтировать

Боковина задняя отремонтировать

Ремонт

Лонжерон передний левый отремонтировать

Дверь передняя левая отремонтировать

Дверь передняя правая отремонтировать

Дверь задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонт. Окраска <50%

Дверь передняя правая ремонт окраска <50%

Дверь задняя левая ремонт. Окраска <50%

Дверь задняя правая ремонт окраска <50%

Боковина задняя правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Лонжерон передний левый окраска поверхности

А-стойка наружная левая окраска поверхности

Лонжерон передний левый частичная окраска поверхности

А-стойка наружная левая в окраске поверхности

В-стойка левая наружная окраска поверхности

Лонжерон передний правый частичная окраска поверхности

Элемент рамы крыши левая окраска поверхности

Порог передний правый окраска поверхности

Боковина задняя левая окраска поверхности

Порог средний левая окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка бампера покраска новой детали

Крышка зеркала наружная левая окраска новая деталь

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Арка колесная передняя левая окраска поверхности

Арка колесная передняя правая окраска поверхности

Измерение

Транспортное средство спереди и сзади - замерить

Запасная часть для частичной замены

Лонжерон передний правый в сборе

Боковая рама левая в сборе

Боковая рама правая в сборе

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Рамка номерного знака передняя левая	Подставка аккумуляторной батареи
Облицовка бампера передняя	Бачок омывателя
Решетка воздухозаборника передняя левая с механизмом	Насос стеклоомывателя
Решетка воздухозаборника передняя правая с механизмом	Уплотнитель стекла передний наружный левый
Решетка воздухозаборника передняя средняя	Уплотнитель стекла двери передний наружный правый
Комплект воздушной решетки	Гнездо зеркала наружное левое
Кронштейн крепления бампера переднего	Крышка зеркала наружная левая
Кронштейн спойлера передний	Агрегатная балка
Решётка радиатора	Шарнир равных угловых скоростей передний внутренний левый
Капот	Поперечный рычаг подвески передний левый
Шарнир левый капота	Поперечный рычаг подвески передний правый
Шарнир правый капота	Опора шаровая передняя левая
Шумоизоляция капота	Корпус колесного подшипника левый
Замок капота	Амортизатор передний левый
Захватный крюк капота	Амортизатор передний правый
Фара левая в сборе	Колесный диск передний левый
Фара правая в сборе	Колесный диск передний правый
Крыло переднее левое	Шина передняя правая
Крыло переднее правое	Колёсный колпак передний левый
Крепление крыла переднего правого	Колёсный колпак передний правый
Накладка заднего крыла переднего левого	Шина передняя левая
Подкрылок передний левый	Стабилизатор передний
Подкрылок передний правый	Рулевая тяга левая
Брызговик передний (комплект)	Отражатель воздуха левый радиатора
Брызговик передний левый с лакокрасочным покрытием	Масляный поддон двигателя
Замковая панель передняя	Шумоизоляция
Поперечина передняя верхняя	Масляный поддон автоматической коробки переключения передач
Раскос замка панели задний левый	Аккумуляторная батарея 12В/61 А-С
Раскос замка панель правый	Облицовка аккумуляторной батареи
Арка колесная передняя левая	Обе арки колес передние - детали снять
Арка колесная передняя правая	Обе арки колес передние - заменить
Панель фары передняя левая	Обе арки колес передние - детали установить
Панель фары правая	Замковая панель передняя - заменить (снята)
Облицовка внутреннего/наружного отвода коробки	Облицовка бампера переднего - замена

Замковая панель передняя - снятие/установка
Облицовка бампера переднего - снятие/установка
Фару левую - заменить (снята)
Фара правая - заменить (снята)
Капот - заменить
Обивка двери передняя левая - снятие/установка
Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/
установка
Уплотнитель опускного стекла двери передней
наружный левый - снятие/установка
Масляный поддон/уплотнитель снятие/установка
Уплотнитель опускного стекла двери передней
наружный правый - снятие/установка
Аккумуляторная батарея - заменить (снята)
Бачок стеклоомывателя - заменить
Воздуховод - снятие/установка
Масляный поддон автоматической коробки
переключения передач - снятие/установка
Амортизационные стойки передние - обе - снятие/
установка
Система выпуска отработавших газов передняя -
отсоединить/закрепить
Выхлопная труба передняя - снятие/установка
Агрегатная балка - снятие/установка
Амортизаторы передние - оба - снятие/установка
Корпус подшипника колеса передний левый -
снятие/установка
Корпус подшипника переднего левого колеса -
замена (снятие)

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита
Капот - антикоррозийная обработка скрытых
полостей
Лонжерон/арка колеса передняя левая
Лонжерон/арка колеса передняя правая
Крыло переднее левое антикоррозионная защита
Крыло переднее правое антикоррозионная защита

Агрегатная балка - заменить (снята)
Тяга рулевая передняя левая снятие/установка
Приводной вал левый - снятие/установка
Шарнир равных угловых скоростей передний
внутренний левый снятие/установка
Оба диска колеса/шины задние - заменить
Оба поворотных кулака передние нижние снятие/
установка
Порог передний левый разборка-сборка/замена
Порог передний правый разобрать-собрать/заменить
Лонжерон передний внутренний правый сегмент
заменить
Уплотнитель нижний дверь передняя левая снятие/
установка
Ручка двери передняя левая - снятие/установка
Уплотнитель нижний дверь передняя правая снятие/
установка
Ручка двери передняя правая - снятие/установка
Облицовка двери передняя правая - снятие/
установка
Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/
установка
Дверь задняя правая - снятие/установка
Ручка двери задняя правая - снятие/установка
Обивка двери задней правой - снятие/установка
Стекло окна двери задней правой - снятие/установка
Уплотнитель опускного стекла двери задней
наружный правый - снятие/установка
Редуктор гидроусилителя - снятие/установка

Арка колесная передняя левая антикоррозийная
обработка полостей
Капота/к обработка полостей
Крыло переднее лакокрасочное обработка полостей
Крыло переднее правое обработка полостей
Арка колесная передняя правая обработка полостей

6 сентября 2019 года

Стоимость ремонта: 403 325 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 44 038 ₽

Стоимость механических работ: 58 590 ₽

Стоимость запасных частей: 300 067 ₽

Общая стоимость: 403 325 ₽

Ремонт

Лонжерон передний левый отремонтировать

Дверь передняя левая отремонтировать

Дверь передняя правая отремонтировать

Дверь задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонт. Окраска <50%

Дверь передняя правая ремонт окраска <50%

Дверь задняя правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Порог средний левая окраска поверхности

В-стойка левая наружная окраска поверхности

Лонжерон передний левый окраска поверхности

Элемент рамы крыши левая окраска поверхности

А-стойка наружная левая окраска поверхности

Боковина задняя левая окраска поверхности

А-стойка наружная левая в окраске поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка бампера покраска новой детали

Крышка зеркала наружная левая окраска новая деталь

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали

Крепление наполнитель бампера передний правый окраска поверхности

Крыло переднее левое окраска для новой детали

Порог средний левый окраска для новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Порог с окраской для новой детали

Арка колесная передняя левая окраска поверхности

Колесный диск передний левый окраска для новой детали

Арка колесная передняя правая окраска поверхности

Колесный диск передний правый окраска для новой детали

Лонжерон передний правый окраска поверхности

Щиток лонжерона окраска поверхности

Измерение

Транспортное средство спереди и сзади - замерить

Запасная часть для частичной замены

Боковая рама левая в сборе

Боковая рама правая в сборе

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Панель фары правая	Лонжерон передний внутренний правый сегмент заменить
Крепление наполнителя бампера переднего правого	Крепление бампера переднее правое - замена (сопутствующие работы)
Облицовка внутреннего/наружного отвода коробки	Замковая панель передняя - заменить (снята)
Подставка аккумуляторной батареи	Фару левую - заменить (снята)
Бачок омывателя	Замковая панель передняя - снятие/установка
Насос стеклоомывателя	Облицовка бампера переднего - замена
Уплотнитель стекла передний наружный левый	Фары - обе - снятие/установка
Уплотнитель стекла двери передний наружный правый	Фара правая - заменить (снята)
Гнездо зеркала наружное левое	Капот - заменить
Крышка зеркала наружная левая	Обивка двери передняя левая - снятие/установка
Стекло зеркала левое	Стекло зеркала левое заменить (снято)
Агрегатная балка	Масляный поддон автоматической коробки переключения передач - снятие/установка
Шарнирный вал левый в сборе	Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка
Шарнир равных угловых скоростей передний внутренний правый	Аккумуляторная батарея - заменить (снята)
Поперечный рычаг подвески передний левый	Бачок стеклоомывателя - заменить
Поперечный рычаг подвески передний правый	Масляный поддон/уплотнитель снятие/установка
Опора шаровая передняя левая	Воздуховод - снятие/установка
Корпус колесного подшипника левый	Система выпуска отработавших газов передняя - отсоединить/закрепить
Амортизатор передний левый	Выхлопная труба передняя - снятие/установка
Амортизатор передний правый	Агрегатная балка - снятие/установка
Колёсный подшипник передний левый	Амортизационные стойки передние - обе - снятие/установка
Ступица передняя левая подшипник	Амортизаторы передние - оба - снятие/установка
Колесный диск передний левый	Корпус подшипника колеса передний левый - снятие/установка
Колесный диск передний правый	Корпус подшипника переднего левого колеса - замена (снятие)
Колёсный колпак передний левый	Агрегатная балка - заменить (снята)
Колёсный колпак передний правый	Тяга рулевая передняя левая снятие/установка
Шина передняя левая	Датчик частоты вращения передний левый снятие/установка
Шина передняя правая	Оба диска колеса/шины задние - заменить
Датчик абс передний левый	Оба поворотных кулака передние нижние снятие/установка
Стабилизатор передний	Шарнир равных угловых скоростей передний внутренний правый снятие/установка
Рулевая тяга левая	Решетка воздухозаборника передняя средняя
Отражатель воздуха левый радиатора	Проверка ABS с использованием диагностического прибора
Масляный поддон двигателя	Рамка номерного знака передняя левая
Облицовка аккумуляторной батареи	Облицовка бампера передняя
Шумоизоляция	
Масляный поддон автоматической коробки переключения передач	
Аккумуляторная батарея 12В/61 А-С	
Обе арки колес передние - детали снять	
Обе арки колес передние - заменить	
Обе арки колес передние - детали установить	

Решетка воздухозаборника передняя левая с механизмом	Подкрылок задний правый - снятие/установка
Решетка воздухозаборника передняя правая с механизмом	Облицовка арки колеса задняя левая - снятие/установка
Комплект воздушной решетки	Облицовка арки колеса задняя правая - снятие/установка
Кронштейн крепления бампера переднего	Многоместное сиденье левое/правое - снятие/установка
Кронштейн спойлера передний	Обе спинки сиденья задние - снятие/установка
Решётка радиатора	Колесо (колеса) заднее - снятие/установка
Капот	Стеклоподъемник передний левый - снятие/установка
Шарнир левый капота	Уплотнитель нижний дверь передняя левая снятие/установка
Шарнир правый капота	Ручка двери передняя левая - снятие/установка
Шумоизоляция капота	Стекло окна двери передней левой - снятие/установка
Замок капота	Направляющая окна двери передняя левая - снятие/установка
Захватный крюк капота	Стеклоподъемник передний правый - снятие/установка
Фара левая в сборе	Уплотнитель нижний дверь передняя правая снятие/установка
Фара правая в сборе	Ручка двери передняя правая - снятие/установка
Крыло переднее левое	Облицовка двери передняя правая - снятие/установка
Крыло переднее правое	Стекло окна двери передней правой - снятие/установка
Крепление крыла переднего правого	Направляющая окна дверь передняя правая - снятие/установка
Брызговик передний (комплект)	Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/установка
Накладка заднего крыла переднего левого	Стеклоподъемник задний правый - снятие/установка
Подкрылок передний левый	Уплотнитель двери задний правый - снятие/установка
Подкрылок передний правый	Замок двери задний правый - снятие/установка
Брызговик передний левый с лакокрасочным покрытием	Ручка двери задняя правая - снятие/установка
Замковая панель передняя	Обивка двери задней правой - снятие/установка
Поперечина передняя верхняя	Направляющая стойки/под двери задняя правая - снятие/установка
Раскос замка панели задний левый	Накладка рама двери задняя правая задняя - снятие/установка
Раскос замка панель правый	Облицовку А-стойки верхнюю левую снять/установить
Вздутие отражатель передний	Облицовку А-стойки верхнюю правую снять/установить
Арка колесная передняя левая	Редуктор гидроусилителя - снятие/установка
Арка колесная передняя правая	Тормозные колодки передние левые - снятие/установка
Лонжерон передний правый	Оба шарнирных вала передние - снятие/установка
Щиток лонжерона правый	
Панель фары передняя левая	
Обшивка порога наружная правая детали снять	
Обшивка порога наружная левая детали снять	
Обшивка порога нижняя левая - замена	
Обшивка порога наружная левая детали установить	
Порог наружный правый - замена	
Обшивка порога наружная правая детали установить	
Планка порога внутренняя левая снятие/установка	
Накладка порога правая внутренняя - снятие/установка	
Подкрылок задний левый - снятие/установка	

Тормозные колодки передние правые - снятие/
установка

Суппорты передние отсоединение/закрепление

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита

Капота/к обработка полостей

Капот - антикоррозийная обработка скрытых
полостей

Крыло переднее лакокрасочное обработка полостей

Лонжерон/арка колеса передняя левая

Крыло переднее правое обработка полостей

Лонжерон/арка колеса передняя правая

Арка колесная передняя левая антикоррозийная
обработка полостей

Крыло переднее левое антикоррозионная защита

Арка колесная передняя правая обработка полостей

Крыло переднее правое антикоррозионная защита

Лонжерон передний правый обработка полостей

✓ **Не найдены сведения о страховых выплатах**

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

3 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

29 июня 2019 года



Цена: 565 000 ₽

Пробег: 51 556 км

Продавец: Дилер

Регион: Тульская область, Тула



[Посмотреть ещё 13 фото на сайте](#)

Описание

Купите ДАННЫЙ АВТО СО СКИДКОЙ до 10 % или Бесплатной Гарантией до конца июля - Льготная программа «Первый или семейный автомобиль с пробегом».

Кредит без первоначального взноса! От 8.9% годовых. ...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
29 июня 2019 19:24	565 000 ₽	51 556 км
1 июля 2019 16:31	Не менялась	Не менялся
1 июля 2019 22:24	Не менялась	Не менялся



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

6 ноября 2019 года

Цена: 503 000 ₽ ↓ 25 000 ₽

Пробег: 54 650 км ↑ 180 км

Регион: Тульская область, Тула



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте



[Посмотреть ещё 11 фото на сайте](#)

Описание

Полный комплект ключей и документов. Сигнализация с автозапуском. В салоне не курили.

Обмен не интересует. Возможен торг при осмотре. Оригинальный ПТС. Есть сервисная книжка. Прошёл все ТО. Все чеки и ...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
6 ноября 2019 18:35	528 000 ₽	54 470 км
6 ноября 2019 18:42	Не менялась	Не менялся
20 ноября 2019 19:34	Не менялась	Не менялся
20 ноября 2019 19:35	518 000 ₽ ↓ 10 000 ₽	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

17 марта 2026 года

Цена: 730 000 ₽ ↓ 200 000 ₽

Пробег: 160 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва



[Посмотреть ещё 17 фото на сайте](#)

Описание

★ ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ ★ АВТОМОБИЛЬ В НАЛИЧИИ ★ Быстро и профессионально реализуем Ваш автомобиль ★

🚗 Parking-Cars - Ваш надёжный партнёр в продаже/покупке автомобиля

Привезём лю...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
17 марта 2026 12:51	930 000 ₽	160 000 км
23 марта 2026 11:45	899 000 ₽ ↓ 31 000 ₽	Не менялся
23 марта 2026 12:16	Не менялась	Не менялся
27 марта 2026 18:23	830 000 ₽ ↓ 69 000 ₽	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Авито Оценка — 711 700 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 440 800 — 1 250 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 659 000 — 785 700 ₽

26 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 26 событий и 4 владельца.



Посмотреть историю на сайте

1 владелец

Период владения:

26 июня 2015 — 15 февраля 2017

Срок владения:

1 год 8 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Тульская область

Первичная регистрация

26 июня 2015 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Тульская область

Сервисное обращение

20 декабря 2015 • Пробег 4 457 км • Партнер Автотеки • Тула

Текущий ремонт

4 февраля 2016 • Пробег 5 347 км • Дилер • Тульская область, Тула

Брызговики передние VAG Защита картера и КПП VW Polo2010
Технологическая мойка (бесплатно) Установка защиты ДВС Брызговик перед с/у

Установка доп. оборудования

6 февраля 2016 • Пробег 5 400 км • Дилер • Тульская область, Тула

Автосигнализация STAR LINE A91 CAN Изолента INTRO (19мм x 25) INTRO
изоляционная лента (тряпичная) PVC 0,13мм x 19мм x 25м Установка
сигнализации Технологическая мойка (бесплатно)

Текущий ремонт

3 мая 2016 • Пробег 7 074 км • Дилер • Тульская область, Тула

Мойка а/м бесконтактная (бесплатно) Диагностика течи тех. жидкости

Регламентное ТО

9 июля 2016 • Пробег 9 655 км • Дилер • Тульская область, Тула

Масло мотор."CASTROL PROF LONGLIFE III" 5W30 208л Фильтр. элемент
фильтра салона Пробка резьбовая Фильтр, масляный Присадка к бенз.
топливу Антифриз G 013 (60L) Концентрат Масло универсальное Мойка а/м
бесконтактная (бесплатно) Регламентное обслуживание Фильтрующий
элемент салонного фильтра с/у С/У Свеча зажигания Фильтрующий элемент
воздушного фильтра с/у Защита двигателя установить Ведомый поиск
неисправностей,ведомые функции

2 владелец

Период владения:

15 февраля 2017 — 9 июля 2019

Срок владения:
2 года 5 месяцев
Тип владельца:
Физическое лицо
Место регистрации:
Тульская область

Смена владельца

15 февраля 2017 • Данные о регистрации • Тульская область

Текущий ремонт

31 июля 2017 • Дилер • Тульская область, Тула

Техобсл. автомобиль, оо сн.-уст. брызговик колеса

Прохождение технического осмотра

10 июня 2018 • Пробег 32 807 км • Данные о техосмотре

Оценка авто

16 июня 2018 • Пробег 35 000 км • Дилер • Тульская область, Тула

Текущий ремонт

23 июля 2018 • Пробег 36 161 км • Дилер • Тульская область, Тула

Диагностика подвески

Текущий ремонт

28 июля 2018 • Пробег 36 479 км • Дилер • Тульская область, Тула

Комплекс-сервис " ТО 45", Удаление рекламной пленки с кузова

Оценка авто

28 июня 2019 • Пробег 51 556 км • Дилер • Тульская область, Тула

Размещение первого объявления на Авито

29 июня 2019 • Пробег 51 556 км • Авито • Тульская область, Тула

Прохождение технического осмотра

4 июля 2019 • Пробег 51 556 км • Данные о техосмотре

Продажа

6 июля 2019 • Пробег 51 556 км • Дилер • Тульская область, Тула

3 владелец

Период владения:
9 июля 2019 — 15 февраля 2020

Срок владения:

8 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Нижегородская область

Смена владельца

9 июля 2019 • Данные о регистрации • Нижегородская область

Текущий ремонт

18 июля 2019 • Дилер • Тульская область, Тула

Выгодно

Текущий ремонт

18 июля 2019 • Дилер • Тульская область, Тула

Масло моторное ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 (4л) Колодки торм.бараб.[200x40](#) Фильтр масляный Расходные материалы слесарные работы

ДТП

3 августа 2019 • Данные о ДТП • Тульская область

Расчет стоимости ремонта

6 августа 2019 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

19 августа 2019 • Пробег 54 433 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

6 сентября 2019 • Пробег 54 433 км • Audatex

Размещение второго объявления на Авито

6 ноября 2019 • Пробег 54 470 км • Авито • Тульская область, Тула

4 владелец

Период владения:
15 февраля 2020 — н.в.

Срок владения:
6 лет 3 месяца

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Тульская область

Смена владельца


15 февраля 2020 • Данные о регистрации • Тульская область

Размещение третьего объявления на Авито

17 марта 2026 • Пробег 160 000 км • Авито • Москва

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 160 000 км.



1 владелец

2 владелец

3 ...

4 владелец

2 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

10 июня 2018 года

Пробег: 32 807 км

4 июля 2019 года

Пробег: 51 556 км

Действителен: До 4 июля 2021 года

Номер диагностической карты: 13720181902291

i 1 неоплаченный штраф

Если их не оплатить, на авто могут наложить ограничения. Перед покупкой попросите владельца погасить долг.



Посмотреть штрафы на сайте

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Штраф от 15 декабря 2021 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 3 000 ₽

Номер постановления: 18810577211215191994

Дата происшествия: 15 ноября 2021 года

Описание: 12.17ч.1.2 - НАРУШЕНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 12.17 КОАП РФ, СОВЕРШЕННОЕ В ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКВЕ ИЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Polo/Derby/Vento-IND

Дата производства: 31.03.2015

Модельный год: 2015

Период производства: 2011 - 2015

Рынок: Европа

Двигатель: CFNA

Диапазон номеров двигателя: 658673

Двигатель: 1600CC / 105hp / 77kW SRE

Тип коробки передач: QAW(6A)

Код цвета салона: BY



Посмотреть все опции VIN на сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.

