



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 26 апреля 2026 года

Volkswagen CARAVELLE, 2009

Ввезён из-за рубежа

VIN: WV2ZZZ7HZ9H096720

Госномер: P351EM71

Номер кузова:

WV2ZZZ7HZ9H096720

Номер двигателя: 132377

Номер ПТС: 39ТУ586131

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7109084726

Год выпуска: 2009

Тип ТС: Легковой прочий

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 896 см³

Мощность: 102 л.с.

Последний пробег: 422 743 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Серьезные недостатки

1 серьёзный недостаток:

Оценка на аукционе аварийных автомобилей

Недостатки

! Был в ДТП

! Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

i Найдены страховые выплаты: был виновником

i Не продавался на Авито

i 28 записей в истории эксплуатации

i Пробег — 422 743 км

i 5 техосмотров

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Нет сведений о розыске

✓ Залог не найден

✓ 2 владельца

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Есть полис ОСАГО

✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✔ Не найдены ограничения на регистрацию

Сведения актуальны на 16.04.2025 10:57. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

✔ Нет сведений о розыске

Сведения актуальны на 16.04.2025 10:57. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

✔ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 26.04.2026 16:09. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ 2 владельца

По состоянию на 31 марта 2026 года

1-й владелец

Период владения: 27 июня 2013 — 27 июня 2013

Срок владения: 1 день

Тип владельца: Физическое лицо

2-й владелец

Период владения: 13 июля 2013 — н.в.

Срок владения: 12 лет 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Тульская область

! Был в ДТП

В отчёт могут не попасть аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

17 февраля 2015 года в 11:20

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Дорога: АЛЕКСИН-ПЕРШИНО, 12 км, 130 м

Общие данные ДТП

Освещение: Светлое время суток


Погода: Ясно

Состояние проезжей части: Сухое

Число водителей и пассажиров: 2

Число раненых: 1

Число погибших: 0



Volkswagen CARAVELLE — автомобиль из отчёта

Оставление автомобилем места ДТП: Нет

Водитель

Степень тяжести последствий: Не пострадал


Нарушения ПДД: Нет нарушений

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

Технические неисправности в момент ДТП

Технические неисправности отсутствуют



Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

ВАЗ (Lada) "Жигули" ВАЗ-2107 модификации — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

4 января 2019 года в 03:00

Тип оформления: Европротокол

30 мая 2020 года в 12:50

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Volkswagen CARAVELLE — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правое переднее крыло

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Volkswagen Golf — другой участник

Повреждения


Правая передняя часть

Капот

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

5 июня 2020 года

Стоимость ремонта: 168 913 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 20 890 ₽

Стоимость механических работ: 22 990 ₽

Стоимость запасных частей: 125 033 ₽

Общая стоимость: 168 913 ₽

Ремонт

Дверь отремонтировать

Жгут проводов ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

А-стойка левая окраска поверхности

Кронштейн крепления бампера покрасить

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Облицовка бампера покраска новой детали

Защита молдинг правый бампер покраска новой детали

Решётка радиатора окраска новой детали

Зеркало наружное правое окраска новая деталь

Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Балка основная кузова покраска поверхности

Арка колесная передняя правая окраска поверхности

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка бампер передний

Подкрылок передний правый

Накладка средняя бампер передний

Замковая панель передняя

Защита молдинг правый бампер передний

Усилитель А-стойки внутренний правый

Направляющая правая бампер передний

Боковина передняя внутренняя правая

Кронштейн крепления бампера переднего

Облицовка внутреннего отверстия короба верхняя

Решётка радиатора

Бачок системы охлаждения жидкости

Фара передняя правая в сборе

Корпус зеркала наружный правый

Противотуманная фара правая

Крышка зеркала заднего вида правая

Крыло переднее правое

Стекло зеркала наружное правое

| | |
|---|--|
| Декоративная крышка зеркала правого | Зеркало наружное электрическое правое - снятие/установка |
| Шланг компрессора/испарителя | Настил пола передний отсоединить/закрепить |
| Арка колеса передняя правая в сборе детали сняты | Хладагент - слить/залить |
| Арка колеса передняя правая в сборе - заменить | Шланг компрессора/конденсатора снятие/установка |
| Арка колеса передняя правая в сборе детали установки | Щиток приборов - снятие/установка |
| Замковая панель передняя - заменить (снята) | Воздушный фильтр - снятие/установка |
| Облицовка бампера передняя - заменить | Колесо (колеса) переднее - снятие/установка |
| Крепление бампер передний правый - снятие/установка | Держатель щетки стеклоочистителя передний с установкой |
| Решетка радиатора - заменить (снята) | Ручка двери передняя правая - снятие/установка |
| Фара - отрегулировать | Топливный бак - снятие/установка |
| Облицовка обтекателя снятие/установка | Радиатор охлаждения топлива - снятие/установка |
| Уплотнитель крышки - снятие/установка | Лючок топливного бака - снятие/установка |
| Бачок стеклоомывателя - снятие/установка | Обивка пола задняя левая снятие/установка |
| Облицовка двери передняя правая - снятие/установка | Обивка пола задняя правая снятие/установка |
| Корпус зеркало заднего вида правое - снятие/установка | Конденсатор - снятие/установка |
| | Промежуточный охладитель - снятие/установка |

9 октября 2020 года

Стоимость ремонта: 54 168 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 23 938 ₽

Стоимость механических работ: 8 835 ₽

Стоимость запасных частей: 21 145 ₽

Общая стоимость: 54 168 ₽

Частичный ремонт

Боковина задняя правая, но отремонтировать

Ремонт

Дверь отремонтировать

Сдвижная дверь отремонтировать

Прочее (указывается в 'Нестандартных позициях')

Фара передняя правая полировка с материалом

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь правая ремонт окраска <50%

Сдвижная дверь правая ремонт окраска <50%

Боковина задняя правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Защита молдинг правый бампер покраска поверхности

Крыло переднее правое окраска поверхности

Облицовка бампера задняя окраска поверхности

Колесный диск передний правый окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Зеркало наружное правое окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

| | |
|--|--|
| Облицовка бампер передний | Корпус зеркало заднего вида правое - снятие/установка |
| Корпус зеркала наружный правый | Зеркало наружное электрическое правое - снятие/установка |
| Крышка зеркала заднего вида правая | Крыло переднее правое - снятие/установка |
| Стекло зеркала наружное правое | Фара - отрегулировать |
| Крышка наружного зеркала правого | Дверь передняя правая - снятие/установка |
| Облицовка бампера переднего - снятие/установка | Дверь сдвижная правая - снятие/установка |
| Облицовка бампера передняя - заменить | Облицовка бампер задний - снятие/установка |
| Облицовка двери передняя правая - снятие/установка | Колесо (колеса) переднее - снятие/установка |

i **Найдены страховые выплаты: был виновником**

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в мае 2019 года

Сумма: 38 544 ₽

Оценивался на аукционах аварийных автомобилей

У автомобиля могли быть повреждения.

28 декабря 2011 года

Площадка: AUTOonline (Audatex)

Пробег: 89 984 км

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

28 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 28 событий и 2 владельца.



Посмотреть историю на сайте

Оценка на аукционе аварийных автомобилей

28 декабря 2011 • Пробег 89 984 км • Audatex

1 владелец

Период владения:

27 июня 2013 — 27 июня 2013

Срок владения:

1 день

Тип владельца:

Физическое лицо

Первичная регистрация

27 июня 2013 • Данные о регистрации

2 владелец

Период владения:

13 июля 2013 — н.в.

Срок владения:

12 лет 10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Тульская область

Смена владельца

13 июля 2013 • Данные о регистрации • Тульская область

ДТП

17 февраля 2015 • Данные о ДТП • Тульская область

Регламентное ТО

23 марта 2016 • Пробег 150 037 км • Дилер • Тульская область, Тула

Пробка резьбовая Масло мотор."CASTROL PROF LONGLIFE III" 5W30 208л
Антифриз G 013 (60L) Концентрат Вода дистиллированная Мойка а/м
бесконтактная (бесплатно) Инспекционный сервис Сервис по замене масла
Фильтр воздушный с/у. Топливный фильтр снять и установить Салонный
фильтр снять и установить Защита двигателя установить Ведомый поиск
неисправностей,ведомые функции

Текущий ремонт

19 октября 2016 • Пробег 161 684 км • Дилер • Тульская область, Тула

Масло мотор."CASTROL PROF LONGLIFE III" 5W30 208л Пробка резьбовая
Фильтрующий элемент с проклад. Технологическая мойка (бесплатно)
Масляный сервис. Комплексная диагностика а/м. Ступица с подшипником
(ступичный узел) заменить Ведомый поиск неисправностей,ведомые функции

Текущий ремонт

7 ноября 2016 • Пробег 163 301 км • Дилер • Тульская область, Тула

Технологическая мойка (бесплатно) Геометрия передней и задней части измерить Схождение задних колес отрегулировать Схождение передних колес отрегулировать

Прохождение технического осмотра

14 июля 2017 • Пробег 165 000 км • Данные о техосмотре

Текущий ремонт

25 июля 2017 • Пробег 177 356 км • Дилер • Тульская область, Тула

Масло моторное Castrol EDGE Professional LongLife III 5W30 (208L) 504.00/507.00 Пробка резьбовая Фильтрующий элемент с проклад. Технологическая мойка (бесплатно) Масляный сервис.

Текущий ремонт

4 февраля 2018 • Пробег 188 013 км • Дилер • Тульская область, Тула

Ведомый поиск неисправностей, ведомые функции Технологическая мойка (бесплатно)

Прохождение технического осмотра

12 июля 2018 • Пробег 185 200 км • Данные о техосмотре

Текущий ремонт

7 декабря 2018 • Пробег 188 013 км • Дилер • Тульская область, Тула

Масло моторное VW Special Plus 5W40 (208L) 502.00/ 505.01 Пробка резьбовая Фильтрующий элемент с проклад. Технологическая мойка (бесплатно) Масляный сервис.

ДТП

4 января 2019 • Данные о ДТП

Прохождение технического осмотра

16 июля 2019 • Пробег 220 000 км • Данные о техосмотре

Текущий ремонт

8 августа 2019 • Пробег 188 013 км • Дилер • Тульская область, Тула

Масло моторное VW Special D 5W40 (208L) 505.00/505.01 для а/м без DPF Пробка резьбовая Фильтрующий элемент с проклад. Фильтр, топливный Фильтр. элемент возд. фильтра РМ "Народный сервис" Мойка а/м бесконтактная (бесплатно) Масляный сервис. Воздушный фильтр с/у Ступичный подшипник заменить Топливный фильтр с/у Мойка моторного отсека.

Текущий ремонт

26 августа 2019 • Пробег 188 013 км • Дилер • Тульская область, Тула

Мойка а/м бесконтактная (бесплатно) Ступица с подшипником зад. прав. с/у

● Текущий ремонт

26 октября 2019 • Пробег 188 013 км • Дилер • Тульская область, Тула

Мойка а/м бесконтактная (бесплатно) Диагностика подвески

● Регламентное ТО

26 декабря 2019 • Пробег 188 013 км • Дилер • Тульская область, Тула

Пробка резьбовая Масло моторное VW Special D 5W40 (208L) 505.00/505.01 для а/м без DPF Фильтрующий элемент с проклад. Фильтр, топливный Фильтр. элемент возд. фильтра Масло моторное 5W40 VW502/505 1л АКЦИЯ Мойка а/м бесконтактная (бесплатно) Масляный сервис. Воздушный фильтр с/у Топливный фильтр с/у Колодки торм. задн. заменить Ведомый поиск неисправностей, ведомые функции

● Текущий ремонт

14 марта 2020 • Пробег 253 840 км • Дилер • Тульская область, Тула

Замок двери заменить Мойка а/м бесконтактная (бесплатно)

● Регламентное ТО

15 апреля 2020 • Пробег 257 000 км • Дилер • Тульская область, Тула

Пробка резьбовая Фильтр, топливный Фильтрующий элемент с проклад. Масло моторное VW Special D 5W40 (208L) 505.00/505.01 для а/м без DPF РМ "Народный сервис" Масляный сервис. Топливный фильтр с/у Замена углового редуктора

● ДТП

30 мая 2020 • Данные о ДТП • Тульская область

● Расчет стоимости ремонта

5 июня 2020 • Пробег 261 659 км • Audatex

● Прохождение технического осмотра

28 июля 2020 • Пробег 230 753 км • Данные о техосмотре

● Расчет стоимости ремонта

9 октября 2020 • Пробег 267 235 км • Audatex

● Регламентное ТО

10 декабря 2020 • Пробег 257 000 км • Дилер • Тульская область, Тула

Пробка резьбовая Фильтр. элемент возд. фильтра Масло моторное VW504/507 Фильтрующий элемент с проклад. Масляный сервис. Воздушный фильтр с/у

● Прохождение технического осмотра

22 октября 2024

Данные о техосмотре
Пробег 382 147 км

● **Оценка авто**


16 апреля 2025 • Пробег 397 181 км • Дилер • Тульская область, Тула

● **Оценка авто**

23 апреля 2026 • Пробег 422 743 км • Дилер • Тульская область, Тула

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 422 743 км.



1 владе... ?

2 владелец

5 техосмотров

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

14 июля 2017 года

Пробег: 165 000 км

12 июля 2018 года

Пробег: 185 200 км

16 июля 2019 года

Пробег: 220 000 км

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 18 ноября 2025 года — 17 ноября 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Transporter

Дата производства: 14.01.2009

Модельный год: 2009

Период производства: 2009 - 2010

Рынок: Европа

Двигатель: BRS

Диапазон номеров двигателя: 132377

Двигатель: 1900CC / 102hp / 75kW

Тип коробки передач: JQT(5S)

Код цвета салона: CS



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.