



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 28 апреля 2026 года

Ford MONDEO, 2008

VIN: WF0DXXGBBD8K77869

Госномер: H826MB71

Номер кузова:

WF0DXXGBBD8K77869

Номер двигателя: 8K77869

Номер ПТС: 77УА715834

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7109062887

Год выпуска: 2008

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Серый

Объём двигателя: 2 261 см³

Мощность: 161 л.с.

Последний пробег: 255 199 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

! Был в ДТП

! Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

i Не продавался на Авито

i 18 записей в истории эксплуатации

i Пробег — 255 199 км

i 5 техосмотров

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Залог не найден

✓ 2 владельца

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Есть полис ОСАГО

✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Данные загружаются

○ Сведения о розыске не проверены

✔ Не найдены ограничения на регистрацию

Сведения актуальны на 06.04.2026 21:10. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

⊖ Сведения о розыске не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, отчёт обновится и мы пришлём его на почту.

✔ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 28.04.2026 10:20. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ 2 владельца

По состоянию на 31 марта 2026 года

1-й владелец

Период владения: 6 августа 2008 — 29 мая 2013

Срок владения: 4 года 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Тульская область

2-й владелец

Период владения: 29 мая 2013 — н.в.

Срок владения: 12 лет 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Тульская область

! Был в ДТП

В отчёт могут не попасть аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

23 марта 2023 года в 08:00

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


Ford MONDEO — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая задняя дверь

Левая передняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

ГАЗ — другой участник

Повреждения

Левое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

26 июня 2013 года

Стоимость ремонта: 183 472 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 37 050 ₽

Стоимость механических работ: 36 600 ₽

Стоимость запасных частей: 108 472 ₽

Общая стоимость: 183 472 ₽

Частичный ремонт

В-стойка наружная левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали >20-50%)

В-стойка наружная левая окраска при ремонте

Боковина задняя левая в сборе окраска. При ремонте

Окраска новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали

Дверь передняя левая окраска для новой детали

Дверь задняя левая окраска для новой детали

Порог двери левый окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крыло переднее левое

Замок двери левый

Крепление крыла переднего левого

Накладка в рама дверь передняя левая

Гайка

Дверь задняя левая

Болт

Уплотнитель двери задней левой

Крепеж набор крыло переднее левое смотри по частям

Панель верхняя дверь ремонт задняя левая

Дверь передняя левая

Порог двери левый

Уплотнитель двери передний левый

Защитная пленка левая

Стеклоподъемник передний левый

5 апреля 2023 года

Стоимость ремонта: 59 994 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 11 639 ₽

Стоимость механических работ: 6 660 ₽

Стоимость запасных частей: 41 695 ₽

Общая стоимость: 59 994 ₽

Ремонт

Дверь передняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонт. Окраска <50%

Окраска новой детали

Дверь задняя левая окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь задняя левая	Динамик двери передний левый - снятие/установка
Уплотнитель двери задней левой	Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка
Панель верхняя дверной рамы задняя левая	Молдинг рамы двери передний левый снятие/установка
Дверь задняя левая - заменить	Накладка рама окна передняя левая - снятие/установка
Прокладочная резина дверь задняя левая снятие/установка	Аккумуляторная батарея - снятие/установка
Дверь передняя левая в сборе - снятие/установка	Память неисправностей считать и стереть
Ручка двери передняя левая - снятие/установка	Программирование после отсоединения
Стеклоподъемник передний левый - снятие/установка	

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 548 400 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 360 000 — 920 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 499 600 — 605 500 ₽

18 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 18 событий и 2 владельца.



Посмотреть историю на сайте

1 владелец

Период владения:

6 августа 2008 — 29 мая 2013

Срок владения:

4 года 10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Тульская область

Первичная регистрация

6 августа 2008 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Тульская область

2 владелец

Период владения:

29 мая 2013 — н.в.

Срок владения:

12 лет 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Тульская область

Смена владельца

29 мая 2013 • Данные о регистрации • Тульская область

Расчет стоимости ремонта

26 июня 2013 • Audatex

Регламентное ТО

15 февраля 2016 • Пробег 85 600 км • Дилер • Тульская область, Тула

Моторное масло Magnatec Profes. E 5W-20 208L Фильтр воздушный Mondeo 07/ S-Мах Фильтр салона (угольный) M07~ Жидкость тормозная (1л) DOT 4 LV Фильтр масляный (картридж) Закладная защиты Лампа б/ц 5 Вт (W5W) ТО-6 Расходные материалы Тормозная жидкость – Замена Не включает: подсоединение тестера для автомобилей с функцией поддержания устойчивости, использующие функцию BleedMASTER д Брызговик перед.лев.. -установка фонарь осв.ном.зн.пр: лампа-с/у фонарь осв.ном.зн.лв: лампа-с/у

Регламентное ТО

16 декабря 2016 • Пробег 100 931 км • Дилер • Тульская область, Тула

Моторное масло Magnatec Profes. E 5W-20 208L Фильтр воздушный Mondeo 07/ S-Мах Фильтр салона (угольный) M07~ Фильтр масляный (картридж) Лампа б/ц 5 Вт (W5W) Антифриз (бочка) Вода дистиллированная Свеча зажигания 2.3л Mondeo 07~ ТО-5 Защита поддона - с/у Свечи зажигания – Снятие и установка для проверки (Все) Промывка дроссельной заслонки Установка подкрылков всех Арок габарит лампа передн.лев с/у

● Прохождение технического осмотра

16 мая 2017 • Пробег 110 222 км • [Данные о техосмотре](#)

● Текущий ремонт

17 июля 2017 • Пробег 113 904 км • Дилер • Тульская область, Тула

диагностика (поиск утечки охлаждающей жидкости) Слесарные работы(спиливание,отсверливание)

● Текущий ремонт

31 июля 2017 • Пробег 113 904 км • Дилер • Тульская область, Тула

Сайлентблок подвески mondeo 2007 Амортизаторы передние Rh+Lh Рычаг поперечный M07~ (кость) Рычаг задней подвески Болт (развальный) Mondeo 07~ Сайлентблок подвески mondeo 2007 СтойкаTransit 06~ (с нормальной нагрузкой) Амортизатор – Передний – Замена (Оба) Сайлентблоки задних продольных рычагов - с/п Рычаг задний поперечный(малый)2 шт\у рычаг задний большой Измерение углов установки колес Регулировка передней и задней оси Стойка заднего стабилизатора – Снятие и установка (обе)

● Регламентное ТО

5 сентября 2017 • Пробег 116 661 км • Дилер • Тульская область, Тула

Моторное масло Magnatec Profes. E 5W-20 208L Фильтр воздушный Mondeo 07/ S-Мах Фильтр салона (угольный) M07~ Фильтр масляный (картридж) Расходные материалы (ПАКЕТ1) Очиститель кондиционера 210мл AC-8602 Масло трансмис., АКПП AW80 1LФьюжн,Мондео 2007-(CA2) WSS- То очередное Проверка света фар прибором Защита поддона - с/у антибактериальная обработка системы кондиционирования Промывка дроссельной заслонки обслуживание тормозных суппортов

● Прохождение технического осмотра

15 мая 2018 • Пробег 128 100 км • [Данные о техосмотре](#)

● Регламентное ТО

4 июля 2018 • Пробег 129 972 км • Дилер • Тульская область, Тула

Моторное масло Magnatec Profes. E 5W-20 208L Фильтр воздушный Mondeo 07/ S-Мах Фильтр салона (угольный) M07~ Растворитель 646 (1л) Жидкость тормозная (1л) DOT 4 LV Смазка для петель 150мл Фильтр масляный (картридж) ТО-5 Технологическая мойка на ТО и Р Замена тормозной жидкости Защита поддона - с/у Промывка дроссельной заслонки

● Прохождение технического осмотра

22 мая 2019 • Пробег 144 000 км • [Данные о техосмотре](#)

● Прохождение технического осмотра

15 мая 2020 • Пробег 157 546 км • [Данные о техосмотре](#)

● Текущий ремонт

15 июня 2020 • Пробег 158 756 км • Дилер • Тульская область, Тула

Диагностика электрооборудования

Прохождение технического осмотра

18 мая 2021

Данные о техосмотре

Пробег 170 171 км



ДТП

23 марта 2023 • Данные о ДТП • Тульская область, Кимовский район, г.Кимовск

Расчет стоимости ремонта


5 апреля 2023 • Пробег 197 705 км • Audatex

Оценка авто

4 апреля 2026 • Пробег 255 199 км • Дилер • Тульская область, Новомосковск

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 255 199 км.



5 техосмотров

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

16 мая 2017 года

Пробег: 110 222 км

15 мая 2018 года

Пробег: 128 100 км

22 мая 2019 года

Пробег: 144 000 км

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 24 мая 2025 года — 23 мая 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Обозначение модели: Mondeo CA2 2007-2014

Рынок: Europe

Модель выпускается с: 2007

Модель выпускается по: 2014

Модельный год: 2008

Дата производства: 30/06/2008

Код серии: Серия 66

Двигатель: 2.3L Duratec-HE (160PS) - M14

Интерьер: Alcantara / Ebony

Привод: LHD FWD

Кузов: 4-дверный седан

Модельный ряд: Mondeo 2007-2014

Цвет кузова: Thunder Metallic

Код региона поставки: (+)"BY"

Кондиционер: А/С с двухзон. автом. темпер.контр.

Тип коробки передач: 6-ступенч. автомат. - AWF21

Опции: Rear Mudflap Type: С задними брызговиками;

Cargo Stowage Devices: Без приспособления для багажа;

Front Mudflap Type: С передними брызговиками;

Hill Launch Assist: Без сист.помощи при трог.на подъеме;

Luggage Compartment Mat: Без коврика багажного отделения;

Liftgate: Со стандартн.дверью багажн.отд.;

Plant Build Requirements: Изготовлено на заводе Генка;

Security Lock Group: Без системы безопасного запирания;

Special Equipment Packages: Без комплекта спец. оборудования;

Fleet Options: Без опций для автопредприятий;

Marketing Flex Prep Pack: Без унив.комп.подг. для маркет.цел.;

Marketing Levels: Маркетинговый уровень 1;

Dynamic Stability Control: С электронн.сист. курсово.устойчив.;

VP Label: Этикетка для варианта VP;

Kit-Tyre Repair Service: Без сервисного компл. ремонта шин;

Global Closing: С функцией общего закрывания;

Rear Window Operation: С электропр. стеклопод. задн. окон;

Tinted Glass: Полностью тониров.стекла;

Windscreen Glass Type: Тониров. лобов.стекло;

Лобовое Стекло С Обогревом: С обогревом лобового стекла;

Console Ashtray: С пепельницей на консоли;

Glove Box - Temp Controlled: Без отд.для перчаток с темп. контр.;

Instrument Panel: С одноцветной панелью приборов;

Front Floor Mat Style: Передн. напольн.коврики из коврол.;

Rear Floor Mats Style: Задние напольн.коврики из коврол.;

Sun Blinds: Без солнцезащитных козырьков;

Door Trim Panel Level: С панелью отделк.двериУровня5;

Load Rest: Без багажной полки;

Load Floor Covering: С напольн.ковр.покр.груз.отск.;

Sun Blinds - Rear Screen: Less Rear Screen Sun Blinds;

Front Grille Types: Хромированный;

Roof Rack Type: Без багажника крыши;

Rear View Mirror Type: Зеркало задн.вида с электропр.;

Exterior Mirror Dual: Зерк.с эл/прив.обогр.габ.сигн. и подсв.;

Rear Seat Ski Stowage: Без оборуд. для перевозки лыж;

Front Headrests: С 4 напр.регулир. передн.подголовн.;

Seat Special Cover Front: Без спец.чехлов перед.сиден.;
Seat Special Cover Rear: Без спец.чехлов зад.сиден.;
Lumbar Seat Support Passenger Seat: С мех. поясничн.опорой сид.пасс.;
Temp Controlled Drivers Seat: Обогрев сид.водит. с рег.темп.;
Seat - Heated Rear: Без обогрева заднего сиденья;
Child seat (Intergrated): Без встроенного детского сиденья;
Drivers Seat Adjustment Type: С 2канал.электропр.рег.сид.водителя;
Passenger Seat Adjustment Type: С 2-канал. мех.регул. сид.пасс.;
Rear Seat Armrest Packs: Без подлок. задн. сидений в компл.;
Trailer Coupling: Без буксировочного приспособления;
Trailer Module: Less Trailer Module;
Door Handle - Exterior: С хромиров. наружн. рукояток. двери;
Gearshift Knob: С кожан. рукоят. рыча.перекл.пер.;
Door Locking Systems: Эл/прив.замка двери с эл/прив.откр.;
Door Remote Control Unit: Бесключевая система;
Keyless Entry System: С бесключевым запуском;
Windscreen Wash/Wipe: С автоматич. очисткой лоб.стекла;
Front Heated Washer Jets: С обогревом форсунок омывателя;
Система Омывания Фар: Без очистки/омывания фар;
Sunroof Type: Без люка крыши;
Air Curtain Restraint(RH/LH): Верхн. боковая подушка безоп., лев.;
Air Curtains (Use CP1 Family): Верхн. боковая подушка безоп. RH;
Inflatable Knee Bolster - Driver: Подушки защиты коленей водит.;
Side Air Bag - Drivers Side: С бок.подуш.безоп.-со стороны водит.;
Side Air Bag - Passenger Side: С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.;
Passenger Air Bag Deactivation: Без отключ.пассажир. подушки безоп.;
Spare Wheel Type: С запасн.колесом со стальным диском;
Rear Shock Absorber Type: Со стандартными задними амортизат.;
Wheel Size/Style - 17": Легкоспл.диск кол. 17X7,5 (Стиль 2);
Tyre Spare: With Conventional Spare Tyre;
Wheel Lug Nuts: Гайки-;
Suspension Types: Со стандартной подвеской;
Front Spring Load Class: Передн.подвеска, класс нагр.М;
Rear Spring Load Class: Задн.пружина Класс нагрузки-Н;
Brake Emergency Assist: С сист.помощи при экстр.тормож.;
Front Seat Type: Спортивное переднее сиденье;
Rear Compartment AC Duct: С задн.воздухов./Стойка В;
Air Purifier Sensor: Без датчика очистки возд.;
Fuel Tank Types: С топливным баком емкостью 70 л;
Steering Wheel Type: Рулевое колесо с отделкой под кожу;
Heated Steering Wheels: Без обогреваемого рулевого колеса;
Speed Control: Без круиз-контроля;
Auxiliary Heater: Без дополнительного отопителя;
Instrumentation Type: Обычные приборы - Уровень 3;
Alarm Systems: Без противоугонной сигнализации;
Reverse Parking Aid: Без задн. сист. помощи при парковке;
Front Parking Aid: Без передн.сист.помощи при парковке;
Batteries: Аккумулятор со стандартн.характ.;
Blue Tooth Interface Connect: Без соед. интерфейса Blue Tooth;
ICE Feature Pack: Комплект Ice Feature 2;
Diversity Antenna: Без разнесенной антенны;
Telephone Preparation pack: Без компл. для установки телефона;
Headlamps - Design: Модерниз. передн.система освещ.;
Headlamps - Daytime Running: Без фар дневного времени;
Front Fog Lamp Type: С передними противотуманными фарами;
Footwell Lights: С лампами ниш для ног;
Header Mounted Map Reading Lamps: С заполняющей подств.салона;
RR Overhead Reading Lamp: С лампами для чтения 2-го ряда;
Headlamp Control: С автом. включ./выключ. фар

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.