



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 9 мая 2026 года

Ford FOCUS, 2011



27 окт 2022

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 20 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: X9FPXXEEDPBY02923

Госномер: У549РК71

Номер кузова:

X9FPXXEEDPBY02923

Номер двигателя: ВУ02923

Номер ПТС: 47НВ859587

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9947293169

Год выпуска: 2011

Тип ТС: Легковой хэтчбек (комби)

Цвет: Серебристый

Объём двигателя: 1596 см³

Мощность: 99 л.с.

Последний пробег: 237 949 км

Предыдущие госномера:
В267СО62

Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Были кузовные ремонты
- ! Есть расчёты стоимости ремонта
- ! Пробег могли скрутить

Прочее

- i 4 владельца — среди них юридическое лицо
- i 29 записей в истории эксплуатации
- i 1 объявление на Авито
- i 5 техосмотров

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Есть полис ОСАГО

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 09.05.2026 12:36. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 4 владельца

По состоянию на 31 марта 2026 года

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1-й владелец

Период владения: 12 августа 2011 — 19 августа 2015

Срок владения: 4 года

Тип владельца: **Юридическое лицо**

Место регистрации: Москва

Название организации: ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП ФИНАНЦ ООО

2-й владелец

Период владения: 19 августа 2015 — 6 февраля 2016

Срок владения: 6 месяцев

Тип владельца: **Юридическое лицо**

Место регистрации: Ростовская область

Название организации: ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ ООО

3-й владелец

Период владения: 6 февраля 2016 — 1 ноября 2022

Срок владения: 6 лет 9 месяцев

Тип владельца: **Физическое лицо**

Место регистрации: Рязанская область

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

Был в ДТП

В отчёт могут не попасть аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

20 марта 2014 года в 04:00

Тип оформления: Европротокол

18 февраля 2018 года в 14:10

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

Ford FOCUS — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая передняя дверь

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

НЕФАЗ — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

15 августа 2012 года

Стоимость ремонта: 19 357 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 5 ₽

Стоимость механических работ: 11 ₽

Стоимость запасных частей: 19 341 ₽

Общая стоимость: 19 357 ₽

Ремонт

Порог двери отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали >20-50%)

Порог двери правый ремонт окраска

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер премиум окраска

Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний

Крыло переднее правое

Накладка порога правая

Накладка порога передняя правая

14 июня 2018 года

Стоимость ремонта: 10 122 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 2 003 ₽

Стоимость механических работ: 516 ₽

Стоимость запасных частей: 7 603 ₽

Общая стоимость: 10 122 ₽

Окраска новой детали K1G (степень AZT окраски пластиковой детали)

Корпус зеркала наружный правый окраска новая деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Поворотное зеркало наружное правое	Стекло наружное зеркало заднего вида правое - заменить
Зеркало наружное правое	
Лампа бокового указателя поворота правая	Корпус для наружного зеркала правого - снятие/установка
Корпус зеркала наружный правый	Указатель поворота в наружном зеркале правом снятие/установка
Патрон лампы правый указатель поворота	
Надбавка времени основные операции	
Зеркало заднего вида правое снятие/установка (электрическое)	

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

22 октября 2022 года

Цена: 544 000 ₽ ↓ 15 000 ₽

Пробег: 170 000 км

Регион: Рязанская область, Рязань



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 20 фото на сайте](#)

Описание

Неспешно продается Ford Focus 2 1.6l, 100 л.с. МКПП в кузове хэтчбек. Цвет серебристый. 2011год выпуска. Автомобиль личного использования, эксплуатируется повседневно. 7 лет во владении. По факту 2 хо...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
22 октября 2022 15:32	559 000 ₽	170 000 км
27 октября 2022 18:23	544 000 ₽ ↓ 15 000 ₽	Не менялся

Уникальные данные

Авито Оценка — 417100 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 255 000 — 700 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 373 300 — 475 500 ₽

29 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 29 событий и 4 владельца, в том числе юридическое лицо.



Посмотреть историю на сайте

1 владелец

Период владения:

12 августа 2011 — 19 августа 2015

Срок владения:

4 года

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

Москва

Название организации:

ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП ФИНАНЦ ООО

Первичная регистрация

12 августа 2011 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Регламентное ТО

23 января 2012

Дилер

Пробег 15 088 км • Москва

Выполненные работы:

- Расширенное техническое обслуживание
- Свечи зажигания – снятие и установка (все)

Затраченные материалы и запчасти:

- Смазка белая для петель и замков 250 ml
- Фильтр экологический /угольный/
- Антифриз super plus 1.0л
- Фильтр масляный
- Масло моторное ford formula f 5w-30 (1x-208l)
- Фильтр воздушный
- Свеча зажигания

AVILON

Регламентное ТО

11 июня 2012

Дилер

Пробег 29 887 км • Москва

Выполненные работы:

- Расширенное техническое обслуживание
- Свечи зажигания – снятие и установка (все)
- Радиатор системы охлаждения - снятие/установка
- Конденсатор – снятие и установка(хладагент удален)
- Кондиционер - заправка
- Корпус дроссельной заслонки – Не CFI – Снятие и установка
- Радиатор - промывка, продувка

Затраченные материалы и запчасти:

AVILON

- Смазка белая для петель и замков 250 ml
 - Фильтр экологический /угольный/
 - Очиститель карбюратора
 - Фильтр масляный
 - Масло моторное ford formula f 5w-30 (1x-208l)
 - Фильтр воздушный
 - Свеча зажигания
-

Кузовной ремонт

2 августа 2012

Дилер

Пробег 34 474 км • Москва

AVILON

Выполненные работы:

- Накладка - замена
- Бампер передний - разборка/сборка
- Крыло переднее правое с\у
- Дверь передняя правая в сборе с\у
- Дверь задняя в сборе с\у
- Бампер передний окраска
- Время дополнительное к основной работе
- Технологическая мойка
- Порог - ремонт
- Крыло переднее окраска
- Порог двери окраска
- Уплотнитель двери - снятие/установка
- Надбавка времени к окраске пластиковых деталей

Затраченные материалы и запчасти:

- Накладка порога правая (передняя)
 - Лкм и расходные материалы
 - Крыло переднее правое
 - Накладка порога правая
 - Наклейка антигравийная правая 4/5 дверные седаны/универсал
 - Клей универсальный 3г
-

Расчет стоимости ремонта

15 августа 2012 • Audatex

Текущий ремонт

5 сентября 2012

Дилер

Пробег 34 574 км • Москва

AVILON

Выполненные работы:

- Колесо - мойка
-

Текущий ремонт

10 октября 2012

Дилер

Пробег 42 658 км • Москва

AVILON

Выполненные работы:

- Регулировка фар
- Колесо и шина — Балансировка (одно колесо)(Колесо снято)
- Брызговик передний правый - снятие/установка
- Лампа фары (одна) - снятие/установка

- Колесо - ремонт

Затраченные материалы и запчасти:

- Лампа h7
 - Грузик для диска штампованного
 - Жгут шиномонтажный
 - Клей универсальный 3г
-

Текущий ремонт

27 октября 2012

Дилер

Пробег 45 375 км • Москва

Выполненные работы:

- Сальник селектора кпп - замена

Затраченные материалы и запчасти:

- Сальник штока
 - Масло трансмиссионное 75w90
 - Гайка
 - Крышка подшипника полуоси
 - Кольцо
 - Сальник
-

Регламентное ТО

28 октября 2012

Дилер

Пробег 45 375 км • Москва

Выполненные работы:

- колодки тормозные перед (обе стороны) - снятие/установка
- Тормозная система - обслуживание
- Лампа фары (одна) - снятие/установка
- Корпус дроссельной заслонки – Не CFI – Снятие и установка
- Проверка углов установки колес(Используя компьютеризированное устройство установки углов колес)
- Расширенное техническое обслуживание
- Свечи зажигания – снятие и установка (все)
- Слесарные работы
- Регулировка фар

Затраченные материалы и запчасти:

- Масло моторное ford formula f 5w-30 (1x-208l)
 - Фильтр воздушный
 - Свеча зажигания
 - Колодки тормозные /эконом/
 - Растворитель ржавчины
 - Лампа h7
 - Фильтр масляный
 - Спрей медный для тормозных колодок (0,25л)
 - Антифриз super plus 1.0л
 - Фильтр экологический /угольный/
 - Смазка белая для петель и замков 250 ml
 - Очиститель тормозов 0,5л
-

Текущий ремонт

10 декабря 2012 • Пробег 50 500 км • Дилер • Москва

(KN) шильдик на решетке радиатора с/у ; Мойка а/м;

AVILON

AVILON

Текущий ремонт

29 сентября 2013

Дилер

Пробег 46 158 км • Похоже, скрутка • Москва

Выполненные работы:

- Течь масла - выявление (локализация)

Затраченные материалы и запчасти:

- Масло моторное ford-castrol magnetic professional e 5w-20 (4x-5l)
- Прокладка клапанной крышки

AVILON

ДТП

20 марта 2014 • Данные о ДТП

Текущий ремонт

25 марта 2014

Дилер

Пробег 66 373 км • Москва

Выполненные работы:

- Регулировка фар
- Коробка передач - с/у
- Система сцепления - прокачка
- Защита ДВС - снятие/установка
- Трос переключения передач - Регулировка (Все)
- Лампа фары - Замена (Одна)
- Сцепление (комплект) - снятие/установка
- Трансмиссия - диагностика
- Подшипник выжимной - замена

Затраченные материалы и запчасти:

- Подшипник выжимной
- Очиститель тормозов 0,5л
- Масло трансмиссионное 75w90
- Лампа h7 /ближний/
- Комплект сцепления
- Жидкость тормозная dot 4 lv /0,25/
- Болт с шестигранной головкой

AVILON

Кузовной ремонт

2 апреля 2014

Дилер

Пробег 66 374 км • Москва

Выполненные работы:

- Блок задних фонарей с\у
- Накладка крышки задка - ремонт
- Лючок бензобака с\у
- Крыло заднее - ремонт
- Подкрылок задний с\у
- Восстановление клеящей основы молдинга крыши
- Оклейка кварталы
- Арка колесная задняя - окраска
- Крыло заднее - окраска

AVILON

- Бампер задний с/у
- Подготовительные работы по окраске металла
- Наливной топливный патрубок с\у
- Молдинг крыши с\у

Затраченные материалы и запчасти:

- Наклейка антигравийная правая 4/5 дверные седаны/универсал
- Лкм и расходные материалы fd / vw

Кузовной ремонт

2 апреля 2014

Дилер

Пробег 66 374 км • Москва

Выполненные работы:

- Стекло лобовое - замена
- Подкрылок передний - с/у

Затраченные материалы и запчасти:

- Струна для вырезки стекла
- Стекло лобовое без обогрева и дд
- Салфетка полировальная синяя
- Подкрылок передний правый
- Набор для вклейки стекол betaseal 1507
- Лента малярная (широкая 50мм*50м)

AVILON

Регламентное ТО

18 ноября 2014 • Пробег 84 698 км • Дилер • Москва

Сальник привода правого, замена; Механизм переднего тормоза обслуживание; Диски передние и колодки, 2, замена; Диск тормозной задний, 2, и колодки, замена; Механизм заднего тормоза обслуживание; Сальник вала выбора передач замена; Дроссельная группа, чистка; Комплексные операции к ТО (30, 60, 90, 120); Щетки стеклоочистителя, с/п; Лампа освещения номерного знака, замена; КПП, с/у; Сальник коленвала, задний, замена; Сальник вала приводного левого, замена; Сцепление, замена; ТО 90000/120000; Картер масляный, с/у; Подшипник выжимной, замена; Радиаторы охлаждения/кондиционера, очистка; Кондиционер, перезаправить;

2 владелец

Период владения:

19 августа 2015 — 6 февраля 2016

Срок владения:

6 месяцев

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

Ростовская область

Название организации:

ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ ООО

Смена владельца

19 августа 2015 • Данные о регистрации • Ростовская область

3 владелец

Период владения:
6 февраля 2016 — 1 ноября 2022

Срок владения:
6 лет 9 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Рязанская область

Смена владельца

6 февраля 2016 • [Данные о регистрации](#) • Рязанская область

Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака

6 февраля 2016 • [Данные о регистрации](#) • Рязанская область

Прохождение технического осмотра

5 февраля 2018 • Пробег 132 100 км • [Данные о техосмотре](#)

ДТП

18 февраля 2018 • [Данные о ДТП](#) • Рязанская область

Расчет стоимости ремонта

14 июня 2018 • Пробег 135 915 км • Audatex

Прохождение технического осмотра

6 февраля 2019 • Пробег 139 800 км • [Данные о техосмотре](#)

Прохождение технического осмотра

5 февраля 2020 • Пробег 146 100 км • [Данные о техосмотре](#)

Прохождение технического осмотра

4 февраля 2021 • Пробег 155 000 км • [Данные о техосмотре](#)

Размещение первого объявления на Авито

22 октября 2022 • Пробег 170 000 км • Авито • Рязанская область, Рязань

Прохождение технического осмотра

28 октября 2022

[Данные о техосмотре](#)
Пробег 170 269 км

4 владелец

Период владения:
1 ноября 2022 — н.в.



Срок владения:
3 года 7 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Тульская область

Смена владельца


1 ноября 2022 • Данные о регистрации • Тульская область

Оценка авто

25 апреля 2026 • Пробег 237 949 км • Дилер • Тульская область,
Новомосковск

Пробег могли скрутить

Последнее зафиксированное значение пробега 237 949 км.



5 техосмотров

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

5 февраля 2018 года

Пробег: 132 100 км

6 февраля 2019 года

Пробег: 139 800 км

5 февраля 2020 года

Пробег: 146 100 км

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Период действия: 29 октября 2025 года — 28 октября 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Focus CB4 2008-2011

Рынок: Europe

Модель выпускается с: 2008

Модель выпускается по: 2011

Модельный год: 2011

Дата производства: 15/06/2011

Двигатель: 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma

Интерьер: Silver Ditto / Dark Flint

Кузов: 5-дверный седан

Привод: LHD FWD

Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную

Код региона поставки: (+)"RU"

Модельный ряд: Focus 2008-

Тип коробки передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5

Цвет кузова: Moondust Silver (Metallic)

Код серии: Серия 32

Опции: Front Door Sill Protection: Без защиты порогов передней двери;
Accessory USB Unit: Без аксессуарн.блока USB;
Interior Packages: Без комплекта оборудования салона;
Front Mudflap Type: С передними брызговиками - Россия;
Brake System - Regenerative: Без регенеративн.тормозной системы;
Underfloor Storage No.2: Без отсека под полом №2;
Plant Build Requirements: Завод Ford-Всеволожск;
Security Lock Group: Безопасный замок - Группа №5;
Special Equipment Packages: Без комплекта спец. оборудования;
Convenience Group: Без группы обесп.комфорта;
Corporate Badge: Эмблема Ford Corporate;
Marketing Flex Prep Pack: Без унив.комп.подг. для маркет.цел.;
Sales Badges: Без торгового ярлыка;
SVO Label: Без ярлыка SVO;
Exterior Appearance Pack: Без комплекта наружной отделки;
Marketing Levels: Маркетинговый уровень 1;
Rapid Spec Option - EAO: Без полного комплекта RSO;
Special Vehicle Pack: (-) SVP;
Safety Packs: Без комплектов безопасности;
Less Special Vehicle Pack: Без SIP;
Exterior Paint Pack: Наружная краска - неметаллизир.;
Carline Decals: Less Decal;
Temperature Zones: Для нормальных температурных зон;
(-) Version Package: Без SVO, кроме пакетов;
VP Label: Без ярлыка VP;
Mass Customisation Programs: Less Mass Customization Package;
Kit-Tyre Repair Service: Без сервисного компл. ремонта шин;
Rear Package Tray: С задней вещевой полкой;
Global Closing: Без общего/автомат. закрывания;
Front Window Operation: Эл.стекл. пер.окон с сенсорн. откр.;
Rear Window Operation: С мех.приводом стеклопод. задн.окон;
Tinted Glass: Со стандартным тонированным стеклом;
Windshield Heat Shielding: Без экрана обогрева лобового стекла;
Лобовое Стекло С Обогревом: Без обогрева лобового стекла;
Заднее Стекло С Обогревом: С обогревом заднего стекла;
Run Flat System: Без системы шин Run Flat;



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Console Ashtray: С пепельницей на консоли;
Glove Box - Temp Controlled: Без отд.для перчаток с темп. контр.;
Padded Dash: С обивкой панели приборов;
Overhead Console: Без потолочной консоли;
Centre Console: С небольшой напольной консолью;
Interior Environment Colour: Фон.цвет салона-Medium Dark Flint;
Interior Feature Colour: Цвет отделки салона - Ebony;
Front Floor Mat Style: Передние напольн. резиновые коврики;
Rear Floor Mats Style: Задний напольн. Резин.коврик;
Sun Blinds: Без солнцезащитных козырьков;
Headlinings: С обычной обшивкой потолка;
Sunvisors - Driver: Солнц.штор.водит-винил+зрк.вставк;
Sunvisors - Passenger: Солн.щтк пасс.-винил,встроен.зеркл.;
Interior Door Handle Type: С алюминиевыми внутр.ручками дверей;
Stowage Bins: Без отсеков для хранения;
Front Roof Interior Assist Handle: Складной передний поручень крыши;
Roof Interior Assist Handle - Rear: Складной задний поручень крыши;
Luggage Compartment Net Kit: Без сетки багажного отделения;
Load Compartment Tie Down Loops: Со стяжным хомутом груз.отсека;
Load Compartment Net: Без сетки для удерживания багажа;
Load Floor Covering: С напольн.ковр.покр.груз.отск.;
First Aid Retain Strap: Без хомутов для крепл. аптечки;
Warning Triangle Retaining Strap: Без хомутов крепл. знака авар.ост.;
Cargo Stow Rack: Без полки/продольных дуг для багажа;
Roof Storage-Driver: Без багажного отсека крыши водителя;
Front Grille Types: Серая решетка;
Roof Rack Type: Без багажника крыши;
Mid Bodyside Moulding Type: Less Exterior Body Mouldings;
Outer Rocker Panel Moulding Colour: Без внеш. молдинга пан.ниж.обвязки;
Aux Roof Rack Crossbars: Без дополнит.поперечных дуг крыши;
Rear Spoiler Type: Задний спойлер не в тон кузову;
Rear View Mirror Type: С наклон. зеркалом задн.вида;
Driver Door Mirror Type: Без наружного водительского зеркала;
Passenger Door Mirror Type: Less Passenger Exterior Mirror;
Exterior Mirror Dual: Dual Power Heated Signal Mirrors;
Door Mirror Finish: С наружн.зеркалом в цвет кузова;
Drv St Back Mtd Map Pocket: С карманом в спинке сиденья водит.;
Pass Seat Back Mtd Map Pocket: Карман на спинке сиденья пасс.;
Front Headrests: С передн. 2-канал.подгол.;
Seat - Special Covers: Без специальных чехлов сидений;
Seat Special Cover Front: Без спец.чехлов перед.сиден.;
Seat Special Cover Rear: Без спец.чехлов зад.сиден.;
Folding Rear Seat Type: С раздельн.склад.задн.сид. 60:40;
Rear Seat Centre Armrest: Без центр. подлокотника задн.сид.;
Headrestraint - Rear Center: Без заднего центр. подголовника;
Seat Back Material - Rear: Тканый материал спинок сидений;
Lumbar Seat Support Driver Seat: С мех. поясничн.опорой сид.водит.;
Lumbar Seat Support Passenger Seat: Без поясничн.опоры пассажир.сиденья;
Temp Controlled Drivers Seat: Без темп. контроля сиденья водителя;
Temp Controlled Passenger Seat: Без темп. контр. сиденья пассажира;
Seat Belt Warning Type: Фнкц.напом.рмн.бзп.вод./EU Tel&Snd;
Drivers Seat Adjustment Type: С 4-канал. мех.регул. сид.водителя;
Passenger Seat Adjustment Type: С 2-канал. мех.регул. сид.пасс.;
Trailer Coupling: Без буксировочного приспособления;
Door Handle - Exterior: Внешн.рук.тон куз.хром.вставк.;
Exterior Tailgate Handle: Ручка задн.дв.баг.отд.в цвет кузова;
Ignition Key Type: Склад. ключ зажигания с пультом;
Gearshift Knob: С формов. рукоят. рыча.перекл.пер.;
Tailgate Release: С дист.упр.откр. задн.дв.баг.отд.;
Second Remote Ignition Key: С 2м складыв. ключ. зажиг.с пультом;
Door Locking Systems: С двойной блокировкой замков дверей;
Door Remote Control Unit: С блоком дист.упр. открыв.дверей;
Keyless Entry System: Без системы бесключевого входа;

Rear Window Wash/Wipe: С прерывис.очист./омыв.задн.стекла;
Windscreen Wash/Wipe: С переменн. прерыв.очисткой лоб.ст.;
Front Heated Washer Jets: Без обогрева форсунок омывателя;
Система Омывания Фар: Без очистки/омывания фар;
Sunroof Type: Без люка крыши;
Tonneau Cover: Без тента грузового отсека;
Corrosion Protection: Без кор. защиты днища кузова;
Accent Stripe - Bodyside: Без бок.декор.полосы;
Accent Stripe-Hood: Без декор. полосы капота;
Front Bumper: Передн.бампер в цвет кузова,пластик;
Front Bumper Extension: Без выступащ.секции передн.бампера;
Rear Bumper: Задн.бампер-норм. (в цвет кузова);
Rear Bumper Skirt: Без фартука заднего бампера;
Air Curtain Restraint(RH/LH): Без верхн. боковой подушки безоп.;
Air Curtains (Use CP1 Family): Без прав. верх. бок. подушки безоп.;
Front Seatbelt Type: С инерционным передн.ремнем безоп.;
Rear Seat Belts: С центр.задн.3-точечн. ремн.безоп.;
Drivers Air Bag: С подушкой безопасности водителя;
Passengers Air Bag: С подушкой безопасности пассажира;
Side Air Bag - Drivers Side: Без бок. подушки безоп. водителя;
Side Air Bag - Passenger Side: Без бок. подушки безоп. пассажира;
Isofix Hard Point Attachment: Без жесткого крепления Isofix;
Front Seat Belt Mounting: С мех.рег.опоры передн.рем.безоп.;
Tether Anchorage: Без удерживающих приспособлений;
Spare Wheel Type: С запасн.колесом со стальным диском;
Tyre Pressure Sensors: Без датчиков давления в шинах;
Rear Shock Absorber Type: Со стандартными задними амортизат.;
Wheel Size & Style 15 Inch: Колесо со стальн.диском 6J x 15;
15 Inch Tyres: 195/65HR x 15 Tyres;
Front Tyre Tread Pattern: Со станд. протект. шины — передн.;
Rear Tyre Tread Pattern: With Standard Tyre Tread - Rear;
Wheel Covers: 15" средний колпак колеса - Стиль С;
Wheel Lug Nuts: Нестопор. барашковые гайки;
Market Road Condition: Дорожные условия рынка — сложные;
Fuel Filter - Frame Mounted: Без топл.фильтр на раме;
Cold Start Type: Холодный запуск (-35 градусов С);
Starter Motor Type: Стандартн.эл/двиг.стартера;
Suspension Types: Со стандартной подвеской;
Exhaust Pipe Extension: Без удлинителя выхлопной трубы;
Parking Brake Grip: With Molded Black Handbrake Grip;
Parking Brake - Function Type: С механическим стояночным тормозом;
Rear Brake Type: С задними дисковыми тормозами;
Brake Emergency Assist: Без помощи при экстр. торможении;
Anti-Lock Brakes: АБС.торм.,действ.на все колес.;
Transmission Gear Sets: 3.58/2.04/1.41/1.11/0.88;
Skid Plates: Без панелей порогов дверей;
Front Seat Type: Стандартное переднее сиденье;
Air Purifier: С пылезащитным фильтром;
Fresh Air Heater: С подогревателем рециркуляции;
Fuel Capability Type: С этилирован./неэтилирован.топл.;
Adjustable Foot Pedals: С фиксированными педалями;
Foot Pedal Design: Стандартн. конструкция ножн.педалей;
Steering Column Types: С мех.накл/сдвижн.рулев.кол.;
Steering Wheel Type: Рул.кол.с винил./матов.алюм.отдлк.;
Speed Control: Без круиз-контроля;
Auxiliary Heater: Без дополнительного отопителя;
Instrumentation Type: Обычные приборы - Уровень 2;
Instrument Cluster - Rheostat: Без щитка приборов - Реостат;
Speedometer Types: Со спидометром КМН;
Tripminder: С маршрутным компьютером;
Gauges - I/P: Без приборов;
Single Note Electric Horn: Двухнотный электр.звуковой сигнал;
Tyre Inflation Monitor: Без монитора контр.давления в шинах;

Navigation System: Без навигационной системы;
Navigation Disc: Без навигационного диска;
Navigation Data: Без навигационных данных;
Speed Audible Warning Device: Без звукового предупр.о скорости;
Blind Spot Information System: Без информ.сист.о мертвых зонах;
Alarm Systems: Периметр./объемн. противоуг.сист.;
Engine Immobilizers: С пассивн.противоугонн.сист. (Pats);
Reverse Parking Aid: Без задн. сист. помощи при парковке;
Front Parking Aid: Без передн.сист.помощи при парковке;
Side Parking Aid: Без боковой с-мы пом. при парковке;
Batteries: Аккумулятор со стандартн.характ.;
Radio Pre-equipment Pack 1: Без оборудования для радиоприемника;
Radio Information Decoder: (+)RDS;
Auxiliary Compact Disc Player: Без доп. проигрыв. компакт-дисков;
A/V Jack: С аудио-/видео-разъемом;
Blue Tooth Interface Connect: Без соед. интерфейса Blue Tooth;
Radio Antenna Type: Без антенны радиоприемника;
In Car Entertainment: ICE-Низк.уровня CD + Радио AM/FM;
ICE Feature Pack: Комплект Ice Feature 51;
Radio Speakers: С 6 динамиками;
Telephone Preparation pack: Без компл. для установки телефона;
Family Entertainment System: Без семейной развлекат. системы;
Voice Activated Modules: Без модулей с голосовым управлен.;
Radio Controls - Column Stalk: С аудио рег. на джойстике рул.кол.;
Electrical Outlet: Без электрического выхода;
Power Point Plug: Без гнезда питания;
Camera: Без камеры;
Style Pack: Без пакета внеш оформления;
Auto Headlamps: С автоматическими фарами;
Headlamps - Design: С галогенными фарами;
Headlamps - Daytime Running: Без фар дневного времени;
Front Fog Lamp Type: Без передних противотум. фар;
Headlamp Bezels: С алюмин. рамками фар;
Interior Light Group: Без ламп освещения салона;
Footwell Lights: Без освещения ниш для ног;
Header Mounted Map Reading Lamps: Пер.потолочн. плаф./лампы для чтен.;
RR Overhead Reading Lamp: Без задн.потолочных ламп для чтения;
Glove Box Lamp: С подсветкой отделения для перчат.;
Load Compartment Lamp: С лампой подсветки грузового отсека;
Aux Interior Lights: Less Aux Interior Lights;
Tail Lamps: Задн. фонари - Уровень 1;
High Mounted Stop Lamp: С верхн.дополнит. стоп-сигналом;
Headlamp Levelling Type: С коррекцией наклона передних фар;
Headlamp Control: Без управления фарами;
Accessory-Packages: Без комплектов аксессуаров

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.