



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 2 мая 2026 года

Suzuki SX4 HATCHBACK 5D 1.6 MT 4WD GLX, 2009



15 дек 2018

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 44 фотографии автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: TSMEYB21S00405337

Госномер: T5300071

Номер кузова:

TSMEYB21S00405337

Номер двигателя: 1431735

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9941398810

Год выпуска: 2009

Тип ТС: Легковой комби (хэтчбек)

Цвет: Синий

Объём двигателя: 1 586 см³

Мощность: 107 л.с.

Последний пробег: 259 000 км

Недостатки

- ⚠ Был в ДТП
- ⚠ Пробег могли скрутить
- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- ℹ 5 владельцев — среди них юридическое лицо
- ℹ 24 записи в истории эксплуатации
- ℹ 1 объявление на Авито
- ℹ 7 техосмотров

Преимущества

- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ Залог не найден
- ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах
- ✔ Нет сведений об участии в торгах
- ✔ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✔ Есть полис ОСАГО
- ✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Сведения актуальны на 14.11.2025 10:06. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

✓ Нет сведений о розыске

Сведения актуальны на 14.11.2025 10:06. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 02.05.2026 15:37. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 5 владельцев

По состоянию на 31 марта 2026 года

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1-й владелец

Период владения: 27 января 2010 — 22 мая 2014

Срок владения: 4 года 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

2-й владелец

Период владения: 22 мая 2014 — 10 июня 2014

Срок владения: 19 дней

Тип владельца: Юридическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

Название организации: ООО"КЛАССИКА"

3-й владелец

Период владения: 10 июня 2014 — 29 сентября 2018

Срок владения: 4 года 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Санкт-Петербург

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

! Был в ДТП

В отчёт могут не попасть аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

31 мая 2016 года в 17:50

Тип происшествия: Столкновение


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 3

Suzuki SX4 HATCHBACK 5D 1.6 MT 4WD GLX — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Skoda Fabia — другой участник

Повреждения


Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



Hyundai — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

16 сентября 2011 года

Стоимость ремонта: 13 972 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 180 ₽

Стоимость механических работ: 220 ₽

Стоимость запасных частей: 13 572 ₽

Общая стоимость: 13 972 ₽

Окраска новой детали

Бампер задний окраска новый деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний

7 июня 2016 года

Стоимость ремонта: 247 194 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 36 002 ₽

Стоимость механических работ: 51 504 ₽

Стоимость запасных частей: 159 688 ₽

Общая стоимость: 247 194 ₽

Ремонт

Наполнитель арки колеса передний правый
отремонтировать

Крыло переднее правое отремонтировать

Поперечина передняя верхняя отремонтировать

Дверь передняя левая отремонтировать

Крышка багажника отремонтировать

Колесная арка задняя левая наружная
отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее правое ремонт окраска <50%

Дверь передняя левая ремонт. Окраска <50%

Крышка багажника ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Поперечина передняя верхняя окраска поверхности

Наполнитель арки колеса передний правый окраска поверхности

Колесная арка задняя левая наружная окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Бампер задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали

Панель задка окраска для новой детали

Абсорбер бампера 3 окраска поверхности

Боковина задняя левая в сборе окраска для новой
детали

Пол багажника в сборе окраска поверхности

Лонжерон задний левый окраска поверхности

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Рамка номерного знака передняя

Бампер передний

Кронштейн правый бампера переднего

Решётка радиатора

Решетка передняя нижняя бампер передний

Капот

Фара правая

Расширитель крыла передний правый

Облицовка крышки бампера переднего правого

Бампер задний

Защита бампера задняя

Крепление наружное правое бампер задний

Облицовка левая бампер задний

Панель задка

Абсорбер бампера

Эмблема "Suzuki" задняя

Надпись "SUZUKI"

Надпись

Боковина задняя левая в сборе

Эмблема "4X4"

Усилитель верхний левый ламподержатель

Брызговик задний левый

Комплект брызговиков задний	Лонжерон задний левый заменить (сопутствующие работы)
Удаление воздуха бокового заднего левого	Боковина в сборе задняя левая заменить
Герметик боковое стекло	Усилитель кронштейн заднего фонаря левый снятие/установка
Праймер	Фара - отрегулировать
Пол багажника в сборе	Расширитель крыла/арки передний правый - снятие/установка
Лонжерон задний левый	Крыло переднее правое - снятие/установка
Расширительный отбор крыла задний левый	Радиатор - отсоединить/закрепить
Задняя часть глушителя	Кабельный жгут передний правый отсоединить/закрепить
Бампер передний - замена (снят)	Датчик температуры наружный снятие/установка
Кронштейн наружный правый бампера передний снятие/установка	Поперечина передняя верхняя - снятие/установка
Капот - снятие/установка	Глушитель основной - снятие/установка
Капот - заменить (снят)	Облицовка багажника правая - снятие/установка
Глушитель задний/часть - снятие/установка	Облицовка средней стойки внутренняя правая - снятие/установка
Облицовка верхней стойки нижняя левая снятие/установка	Облицовка крыши - отсоединить/закрепить
Накладка порога двери левая - снятие/установка	Петля (и) двери передняя левая отсоединить/закрепить
Ремень(и) безопасности задний ослабить/закрепить	Фиксатор двери передний левый отсоединение/закрепление
Облицовка панели задка - снятие/установка	Комплект проводов двери передней левой отсоединение/закрепление
Настил пола багажника - снятие/установка	Дверь передняя левая - снятие/установка
Сиденье заднее левое - снятие/установка	Обивка двери передняя левая - снятие/установка
Ремень безопасности задний левый - снятие/установка	Плётка внутренняя двери передней левой снятие/установка
Брызговик задний левый - снятие/установка	Направляющая передняя левая снятие/установка
Облицовка отбортовка крыла правого	Наружная ручка двери передняя левая - снятие/установка
Включает: Кронштейн правый бампера задний	Наружное зеркало заднего вида левое - снятие/установка
Бампер задний - снятие/установка	Крышка багажника - снятие/установка
Бампер задний - заменить	Топливный бак - снятие/установка
Крепление наружное правое бампера заднего - снятие/установка	Карданный вал задний - отсоединить/закрепить
Эмблема SUZUKI задняя - снятие/установка	
Надпись SUZUKI снятие/установка	
Эмблема 4X4 - снятие/установка	
Панель задка - заменить	
Пол багажника снятие/установка (панель задка снятие)	

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

5 октября 2018 года

Цена: 445 000 ₽ ↓ 9 000 ₽

Пробег: 127 000 км

Регион: Тульская область, Тула



[Посмотреть ещё 13 фото на сайте](#)

Описание

Всем добрый день !!!

Машина в ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

ПТС выдан 21.12.2009 из салона выехала 27.01.2010

2 хозяина

лакокрасочное покрытие в ИДЕАЛЬНОМ состоянии

техническая стороны машины В БЕЗУПРЕЧНОМ СО...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
5 октября 2018 14:35	454 000 ₽	127 000 км
5 октября 2018 15:47	Не менялась	Не менялся
4 ноября 2018 17:04	Не менялась	Не менялся
16 ноября 2018 11:40	445 000 ₽ ↓ 9 000 ₽	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

Уникальные данные

Авито Оценка — 521 200 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 430 000 — 810 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 443 000 — 599 400 ₽

24 записи в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 24 события и 5 владельцев, в том числе юридическое лицо.



Посмотреть историю на сайте

1 владелец

Период владения:

27 января 2010 — 22 мая 2014

Срок владения:

4 года 4 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Первичная регистрация

27 января 2010 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Первая продажа

28 января 2010 • Дилер

Расчет стоимости ремонта

16 сентября 2011 • Audatex

Прохождение технического осмотра

15 января 2013 • Пробег 46 830 км • Данные о техосмотре

Регламентное ТО

5 июля 2013 • Пробег 49 628 км • Дилер • Санкт-Петербург

ТО-4 (60 000 км или 48 месяцев)

2 владелец

Период владения:

22 мая 2014 — 10 июня 2014

Срок владения:

19 дней

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

Санкт-Петербург

Название организации:

ООО "КЛАССИКА"

Смена владельца

22 мая 2014 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

3 владелец

Период владения:

10 июня 2014 — 29 сентября 2018

Срок владения:
4 года 4 месяца

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Санкт-Петербург

Смена владельца

10 июня 2014 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

ДТП

31 мая 2016 • Данные о ДТП • Московская область

Расчет стоимости ремонта

7 июня 2016 • Пробег 155 046 км • Audatex

Прохождение технического осмотра

3 июня 2017 • Пробег 110 000 км • Данные о техосмотре

Визит на сервис

23 апреля 2018

СТО ЕвроАвто

Пробег 197 419 км • Санкт-Петербург

euro
auto | ЗАПЧАСТИ
И СЕРВИС

Выполненные работы:

- Диск тормозной передний вентилируемый - Замена 2шт. (Акция)
- Жидкость тормозная - Замена
- Адаптация/Регулировка ремня навесного оборудования
- Рычаг передний левый - Замена
- Рычаг передний правый - Замена
- Стойка переднего стабилизатора левая - Замена
- Стойка переднего стабилизатора правая - Замена
- Втулка (с/блок) переднего стабилизатора - Замена 2шт.
- Профилактические работы (чистка скобы суппорта разработка чистка смазка направляющих суппорта) 2шт.
- Регулировка углов установки колес передняя ось
- Замена лампы подсветки гос знака

Затраченные материалы и запчасти:

- Диск тормозной передний вентилируемый
- Колодки тормозные передние к-кт
- Рычаг передний правый
- Втулка (с/блок) переднего стабилизатора
- Жидкость тормозная
- Лампа
- Стойка переднего стабилизатора
- Стойка переднего стабилизатора
- Рычаг передний левый

Прохождение технического осмотра

5 июня 2018 • Пробег 120 000 км • Похоже, скрутка • Данные о техосмотре

Размещение первого объявления на Авито

5 октября 2018 • Пробег 127 000 км • Авито • Тульская область, Тула

Прохождение технического осмотра

27 декабря 2018 • Пробег 127 000 км • Данные о техосмотре

4 владелец

Период владения:

9 января 2019 — 19 мая 2022

Срок владения:

3 года 5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Тульская область

Смена владельца

9 января 2019 • Данные о регистрации • Тульская область

Прохождение технического осмотра

19 декабря 2019 • Пробег 139 101 км • Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

12 декабря 2020 • Пробег 154 312 км • Данные о техосмотре

Регистрационное действие: Изменение ФИО владельца

1 августа 2021 • Данные о регистрации • Тульская область

Оценка авто

11 мая 2022 • Пробег 173 000 км • Дилер • Тульская область, Тула

Продажа

14 мая 2022 • Пробег 173 000 км • Дилер • Тульская область, Тула

Прохождение технического осмотра

18 мая 2022

Данные о техосмотре

Пробег 174 000 км



[Посмотреть полную историю эксплуатации на сайте](#)

Пробег могли скрутить

Последнее зафиксированное значение пробега 259 000 км.



7 техосмотров

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

15 января 2013 года

Пробег: 46 830 км

3 июня 2017 года

Пробег: 110 000 км

5 июня 2018 года

Пробег: 120 000 км

[Посмотреть еще 4 на сайте](#)

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Период действия: 21 мая 2025 года — 20 мая 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: SX4/S-Cross

Код модели: RW416

Модификация: RW416-2 (MAGYAR)

Код модели: RW416

Привод: 4WD

Тип коробки передач: 5MT

Комплектация: GLX

Тип ESP: W/ESP

Привод: LHD

Модельный ряд: H: Body Type;3: Model Series;N: Door;6C: Engine and Transmission;N: Grade-GLX,6AB,W/ESP,W/KEYLESS START;B: Type of Model TYPE 2

Диапазон номеров двигателя: M16A-1431735



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.