



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 10 мая 2026 года

Lifan X 60, 2014

VIN: X9W215800E0021624

Госномер: P642MH71

Номер кузова:

X9W215800E0021624

Номер двигателя: 131100326

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9917517040

Год выпуска: 2014

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Темно-вишневый

Объём двигателя: 1 794 см³

Мощность: 128 л.с.

Последний пробег: 83 663 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

ℹ Не продавался на Avito

ℹ 17 записей в истории эксплуатации

ℹ Пробег — 83 663 км

ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

✔ Не найдены ограничения на регистрацию

✔ Нет сведений о розыске

✔ Залог не найден

✔ 2 владельца

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✔ Нет сведений об арбитражных делах

✔ Нет сведений об участии в торгах

✔ Есть полис ОСАГО

✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✔ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 10.05.2026 17:11. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ 2 владельца

По состоянию на 31 марта 2026 года

1-й владелец

Период владения: 21 мая 2014 — 18 января 2020

Срок владения: 5 лет 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Тульская область

2-й владелец

Период владения: 18 января 2020 — н.в.

Срок владения: 6 лет 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Тульская область

Был в ДТП

В отчёт могут не попасть аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

17 марта 2017 года в 17:40

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Тульская область

Количество участников: 2

7 марта 2018 года в 03:00

Тип оформления: Европротокол

11 декабря 2024 года в 07:52

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено


Количество участников: 2

Lifan X 60 — автомобиль из отчёта

Повреждения

зад бампер

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


ВАЗ (Lada) ВАЗ 2113 и модификации — другой участник

Повреждения

пер бампер

пер лев крыло

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

29 марта 2017 года

Стоимость ремонта: 16 357 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 7 778 ₽

Стоимость механических работ: 2 000 ₽

Стоимость запасных частей: 6 579 ₽

Общая стоимость: 16 357 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний в сборе ремонтная окраска

Окраска новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крыло переднее левое	Противотуманные фары - отрегулировать
Крыло переднее левое - снятие/установка	Номерной знак/панель знака снятие/установка
Съемные детали крыла переднего левого снятие/установка	Фара противотуманная левая - снятие/установка
Фара - отрегулировать	Фара противотуманная правая - снятие/установка
Бампер передний - снятие/установка	Аккумуляторная батарея - снятие/установка

3 июня 2017 года

Стоимость ремонта: 17 896 ₺

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 8 357 ₺

Стоимость механических работ: 2 960 ₺

Стоимость запасных частей: 6 579 ₺

Общая стоимость: 17 896 ₺

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний в сборе ремонтная окраска

Окраска новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крыло переднее левое	Номерной знак/панель знака снятие/установка
Крыло переднее левое - снятие/установка	Решетка радиатора - снятие/установка
Съемные детали крыла переднего левого снятие/установка	Фара противотуманная левая - снятие/установка
Фара - отрегулировать	Фара противотуманная правая - снятие/установка
Бампер передний - снятие/установка	Подкрылок передний правый - снятие/установка
Противотуманные фары - отрегулировать	Аккумуляторная батарея - снятие/установка
Передняя решетка наружная левая снятие/установка	Колесо переднее левое - снятие/установка
Передняя решетка наружная правая снятие/установка	Колесо переднее правое - снятие/установка

16 марта 2018 года

Стоимость ремонта: 9 899 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 5 097 ₽

Стоимость механических работ: 3 078 ₽

Стоимость запасных частей: 1 724 ₽

Общая стоимость: 9 899 ₽

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний	Фонарь задний левый - снятие/установка
Бампер задний - снятие/установка	Фонарь задний правый - снятие/установка
Съемные детали бампер задний - снятие/установка	Лючок топливного бака - снятие/установка
Датчик задний наружный левый парковочной системы снятие/установка	Облицовка багажника левая с установкой
Датчик задний наружный правый парковочной системы снятие/установка	Облицовка багажника правая снятие/установка
	Аккумуляторная батарея - снятие/установка

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

ⓘ Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 405 800 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 185 000 — 700 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 347 800 — 466 700 ₽

17 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 17 событий и 2 владельца.



Посмотреть историю на сайте

1 владелец

Период владения:

21 мая 2014 — 18 января 2020

Срок владения:

5 лет 8 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Тульская область

Первичная регистрация

21 мая 2014 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Тульская область

Регламентное ТО

28 мая 2016 • Пробег 14 440 км • Дилер • Тульская область, Тула

Снятие и установка защиты Техническое обслуживание

Визит на сервис

12 октября 2016 • Пробег 17 159 км • Дилер • Тульская область, Тула

ДТП

17 марта 2017 • Данные о ДТП • Тульская область

Расчет стоимости ремонта

29 марта 2017 • Пробег 19 270 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

3 июня 2017 • Пробег 19 270 км • Audatex

Регламентное ТО

30 августа 2017 • Пробег 17 159 км • Дилер • Тульская область, Тула

Промывка дросельной заслонки Замена задних рычагов Замена ламп Замена масла двигателя Замена рычага передней подвески Заправка кондиционера Защита с/у Промывка инжектора развал-схождение Слесарные работы Снятие и установка защиты Воздушный фильтр (замена) Фильтр вентиляции салона, замена

Текущий ремонт

28 сентября 2017 • Пробег 21 000 км • Дилер • Тульская область, Тула

Замена замка Замена зеркального элемента

Текущий ремонт

7 октября 2017 • Пробег 21 000 км • Дилер • Тульская область, Тула

Замена стеклоподъемника PD05R0

ДТП

7 марта 2018 • Данные о ДТП

Расчет стоимости ремонта

16 марта 2018 • Пробег 24 115 км • Audatex

Регламентное ТО

1 августа 2018 • Пробег 25 997 км • Дилер • Тульская область, Тула

Заправка кондиционера Снятие и установка защиты Техническое обслуживание Диагностика

Оценка авто

21 декабря 2019 • Пробег 60 000 км • Дилер • Тульская область, Тула

Продажа

21 декабря 2019 • Пробег 60 000 км • Дилер • Тульская область, Тула

2 владелец

Период владения:
18 января 2020 — н.в.

Срок владения:
6 лет 4 месяца

Тип владельца:
Физическое лицо

Место регистрации:
Тульская область

Смена владельца

18 января 2020 • Данные о регистрации • Тульская область

ДТП


11 декабря 2024 • Данные о ДТП • Тульская область

Оценка авто

24 января 2026 • Пробег 83 663 км • Дилер • Тульская область, Тула

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 83 663 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Период действия: 18 января 2026 года — 17 января 2027 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.