



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 10 мая 2026 года

Volkswagen POLO, 2014

VIN: XW8ZZZ61ZFG004177

Госномер: P378PO71

Номер кузова:

XW8ZZZ61ZFG004177

Номер двигателя: 584348

Номер ПТС: 40HX764842

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 7147322554

Год выпуска: 2014

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Коричневый

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 105 л.с.

Последний пробег: 50 546 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

⚠ Был в ДТП

⚠ Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

ℹ Не продавался на Авито

ℹ 16 записей в истории эксплуатации

ℹ Пробег — 50 546 км

ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

✔ Не найдены ограничения на регистрацию

✔ Нет сведений о розыске

✔ Залог не найден

✔ 2 владельца

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✔ Нет сведений об арбитражных делах

✔ Нет сведений об участии в торгах

✔ Есть полис ОСАГО

✔ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 10.05.2026 13:32. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ 2 владельца

По состоянию на 31 марта 2026 года

1-й владелец

Период владения: 17 сентября 2014 — 16 ноября 2016

Срок владения: 2 года 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Тульская область

2-й владелец

Период владения: 16 ноября 2016 — н.в.

Срок владения: 9 лет 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Тульская область

Был в ДТП

В отчёт могут не попасть аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

2 февраля 2015 года в 09:10

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Тульская область, городской округ г.Тула, Центральный

Количество участников: 2

12 декабря 2015 года в 15:00

Тип происшествия: Столкновение


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Volkswagen POLO — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

ВАЗ (Lada) "Жигули" ВАЗ-2107 модификации — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



8 сентября 2025 года в 00:00

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: повреждено


Количество участников: 2

Volkswagen POLO — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

ГАЗ — другой участник

Повреждения

ЛКП ПРАВОГО БОРТА ФУРГОНА

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

1 апреля 2015 года

Стоимость ремонта: 24 233 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 2 860 ₽

Стоимость механических работ: 1 820 ₽

Стоимость запасных частей: 19 553 ₽

Общая стоимость: 24 233 ₽

Окраска новой детали

Бампер задний окраска новый деталь

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний	Брызговик задний левый - снятие/установка
Направляющая правая бампера	Брызговик задний правый - снятие/установка
Ремонтный комплект бампера заднего бампера наружного	Задний фонарь левый/правый снятие/установка
Крепление датчик задний левый наружный	Фонарь задний левый - снятие/установка
Крепление датчик задний правый наружный	Фонарь задний правый - снятие/установка
Крепление датчик задний левый внутренний	Облицовка бампер задний - снятие/установка
Крепление датчик задний правый внутренний	Лючок топливного бака - снятие/установка
Облицовка бампер задний - заменить	

8 сентября 2015 года

Стоимость ремонта: 30 117 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ: 2 860 ₽

Стоимость запасных частей: 27 257 ₽

Общая стоимость: 30 117 ₽

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Лобовое стекло	Герметик лобового стекла
Аппликатор	Активатор лобового стекла
Аппликатор	Праймер ветрового стекла
Обрезная нить	Проставка
Очищающий раствор	Лобовое стекло - заменить

20 декабря 2015 года

Стоимость ремонта: 160 153 ₺

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 22 933 ₺

Стоимость механических работ: 20 020 ₺

Стоимость запасных частей: 117 200 ₺

Общая стоимость: 160 153 ₺

Ремонт

Лонжерон передний левый в сборе отремонтировать

Дверь передняя левая отремонтировать

Жгут проводов двигателя внутреннего сгорания отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонт. Окраска <50%

Окраска поверхности

Лонжерон передний левый в сборе окраска поверхности

A-стойка наружная левая в окраске поверхности

Окраска новой детали K1G (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали

Арка колесная передняя левая окраска поверхности

Лонжерон в арки колеса передний левый окраска поверхности

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний	Замковая панель передняя
Решетка воздухозаборника передняя средняя	Поперечина передняя верхняя
Комплект воздушной решетки	Раскос замка панели задний левый
Кронштейн крепления бампера переднего	Вздутие отражатель передний
Решётка радиатора	Арка колесная передняя левая
Капот	Лонжерон верхний арки колесной передний левый
Шарнир левый капота	Панель фары передняя левая
Шарнир правый капота	Облицовка внутреннего/наружного отвода коробки
Шумоизоляция капота	Конденсатор
Фара левая в сборе	Жидкостный радиатор
Фара правая в сборе	Кожух вентилятора
Противотуманная фара левая	Крепление вентилятора
Крыло переднее левое	Электровентилятор
Крепление крыла переднего левого	Крышка электродвигателя
Подкрылок передний левый	Хладагент кондиционера без нагрузки

Охлаждающая жидкость нижняя	Фара левая - заменить (снята)
Кожух двигателя - снятие/установка	Фара правая - заменить (снята)
Арка колеса передняя левая детали снять	Капот - заменить
Колесная арка передняя левая - заменить	Радиатор - снятие/установка
Арку колеса переднюю левую частично установить	Радиатор - заменить (снят)
Лонжерон арка колеса внутренняя левая заменить	Нижний щиток двигателя - снятие/установка
Замковая панель передняя - заменить (снята)	Конденсатор - снятие/установка
Замковая панель передняя - снятие/установка	Хладагент - слить/залить
Облицовка бампера переднего - замена	Дверь передняя левая - снятие/установка
Фары - обе - снятие/установка	

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

✔ **Не найдены сведения о страховых выплатах**

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Авито Оценка — 694 600 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 310 000 — 950 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 607 100 — 789 800 ₽

16 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 16 событий и 2 владельца.



Посмотреть историю на сайте

1 владелец

Период владения:

17 сентября 2014 — 16 ноября 2016

Срок владения:

2 года 2 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Тульская область

Первичная регистрация

17 сентября 2014 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Тульская область

ДТП

2 февраля 2015 • Данные о ДТП • Тульская область, городской округ г.Тула, Центральный

Расчет стоимости ремонта

1 апреля 2015 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

8 сентября 2015 • Audatex

Текущий ремонт

9 октября 2015 • Дилер • Тульская область, Тула

Лобовое стекло - с/у вкл: облицовки а-стоек, зеркало вну, солн козырьки, фонарь са- лона и датчик до

ДТП

12 декабря 2015 • Данные о ДТП • Тульская область, Щекинский район

Расчет стоимости ремонта

20 декабря 2015 • Пробег 30 191 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

24 декабря 2015 • Audatex

Первая продажа

27 января 2016 • Дилер • Тульская область, Тула

Текущий ремонт

27 января 2016 • Дилер • Тульская область, Тула

Скоба Нижняя часть замка крышки Хладагент Кожух НАКЛАДКА СТОЙКИ А Кронштейн Воздуховод Фара прав. Вставка распорная для VW Polo седан РМ Маскировочная бумага 84см x 300м Лакокрасочные и расходные материалы PL Растворитель для базы (5л.) 4CR Наполнитель белый 4:1 1 литр. Фиксатор. Добавка MB 799 532 компонент металллик 542 компонент металллик 558 компонент металллик 581 компонент металллик 502 компонент металллик 593 компонент перламутр 595 компонент перламутр Кожух вентилятора Жабо Корпус плоского разьема Корпус плоского Площадка под АКБ Капот на старый Polo К-Т КРЕПЛ. Крепежный пружинный зажим Петля капота левая Петля капота правая Передняя рама кузова Крыло переднее левое 557 компонент металллик Клипса бампера N90359101 Полоса для шлифков 70x425 НООКИТ 5744 лист P320 ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕГО Кронштейн ДЕРЖАТЕЛЬ (уселитель бампера) ПОДКРЫЛОК Фара лев. 3М Абразивные полоски Hookit P240 (50шт.) Шпатлёвка Roberlo 1,5л Отвердитель HS 3309 2.5 л Растворитель 3364 5л Емкость для смешивания красок 2л.,2,3л. Протравливающий грунт Priomat 1K dark grey 3,5 л. Отвердитель 3220 для лака 8600 быстрый Набор проводов Маскирующая бумага 620мм*300 м Радиатор системы охл ВОДА ДИСТИЛИРОВАННАЯ 1,5 л ЧАСТЬ БАМПЕРА Воздуховод Соединительная распорка Охлаждающая жидкость концентрат Воздуховод Кронштейн Заклепка, распорная Акриловый разбавитель Зажим Решетка радиатора 6RU853651A9B9 Противотум. фара с рассеиват. Винт Абразивный круг 255P 150мм 15 отв P400 100шт Фильтр-ситечко для краски 190м Полировальный круг Trizact P3000 150мм Масло мот. ""SHELL Helix Ultra"" 5W40 1л Очиститель силикона с запахом клубники Полировальная паста Fast Cut Plus Растворитель 646 Металлическая тест-пластина Полировка Арматурные работы (разборка) Арматурные работы (сборка) Заправка кондиционера Окраска Подготовка к окраске

Текущий ремонт

25 апреля 2016 • Пробег 36 752 км • Дилер • Тульская область, Тула

Технологическая мойка (бесплатно) Диагностика течи тех. жидкости Ведомый поиск неисправностей, ведомые функции

Визит на сервис

24 мая 2016 • Пробег 38 426 км • Дилер • Тульская область, Тула

Текущий ремонт

25 октября 2016 • Пробег 49 996 км • Дилер • Тульская область, Тула

Технологическая мойка (бесплатно) Ведомый поиск неисправностей, ведомые функции

Текущий ремонт

3 ноября 2016 • Пробег 50 546 км • Дилер • Тульская область, Тула

Технологическая мойка (бесплатно) Комплексная диагностика а/м. Ведомый поиск неисправностей, ведомые функции

2 владелец

Период владения:

16 ноября 2016 — н.в.

Срок владения:

9 лет 7 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Тульская область

Смена владельца


16 ноября 2016 • Данные о регистрации • Тульская область

ДТП

8 сентября 2025 • Данные о ДТП • ЦФО, Рязанская область, Рязань, Железнодорожный

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 50 546 км.



1 владелец

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Период действия: 27 ноября 2025 года — 26 ноября 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Polo/Derby/Vento-IND

Дата производства: 01.07.2014

Модельный год: 2015

Период производства: 2011 - 2015

Рынок: Европа

Двигатель: CFNA

Диапазон номеров двигателя: 584348

Двигатель: 1600CC / 105hp / 77kW SRE

Тип коробки передач: NVS(5S)

Код цвета салона: BY



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.