



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 26 мая 2026 года

Daewoo NEXIA, 2012



12 авг 2017

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 4 фотографии автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: XWB3L32EDCA219889

Госномер: M373OK71

Номер кузова:

XWB3L32EDCA219889

Номер двигателя: 6268071

Номер ПТС: 71ХК690666

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9978061419

Год выпуска: 2012

Тип ТС: Легковой прочий


Цвет: Спелая вишня

Объём двигателя: 1 498 см³

Мощность: 80 л.с.


Последний пробег: 325 783 км

Недостатки

 Был в ДТП

 Есть расчёты стоимости ремонта


Прочее

 4 владельца


 11 записей в истории эксплуатации

 1 техосмотр


 Не продавался на Авито


 Пробег — 325 783 км


Преимущества

 Не найдены ограничения на регистрацию

 Залог не найден

 Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей


 Не найдены сведения об использовании в каршеринге

 Нет сведений об участии в торгах

 Нет сведений о розыске

 Не найдены сведения о страховых выплатах

 Не найдено разрешение на работу в такси

 Нет сведений об арбитражных делах

 Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 26.05.2026 16:40. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 4 владельца

По состоянию на 30 апреля 2026 года

1-й владелец

Период владения: 27 марта 2012 — 11 октября 2017

Срок владения: 5 лет 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Тульская область

2-й владелец

Период владения: 11 октября 2017 — 9 января 2024

Срок владения: 6 лет 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Тульская область

3-й владелец

Период владения: 9 января 2024 — 19 декабря 2024

Срок владения: 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Тульская область

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

! Был в ДТП

В отчёт могут не попасть аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

30 марта 2016 года в 13:20

Тип происшествия: Столкновение


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Daewoo NEXIA — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

FOTON — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



8 июня 2017 года в 19:45

Тип происшествия: Столкновение


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Daewoo NEXIA — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

КIA Cerato — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



20 декабря 2017 года в 07:10

Тип происшествия: Наезд на препятствие


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Daewoo NEXIA — автомобиль из отчёта

Повреждения

переднее левое колесо, заднее левое колесо

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину отремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

24 июля 2017 года

Ремонт

Боковина задняя отремонтировать

Лонжерон задний отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя левая ремонт. Окраска <50%

Дверь задняя левая ремонт. Окраска <50%

Боковина задняя правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Лонжерон задний окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Ручка крышки багажника окраска новой детали

Окраска новой детали

Панель задка окраска для новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Боковина задняя левая окраска для новой детали

Вставка нижняя левая окраска для новой детали

Вставка нижняя окраска для новой детали

Вставка в левый окрас для новой детали

Панель пола задняя окраска поверхности

Лонжерон задний левая окраска поверхности

Запасная часть для частичной замены

Панель пола задняя

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний

Абсорбер бампера

Балка бампера задняя

Панель задка

Крышка багажника

Ручка крышки багажника

Надпись производителя

Эмблема

Обозначение модели

Комплект клея для стекла заднего

Крепёж стекла задний самоочищающийся отдел детали

Сепаратор левый

Сепаратор правый

Фонарь задний левый

Фонарь задний правый

Боковина задняя левая

Вставка нижняя левая

Вставка нижняя правая

Вставка в левый

Комплект клея бокового стекла левого

Лонжерон задний левый

Сиденье переднее правое в сборе

Каркас сиденья передний левый

Каркас спинки передний левый

Облицовка боковины задняя левая

Банка глушителя задняя

Подкрылки задние 2 штуки

Подкрылки задние 2 штуки разобрать-собрать/
заменить

Вставка в левый - заменить

Вставка фонаря заднего правого - заменить

Абсорбер бампера задний - снятие/установка

Кронштейн бампера задний - снятие/установка

Бампер задний - замена (снятие)

Крышка багажника - замена

Лонжерон задний левый - заменить

Боковина левая и панель задка задняя в сборе

Переднее сиденье левое с установкой

Каркас передний сиденья левый замена

Спинка переднего сиденья левая с установкой

Обивка спинки переднего сиденья левого замена

Сиденье переднее правое - снятие/установка

Выпускную трубу отсоединить/закрепить

Глушитель задний - снятие/установка

Пол багажника через

Топливный бак слить и заправить

Топливный бак - снятие/установка

Дверь передняя левая - снятие/установка

Обивка двери передняя левая - снятие/установка

Оконное стекло дверь передняя левая с установкой

Ручка двери наружная дверь передняя левая снятие/
установка

Наружное зеркало заднее верхнее левое - снятие/
установка

Личинка замка двери передняя левая - снятие/
установка

Дверь задняя левая - снятие/установка

Облицовка двери задней левой - снятие/установка

Стекло окна двери задней левой - снятие/установка

Наружная ручка двери задняя левая - снятие/
установка

Фиксированное стекло двери задней левой с
установкой

Подкрылок правый - снятие/установка

Укрывание стекла разобрать/собрать

8 августа 2017 года

Стоимость ремонта: 228 185 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 58 819 ₽

Стоимость механических работ: 51 744 ₽

Стоимость запасных частей: 117 622 ₽

Общая стоимость: 228 185 ₽

Ремонт

Крыша отремонтировать

Стойка крыши задняя левая отремонтировать

Колесная арка задняя левая внутренняя отремонтировать

Колесная арка задняя правая внутренняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя левая ремонт. Окраска <50%

Крыша ремонт окраска <50%

Стойка крыши задняя левая ремонт. Окраска <50%

Окраска поверхности

Колесная арка задняя левая внутренняя окраска. Поверхность

Колесная арка задняя правая внутренняя окраска. Поверхность

Окраска новой детали K1G (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Ручка крышки багажника окраска новой детали

Окраска новой детали

Панель задка окраска для новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Боковина задняя левая окраска для новой детали

Боковина задняя окраска для новой детали

Вставка нижняя левая окраска для новой детали

Вставка нижняя окраска для новой детали

Вставка в левый окрас для новой детали

Вставка внутренняя окраска для новой детали

Панель пола задняя окраска поверхности

Лонжерон задний левая окраска поверхности

Лонжерон задний окраска поверхности

Запасная часть для частичной замены

Панель пола задняя

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний

Абсорбер бампера

Балка бампера задняя

Панель задка

Крышка багажника

Уплотнитель крышки багажника

Шарнир задний левый

Шарнир задний правый

Замок крышки багажника

Ручка крышки багажника

Обозначение модели

Комплект клея для стекла заднего/нижнего

Уплотнитель стекла задний	Крышка багажника - замена
Крепёж стекла задний самоочищающийся отдел детали	Петля крышки багажника - снятие/установка
Сепаратор левый	Петля левая крышка багажника - совместная работа
Сепаратор правый	Шарнир правой крышки багажника сопутствующие работы
Фонарь задний левый	Лонжерон задний левый - заменить
Фонарь задний правый	Лонжерон задний правый - заменить
Боковина задняя левая	Поперечина пола багажного отделения замена
Боковина задняя правая	Обе боковины в сборе со щитком задка
Вставка нижняя левая	Переднее сиденье левое с установкой
Вставка нижняя правая	Сиденье переднее правое - снятие/установка
Вставка в левый	Выпускную трубу отсоединить/закрепить
Вставка в правый	Глушитель задний - снятие/установка
Брызговик задний правый	Пол багажника через
Комплект клея бокового стекла левого бокового/нижнего	Топливный бак слить и заправить
Комплект клея бокового стекла правого бокового/нижнего	Топливный бак - снятие/установка
Поперечина пола задняя	Молдинг крыши наружный левый - снятие/установка
Лонжерон задний левый	Молдинг крыши наружный правый - снятие/установка
Лонжерон задний правый	Дверь задняя левая - снятие/установка
Сиденье переднее левое в сборе	Облицовка двери задней левой - снятие/установка
Сиденье переднее правое в сборе	Уплотнитель стекла наружный двери задней левой снятие/установка
Облицовка боковины задняя левая	Наружная ручка двери задняя левая - снятие/установка
Облицовка боковины задней правой	Брызговик задний левый - снятие/установка
Обивка панели задка	Обивка потолка - снятие/установка
Банка глушителя средняя	Ремень безопасности задний левый - снятие/установка
Банка глушителя задняя	Ремень безопасности задний правый - снятие/установка
Вставка в левый - заменить	Ремень безопасности задний средний - снятие/установка
Вставка в правый - заменить	Радиомачту - снятие/установка
Абсорбер бампера задний - снятие/установка	
Брызговик задний правый - снятие/установка	
Кронштейн бампера задний - снятие/установка	
Бампер задний - замена (снятие)	

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 136 600 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 55 000 — 300 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 116 300 — 157 100 ₽

11 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 11 событий и 4 владельца.



Посмотреть историю на сайте

1 владелец

Период владения:

27 марта 2012 — 11 октября 2017

Срок владения:

5 лет 7 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Тульская область

Первичная регистрация

27 марта 2012 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Тульская область

ДТП

30 марта 2016 • Данные о ДТП • Тульская область, Киреевский район

ДТП

8 июня 2017 • Данные о ДТП • Тульская область, Киреевский район

Расчет стоимости ремонта

24 июля 2017 • Пробег 114 526 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

8 августа 2017 • Audatex

2 владелец

Период владения:

11 октября 2017 — 9 января 2024

Срок владения:

6 лет 3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Тульская область

Смена владельца

11 октября 2017 • Данные о регистрации • Тульская область

ДТП

20 декабря 2017 • Данные о ДТП • Тульская область, Ясногорский район, Ясногорск

Текущий ремонт

8 июня 2022 • Пробег 289 652 км • Дилер • Тульская область, Тула

Слесарные работы Диагностика

● **Прохождение технического осмотра**

9 января 2024

Данные о техосмотре

Пробег 325 783 км



● **3 владелец**

Период владения:

9 января 2024 – 19 декабря 2024

Срок владения:

11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Тульская область

● **Смена владельца**

9 января 2024 • Данные о регистрации • Тульская область

● **4 владелец**

Период владения:

19 декабря 2024 – н.в.

Срок владения:

1 год 6 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:


Тульская область

● **Смена владельца**

19 декабря 2024 • Данные о регистрации • Тульская область

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 325 783 км.



1 техосмотр

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

9 января 2024 года

Пробег: 325 783 км

Действителен: До 9 января 2025 года

Номер диагностической карты: 131261042400011

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.