



Посмотреть  
на сайте

Отчёт от 21 мая 2026 года

# KIA SPORTAGE, 2015



22 июня 2022

VIN: XWERB81AAF0002523  
Госномер: P738УО71  
Номер кузова:  
XWERB81AAF0002523  
Номер двигателя: FH132787

Номер ПТС: 39ОА500825  
Тип ПТС: Бумажный оригинал  
Год выпуска: 2015  
Тип ТС: Легковой прочий

Цвет: Белый  
Объём двигателя: 1999 см<sup>3</sup>  
Мощность: 150 л.с.  
Последний пробег: 216 488 км

## Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Были кузовные ремонты
- ! Есть расчёты стоимости ремонта

## Прочее

- i Не продавался на Авито
- i 51 запись в истории эксплуатации
- i Пробег — 216 488 км
- i Не найдены сведения о техосмотрах

## Преимущества

- ✓ Залог не найден
- ✓ 1 владелец
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Есть полис ОСАГО
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

## Данные загружаются

- Сведения об ограничениях на регистрацию не проверены
- Сведения о розыске не проверены

⊖ **Сведения об ограничениях на регистрацию не проверены**

⊖ **Сведения о розыске не проверены**

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 21.05.2026 10:24. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец**

По состоянию на 30 апреля 2026 года

Период владения: 19 декабря 2015 — н.в.

Срок владения: 10 лет 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Тульская область

! **Был в ДТП**

В отчёт могут не попасть аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

**11 февраля 2016 года в 11:20**

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Тульская область, городской округ г.Тула, Привокзальный

Количество участников: 2

**7 сентября 2016 года в 10:10**

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Тульская область, городской округ г.Тула, Пролетарский

Количество участников: 2

**10 мая 2017 года в 09:15**

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Тульская область, городской округ г.Тула, Зареченский

Количество участников: 2

[Посмотреть еще 2 на сайте](#)

## **! Есть расчёты стоимости ремонта**

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину отремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

**17 февраля 2016 года**

Стоимость ремонта: 17 816 ₽

### **Детализация стоимости**

Стоимость окраски: 1 430 ₽

Стоимость механических работ: 2 090 ₽

Стоимость запасных частей: 14 296 ₽

Общая стоимость: 17 816 ₽

### **Ремонт**

Облицовка левая бампер задний отремонтировать

### **Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)**

Облицовка левая бампер задний ремонтная окраска

### **Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

Бампер задний

Брызговик задний левый

Бампер задний - заменить

Подкрылок задний левый - снятие/установка

Подкрылок задний правый - снятие/установка

**17 февраля 2016 года**

11 февраля 2016 года

Стоимость ремонта: 12 817 ₽

#### Детализация стоимости

Стоимость окраски: 3 850 ₽

Стоимость механических работ: 4 840 ₽

Стоимость запасных частей: 3 797 ₽

Общая стоимость: 12 817 ₽

#### Ремонт

Крыло переднее правое отремонтировать

#### Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее правое ремонтная окраска

#### Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Расширитель крыла передний правый	Крыло переднее правое - снятие/установка
Расширители колесных арок передние снятие/установка	Бампер передний в сборе снятие/установка
Расширение крыла переднего правого снятие/установка	Указатель поворота боковой правый снятие/установка
Фара - отрегулировать	

21 марта 2016 года

#### Ремонт

Облицовка левая бампер задний отремонтировать

#### Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Облицовка левая бампер задний ремонтная окраска

#### Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний  
Брызговик задний левый  
Бампер задний - заменить

[Посмотреть еще 4 на сайте](#)

#### ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

#### ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

## Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

### ✔ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

### ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

### ✔ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

### ✔ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

### ✔ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

### i Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

## Авито Оценка — 1198100 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 1 050 000 — 1 730 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 1 077 100 — 1 339 400 ₽

## 51 запись в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 51 событие и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Период владения:  
19 декабря 2015 — н.в.

Срок владения:  
10 лет 6 месяцев

Тип владельца:  
Физическое лицо

Место регистрации:  
Тульская область

### Первичная регистрация

19 декабря 2015 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Тульская область

### ДТП

11 февраля 2016 • Данные о ДТП • Тульская область, городской округ г.Тула, Привокзальный

### Расчет стоимости ремонта

17 февраля 2016 • Audatex

### Расчет стоимости ремонта

17 февраля 2016 • Audatex

### Текущий ремонт

4 марта 2016 • Дилер • Тульская область, Тула

Мойка верха а/м влажная уборка салона

### Текущий ремонт

4 марта 2016 • Дилер • Тульская область, Тула

технологическая мойка

### Кузовной ремонт

11 марта 2016 • Дилер • Тульская область, Тула

Накладка заднего бампера Kia Фиксатор Kia Фиксатор Kia Брызговик задний левый Kia Sportage SL Услуги автосервиса по восстановительному ремонту а/м

### Кузовной ремонт

11 марта 2016 • Дилер • Тульская область, Тула

Молдинг крыла Kia ( расширитель ) Фиксатор KIA Фиксатор Kia Hyundai Услуги автосервиса по восстановительному ремонту а/м

### Первая продажа

14 марта 2016 • Дилер • Тульская область, Тула

### Текущий ремонт

14 марта 2016 • Дилер • Тульская область, Тула

Молдинг крыла Kia ( расширитель ) Фильтр-ситечко для краски 125мм  
Фильтр-ситечко для краски 125мм РМ Емкость для смешивания красок  
0,28л. Пленочное покрытие HP Classic 15 Scorpio Лакокрасочные и  
расходные материалы Лакокрасочные и расходные материалы  
Лакокрасочные и расходные материалы Сетка радиатора защитная  
облицовочная Kia Sportage 552 компонент металллик 813 компонент  
металлик Накладка заднего бампера Kia 99 Эмаль Lesonal SB 1KTinter 99 1 л  
99 Эмаль Lesonal SB 1KTinter 99 1 л 91X Эмаль Lesonal SB 1KTinter 91 X 1 л  
91X Эмаль Lesonal SB 1KTinter 91 X 1 л Абразивный круг 255P 150мм 15 отв  
P120 3М Абразивные полоски Hookit P120 (шт.) Наполнитель эластичный  
3300 1л Отвердитель 3301 1л Фиксатор Kia Фиксатор KIA Фиксатор Kia  
Hyundai Фиксатор Kia 3М Абразивные полоски Hookit P240 (50шт.) HS лак 5л  
Универсальный отвердитель обычный 2.5л Емкость для смешивания красок  
2л.,2,3л. Наполнитель эластичный 3300 черный Пленка для тонирования 5  
Пленка для тонирования 5 Емкость пластиковая для смешивания красок  
1,400 л Емкость пластиковая для смешивания красок 1,400 л 04 Эмаль  
Lesonal SB 1KTinter 04 3,75л) 04 Эмаль Lesonal SB 1KTinter 04 3,75л)  
Брызговик задний левый Kia Sportage SL Маскирующая бумага TOP  
200ммx450м Шлиф.войлок серый.MIRLON UF 1500 115мм x 10м  
Водостойкая наждачная бумага P1000 3М 4CR Маскировочная пленка 4 м  
x200м (м) Растворитель 646 Растворитель 646 Растворитель 3054 5л  
Сверхпрочная салфетка многоразового использования 500шт Металлическая  
тест-пластина Маскировочная лента 25 x 50м Антикоррозионные работы  
Жестяные работы Арматурные работы (разборка) Арматурные работы  
(разборка) Арматурные работы (сборка) Арматурные работы (сборка) Окраска  
Окраска Подготовка к окраске Подготовка к окраске

### Расчет стоимости ремонта

21 марта 2016 • Пробег 2 387 км • Audatex

### Текущий ремонт

25 апреля 2016 • Пробег 2 975 км • Дилер • Тульская область, Тула

технологическая мойка

### Визит на сервис

2 мая 2016 • Пробег 2 975 км • Дилер • Тульская область, Тула

### Регламентное ТО

7 августа 2016 • Пробег 13 261 км • Дилер • Тульская область, Тула

Масло моторное Total Quartz INEO MC3 5W30 (208Л) TOT C RU Кольцо  
уплотнительное маслосливн.отверст.HND,Kia (R20) МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР  
ДВИГАТЕЛЯ Расходные материалы (ПАКЕТ1) ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ  
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА Техническое обслуживание №1  
Диагностика ЭБУ

### ДТП

7 сентября 2016 • Данные о ДТП • Тульская область, городской округ г.Тула,  
Пролетарский

### Текущий ремонт

30 сентября 2016 • Пробег 13 261 км • Дилер • Тульская область, Тула

### Текущий ремонт

30 сентября 2016 • Пробег 13 261 км • Дилер • Тульская область, Тула

технологическая мойка

---

### Текущий ремонт

30 сентября 2016 • Пробег 13 261 км • Дилер • Тульская область, Тула

мойка КОМП1

---

### Кузовной ремонт

30 сентября 2016 • Пробег 13 261 км • Дилер • Тульская область, Тула

Услуги автосервиса по восстановительному ремонту а/м

---

### Продажа

4 октября 2016 • Дилер • Тульская область, Тула

### Текущий ремонт

4 октября 2016 • Дилер • Тульская область, Тула

Фильтр-ситечко для краски 125мм шп. Roberlo Multiextender 1.5л Молдинг крыла Kia Наклейка Kia Пистон обивки двери Поролоновый валик для проемов классический (1шт) Предфильтр для пылей и распыленной краски Пленочное покрытие HP Classic 15 Scorpio Лакокрасочные и расходные материалы Панель двери Kia Наклейка защитная двери KIA Молдинг двери Kia PL Растворитель для базы (5л.) Диск колесный R16 KIK TIGUAN Полировочный круг 7 отверстий P1500 260L Рамки номерные штрих-корректор Шина Michelin 215/70 R16 Latitude Tour HP Диск колеса Kia 62 Эмаль Lesonal SB 1KTinter 62 99 Эмаль Lesonal SB 1KTinter 99 1 л 91X Эмаль Lesonal SB 1KTinter 91 X 1 л Лак Lesonal 2K HS Extra Clear 5л Отвердитель Lesonal Universal Hardener 1л Круг средний желтый 50мм 3М Скотч-брайт сверхтонкий красный Абразивный круг 255P 150мм 15 отв P120 Полоса для шлифков P180 Фиксатор панели двери Kia/Hyundai 3М Абразивные полоски Hookit P240 (50шт.) Растворитель 3364 5л Емкость для смешивания красок 2л.,2,3л. Пленка для тонирования 5 Расходные материлы для заправки кондиционера Емкость пластиковая для смешивания красок 1,400 л Вибропласт ISOLFLEX STANDART 2.2 Premium 04 Эмаль Lesonal SB 1KTinter 04 3,75л) Груз балансировочный лит. 35гр 1/50 Груз балансировочный 45гр 50/1 Накладка порога Kia Паста полировочная 3М (голуб.колп.) Грунт-выравниватель 2K High Build Filler Black 1л Абразивный круг 255P 150MM 15 отв. P180 100шт. Водостойкая наждачная бумага P1000 3М Протравливающий грунт Priomat 1K (3.5л) light grey Полировальный круг Trizact P3000 150мм Масло мот. ""SHELL Helix Ultra"" 5W40 1л Очиститель силикона с запахом клубники Растворитель 646 Растворитель 3054 5л Сверхпрочная салфетка многоразового использования 500шт Металлическая тест-пластина Пеноакриловая двухсторонняя клеющая лента 6ммx20м Маскировочная лента 25 x 50м Антикоррозионные работы Жестяные работы Арматурные работы (разборка) Арматурные работы (сборка) Окраска Подготовка к окраске

---

### Регламентное ТО

5 марта 2017 • Пробег 28 504 км • Дилер • Тульская область, Тула

Масло TOTAL QUARTZ INEO MC3 5w30 3В 5л Кольцо уплотнительное маслосливн.отверст.HND,Kia (R20) Парктроник PARKCity Center NEW Расходные материалы (ПАКЕТ1) МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА СМЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ БУМАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ Техническое обслуживание №2 Диагностика ЭБУ технологическая мойка Фильтр воздушный с/у Профилактика передних тормозных механизмов

---

## ДТП

10 мая 2017 • Данные о ДТП • Тульская область, городской округ г.Тула, Зареченский

## Текущий ремонт

12 августа 2017 • Пробег 39 189 км • Дилер • Тульская область, Тула

Профилактика передних тормозных механизмов

---

## Регламентное ТО

2 ноября 2017 • Пробег 44 122 км • Дилер • Тульская область, Тула

Масло моторное Total Quartz 9000 Energy HKS 5W30 Кольцо уплотнительное маслосливн.отверст.HND,Kia (R20) МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА СМЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ БУМАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ Антифриз Kia 1кг Расходные материалы (ПАКЕТ1) Техническое обслуживание №3 Диагностика ЭБУ технологическая мойка

---

## Регламентное ТО

16 мая 2018 • Пробег 58 947 км • Дилер • Тульская область, Тула

Кольцо уплотнительное маслосливн.отверст.HND,Kia (R20) МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА Парктроник PARKCity Center NEW ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ТОПЛИВНОГО БАКА Расходные материалы (ПАКЕТ1) Канистра 5л. техническая Масло моторное Total Quartz INEO MC3 5W30 (208Л) TOT C RU Лампа габаритных фонарей Hyundai Kia (R10) Лампа подсветки вещ. ящика Hyundai KIA Техническое обслуживание №4 Диагностика ЭБУ технологическая мойка лампа гос. номера замена лампа габаритная с/у

---

## Регламентное ТО

7 ноября 2018 • Пробег 75 027 км • Дилер • Тульская область, Тула

Масло моторное Total Quartz INEO MC3 5W30 (208Л) TOT C RU Кольцо уплотнительное маслосливн.отверст.HND,Kia (R20) МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ Фильтр салона KIA Канистра 5л. техническая Техническое обслуживание №5 Диагностика ЭБУ

---

## Текущий ремонт

7 ноября 2018 • Пробег 75 027 км • Дилер • Тульская область, Тула

технологическая мойка

---

## Регламентное ТО

14 июля 2019 • Пробег 90 822 км • Дилер • Тульская область, Тула

Масло моторное Total Quartz 9000 Energy HKS 5W30 Кольцо уплотнительное маслосливн.отверст.HND,Kia (R20) Расходные материалы (ПАКЕТ1) Жидкость тормозная Rosdot 0.455л. DOT 4 Антифриз CoolStream OPTIMA-40 5л зелен. ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА СМЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ БУМАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ Фильтр масляный Solaris, Elantra, Sonata YF/LF, Santa Fe, Getz, I20, IX35, Creta, Veloster (PL2). Техническое обслуживание №6 Диагностика ЭБУ Программа "Помощь на дороге РАМК" технологическая мойка Профилактика передних тормозных механизмов Слесарные работы развал-схождение проверка

---

## ДТП

6 декабря 2019 • Данные о ДТП • Тульская область, городской округ г. Алексин, г. Алексин

## Расчет стоимости ремонта

25 декабря 2019 • Пробег 101 668 км • Audatex

## Расчет стоимости ремонта

21 января 2020 • Пробег 101 668 км • Audatex

## Текущий ремонт

12 февраля 2020 • Пробег 90 822 км • Дилер • Тульская область, Тула

55 МО Мишлак 1л РМ 55 М25 Автоэмаль 3,5 л 505 компонент металллик Маскировочная бумага 60смх450м Крыло перед. лев. Kia Лакокрасочные и расходные материалы Диск колесный R16 KIA TIGUAN Абразивный круг P500 Multiholes на пласт.основе 522 компонент металллик Абразивный круг P400 Multiholes на пласт.основе Маскировочная лента 25 x 50м Молдинг крыла Kia 525 компонент металллик 352-91 Разбавитель нормальный 5л Растворитель 646 Арматурные работы (сборка) Окраска Подготовка к окраске Арматурные работы (разборка)

## Кузовной ремонт

12 февраля 2020 • Пробег 90 822 км • Дилер • Тульская область, Тула

Услуги автосервиса по восстановительному ремонту а/м

## Текущий ремонт

14 февраля 2020 • Пробег 90 822 км • Дилер • Тульская область, Тула

мойка КОМП1 стекла мойка

## Регламентное ТО

5 мая 2020 • Пробег 106 554 км • Дилер • Тульская область, Тула

Масло GENESIS SPECIAL A5X 5W-30 боч. (200л) синт. Кольцо уплотнительное маслосливн.отверст. HND, Kia (R20) Фильтр салона KIA Расходные материалы (ПАКЕТ1) МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ Техническое обслуживание №7 Диагностика ЭБУ Программа "Помощь на дороге РАМК" Рекламация, обработка технологическая мойка

## Текущий ремонт

24 июля 2020 • Пробег 111 679 км • Дилер • Тульская область, Тула

Профилактика передних тормозных механизмов технологическая мойка

## Текущий ремонт

3 февраля 2021 • Пробег 124 193 км • Дилер • Тульская область, Тула

Масло GENESIS SPECIAL A5X 5W-30 боч. (200л) синт. МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ Кольцо уплотнительное маслосливн.отверст. HND, Kia (R20) технологическая мойка Диагностика подвески защита картера с/у Масляный сервис

---

#### ● Текущий ремонт

28 апреля 2021 • Пробег 127 056 км • Дилер • Тульская область, Тула

технологическая мойка Профилактика задних тормозных механизмов Колодки тормозные задние с/у

---

#### ● Текущий ремонт

23 сентября 2021 • Пробег 134 258 км • Дилер • Тульская область, Тула

Развал схождение передней оси Наконечник рулевой (к-т) - замена Опора шаровая - замена Промывка инжектора

---

#### ● ДТП

1 декабря 2021 • Данные о ДТП

#### ● Расчет стоимости ремонта

1 декабря 2021 • Пробег 138 986 км • Audatex

#### ● Расчет стоимости ремонта

20 декабря 2021 • Пробег 140 478 км • Audatex

#### ● Текущий ремонт

29 июля 2022 • Пробег 150 690 км • Дилер • Тульская область, Тула

Масло GENESIS SPECIAL A5X 5W-30 боч. (200л) синт. Кольцо уплотнительное маслосливн.отверст.HND,Kia (R20) ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ Масло моторное-замена Промывка инжектора Диагностика подвески Промывка инжектора

---

#### ● Текущий ремонт

5 августа 2022 • Пробег 150 940 км • Дилер • Тульская область, Тула

Шаровая опора - замена

---

#### ● Текущий ремонт

5 августа 2022 • Пробег 150 940 км • Дилер • Тульская область, Тула

Развал-схождение передней оси (01)

---

#### ● Текущий ремонт

7 декабря 2022 • Пробег 150 940 км • Дилер • Тульская область, Тула

Масло GENESIS SPECIAL A5X 5W-30 боч. (200л) синт. Доливка масла в ДВС

---

#### ● Текущий ремонт

4 марта 2023 • Пробег 150 940 км • Дилер • Тульская область, Тула

Масло GENESIS SPECIAL A5X 5W-30 боч. (200л) синт. Доливка масла в ДВС

---

### Оценка авто

6 мая 2026 • Пробег 216 398 км • Дилер • Тульская область, Тула

### Оценка авто


12 мая 2026 • Пробег 216 488 км • Дилер • Тульская область, Тула

### Оценка авто

15 мая 2026 • Пробег 216 488 км • Дилер • Тульская область, Тула

## Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 216 488 км.



1 владелец

## Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

## Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

## ✓ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Период действия: 5 марта 2026 года — 4 марта 2027 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

## Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

## Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

## Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Sportage

Дата производства: 13.11.2015

Модельный год: 2015

Код модели: IWW52G617

Рынок: EUR

Рынок: C40

Завод: S4

Диапазон номеров двигателя: G4NAFH132787

Номер коробки передач: U95SFH004823

Код цвета салона: WK - BLACK

Опции: Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD;  
WEATHER TYPE: WEATHER - THE FRIGID ZONE;  
Кузов: WAGON - 5DR 5P;  
Рабочий объем двигателя: 2000 CC - NU;  
Двигатель: DOHC - MPI;  
Топливо: GASOLINE - UNLEADED;  
АКП: MANUAL T/M - 6 SPEED 2WD



Посмотреть  
все опции  
VIN на  
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.