



Посмотреть  
на сайте

Отчёт от 28 мая 2026 года

# KIA RIO, 2019



9 авг 2021

**При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте**

**Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени**

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

**Есть ещё 23 фотографии автомобиля**

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: Z94C241BAKR117289

Госномер: O497AK71

Номер кузова:

Z94C241BAKR117289

Номер двигателя: JW591438

Номер ПТС: 78PE154926

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9936236138

Год выпуска: 2019

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Серебристый

Объём двигателя: 1591 см<sup>3</sup>

Мощность: 123 л.с.

Последний пробег: 205 214 км

Предыдущие госномера:  
T184PA71

## Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Есть расчёты стоимости ремонта

## Прочее

- i 2 владельца — среди них юридическое лицо
- i 1 объявление на Авито
- i 21 запись в истории эксплуатации
- i Пробег — 205 214 км
- i Не найдены сведения о техосмотрах

## Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Есть полис ОСАГО
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

## ✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

## ✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

## ✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 28.05.2026 10:44. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

## i 2 владельца

По состоянию на 30 апреля 2026 года

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

### 1-й владелец

Период владения: 28 февраля 2019 — 30 июня 2021

Срок владения: 2 года 4 месяца

Тип владельца: **Юридическое лицо**

Место регистрации: Тульская область

Название организации: ООО АГРОФИД РУС

### 2-й владелец

Период владения: 12 сентября 2021 — н.в.

Срок владения: 4 года 9 месяцев

Тип владельца: **Физическое лицо**

Место регистрации: Тульская область

## ! Был в ДТП

В отчёт могут не попасть аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

**2 февраля 2021 года в 07:15**

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Дорога: М-1 Беларусь Москва - граница с Республикой Белоруссия (основное направление), 311 км, 550 м

## Общие данные ДТП

Освещение: В темное время суток, освещение отсутствует


Погода: Ясно

Состояние проезжей части: Мокрое

Число водителей и пассажиров: 3

Число раненых: 2

Число погибших: 0



## KIA RIO — автомобиль из отчёта

Оставление автомобилем места ДТП: Осталось на месте ДТП

### Водитель

Степень тяжести последствий: Не пострадал

Нарушения ПДД: Нет нарушений

### Повреждения


Правое переднее крыло

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть в [отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

### Технические неисправности в момент ДТП

Технические неисправности отсутствуют



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

## ВАЗ (Lada) ВАЗ 2114 и модификации — другой участник

Оставление автомобилем места ДТП: Осталось на месте ДТП

### Водитель

Степень тяжести последствий: Раненый, находящийся (находившийся) на стационарном лечении

Нарушения ПДД: Нет нарушений

### Пассажир 1

Степень тяжести последствий: Раненый, находящийся (находившийся) на амбулаторном лечении, либо в условиях дневного стационара

### Повреждения

Капот

Левое переднее крыло


Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

### Технические неисправности в момент ДТП

Технические неисправности отсутствуют



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

26 марта 2024 года в 00:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: повреждено

Количество участников: 3

### KIA RIO — автомобиль из отчёта

#### Повреждения

Правая задняя часть бампера


Левая задняя часть бампера

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

## КАМАЗ — другой участник

### Повреждения

Левая часть передней части кабины

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

## Ford — другой участник


### Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

## **! Есть расчёты стоимости ремонта**

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

**24 февраля 2021 года**

### **Ремонт**

Арка колесная передняя правая отремонтировать

Дверь передняя правая отремонтировать

Жгут проводов поотремонтировать

Жгут проводов фары отремонтировать

### **Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)**

Дверь передняя правая ремонт окраска <50%

### **Окраска поверхности**

Арка колесная передняя правая окраска поверхности

### **Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)**

Бампер покраска новой детали

### **Окраска новой детали**

Капот окраска для новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Кронштейн арка колеса правая окраска поверхности

### **Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

Номерной знак передний левый	Накладка крыла передняя правая
Рамка номерного знака передняя	Подкрылок передний правый
Бампер передний	Брызговик передний правый
Заглушка бампера переднего	Кронштейн арка колеса правая
Крепление правое бампер передний	Лобовое стекло
Накладка противотуманной фары правая	Клей комплект лобового стекла
Абсорбер бампера передний	Бачок стеклоомывателя
Крепление крыла переднего правого	Нижняя подушка безопасности пассажира
Кронштейн крепления бампера переднего	Щиток приборов
Решетка радиатора нижняя	Конденсатор кондиционера
Крышка верхняя решетка радиатора	Ремень безопасности передний левый
Накладка в решетку радиатора	Ремень безопасности передний правый
Капот	Шарнирный вал правый в сборе
Шарнир левый капота	Амортизатор передний правый
Шарнир правый капота	Колесный диск передний правый
Фара правая	Колёсный колпак передний правый
Противотуманная фара правая в сборе	Шина передняя правая
Крыло переднее правое	Тяги правые стабилизатора

Поперечная рулевая тяга правая	Ремень безопасности сиденье переднее правое снятие/установка
Наконечник рулевой тяги правый	Звуковой сигнал низкого тона снятие/установка
Электронный блок управления подушек безопасности	Радиатор - снятие/установка
Нижняя подушка безопасности водителя	Воздушный фильтр крепление снятие/установка
Отражатель воздушный радиатора	Шумопоглощающий кожух подкапотного пространства левый снятие/установка
Планка верхняя радиатора	Шумопоглощающий кожух подкапотного пространства правый снятие/установка
Радиатор	Шумоизоляцию в моторном отсеке снять/установить
Канал воздухозаборный	Рулевая передача в сборе - снятие/установка
Шумоизоляция моторного отсека	Поперечная рулевая тяга правая - снятие/установка
Звуковой сигнал	Балка передней оси - снятие/установка
Бампер передний - заменить	Колесо переднее левое - снятие/установка
Балка бампера передняя - снятие/установка	Колесо переднее правое - снятие/установка
Капот - заменить	Шарнирный вал передний правый - разобрать-собрать
Петля капота левая - снятие/установка	Амортизационная стойка передняя правая - снятие/установка
Петля правая капота - снятие/установка	Амортизатор стойка передняя правая - разобрать/собрать (снята)
Фара левая - снятие/установка	Амортизатор передний - снятие/установка дополнительная работа
Крыло переднее правое - снятие/установка	Шина передняя правая - снятие/установка (колесо снято)
Крепление арки колесной правой замена	Кондиционер - опорожнить и заправить
Ветровое стекло - снятие/установка	Фара - отрегулировать
Бачок стеклоомывателя - снятие/установка	Схождение переднее измерить с регулировкой
Щиток приборов - снятие/установка	Дверь передняя правая - снятие/установка
Щиток приборов заменить (снят)	
Центральная консоль - снятие/установка	
Модуль подушки безопасности - снятие/установка	
Ремень безопасности передний левый снятие/установка	

**18 марта 2021 года**

Стоимость ремонта: 659 659 ₺

### **Детализация стоимости**

Стоимость окраски: 33 940 ₺

Стоимость механических работ: 40 420 ₺

Стоимость запасных частей: 585 299 ₺

Общая стоимость: 659 659 ₺

### **Ремонт**

Лонжерон передний правый в сборе отремонтировать

Концевик лонжерон передний правый отремонтировать

Дверь передняя правая отремонтировать

### **Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)**

Дверь передняя правая ремонтная окраска

### **Окраска поверхности**

Лонжерон передний правый в сборе окраска

Концевик лонжерон передний правый окраска

### **Окраска новой детали**

Бампер покраска новой детали

Заглушка бампера покраска новой детали

Кронштейн крепления бампера покраска

Капот окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска новой детали

Арка колесная передняя правая окраска

Усилитель правый арка колесная окраска

Кронштейн арка колеса правая окраска

Водоотводная коробка окраска

### **Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

Щиток приборов - снятие/установка

Щиток приборов заменить (снят)

Замок ремня передний правый - снятие/установка

Ремень безопасности передний левый снятие/  
установка

Ремень безопасности сиденье переднее правое  
снятие/установка

Звуковой сигнал низкого тона снятие/установка

Радиатор - снятие/установка

Воздушный фильтр крепление снятие/установка

Шумопоглощающий кожух подкапотного  
пространства левый снятие/установка

Шумопоглощающий кожух подкапотного  
пространства правый снятие/установка

Шумоизоляцию в моторном отсеке снять/установить

Поперечная рулевая тяга правая - снятие/установка

Балка передней оси - снятие/установка

Балка переднего моста - заменить

Колесо переднее левое - снятие/установка

Колесо переднее правое - снятие/установка

Шарнирный вал передний правый - разобрать/  
собрать

Амортизационная стойка передняя правая - снятие/  
установка

Амортизатор стойка передняя правая - разобрать/  
собрать (снята)

Амортизатор передний - снятие/установка  
дополнительная работа

Поворотный кулак передний правый - снятие/  
установка

Поворотный кулак передний правый - замена  
(снятие)

Шина передняя правая - снятие/установка (колесо  
снято)

Фара - отрегулировать

Схождение переднее измерить с регулировкой

Номерной знак передний левый

Рамка номерного знака передняя левая	Тяги правые стабилизатора
Бампер передний	Поперечная рулевая тяга правая
Заглушка бампера переднего	Наконечник рулевой тяги правый
Крепление правое бампер передний	Отражатель воздушный радиатора
Накладка противотуманной фары правая	Радиатор
Абсорбер бампера передний	Шумоизоляция моторного отсека
Крепление крыла переднего правого	Звуковой сигнал
Кронштейн крепления бампера переднего	Подушка безопасности пассажира
Решетка радиатора нижняя	Подушка безопасности пассажира разобрать-собрать/заменить
Решетка радиатора верхняя	Конденсатор
Крышка верхняя решетка радиатора	Проводка
Эмблема марки передняя	Проводка разобрать-собрать/замена
Капот	Бампер передний - заменить
Шарнир левый капота	Балка бампера передняя - снятие/установка
Шарнир правый капота	Капот - заменить
Фара правая	Петля капота левая - снятие/установка
Противотуманная фара правая в сборе	Петля правая капота - снятие/установка
Крыло переднее правое	Фара левая - снятие/установка
Накладка крыла передняя правая	Крыло переднее правое - снятие/установка
Подкрылок передний правый	Колесная арка передняя правая - заменить
Брызговик передний правый	Усилитель арка колеса передняя правая замена
Арка колесная передняя правая	Соединительный корпус водяного шланга заменить
Усилитель правый арка колесная	Ветровое стекло - снятие/установка
Водоотводной короб	Бачок стеклоомывателя - снятие/установка
Накладка обтекателя	Дверь передняя правая - снятие/установка
Лобовое стекло	Облицовка двери передняя правая - снятие/установка
Клей комплект лобового стекла	Стеклоподъемник передний правый - снятие/установка
Бачок омывателя в сборе	Наружная ручка двери передняя правая - снятие/установка
Щиток приборов	Замок двери передний правый - снятие/установка
Замок ремня передний правый	Направляющая окна дверь передняя правая - снятие/установка
Ремень безопасности передний левый	Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/установка
Ремень безопасности передний правый	Стекло наружное зеркало заднего вида правое - снятие/установка
Подрамник моста передний	Корпус наружного зеркала заднего вида правый - снятие/установка
Шарнирный вал правый в сборе	Уплотнитель двери передний правый - снятие/установка
Поперечный рычаг подвески передний правый	
Амортизатор передний правый	
Поворотный кулак передний правый	
Колесный диск передний правый	
Колёсный колпак передний правый	
Шина передняя правая	
Стабилизатор передний	

**3 апреля 2024 года**

Стоимость ремонта: 118 510 ₽

### **Детализация стоимости**

Стоимость окраски: 41 450 ₽

Стоимость механических работ: 12 420 ₽

Стоимость запасных частей: 64 640 ₽

Общая стоимость: 118 510 ₽

### **Ремонт**

Крыло переднее правое отремонтировать

Щиток задний капота отремонтировать

Пол багажника отремонтировать

### **Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)**

Крыло переднее правое ремонт окраска <50%

А-стойка наружная правая ремонт окраска <50%

Щиток задний карем. окраска <50%

Крышка багажника ремонт окраска <50%

### **Окраска поверхности**

Пол багажника окраска поверхности

### **Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)**

Бампер покраска новой детали

Бампер задний окраска новой детали

### **Окраска новой детали**

Капот окраска для новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали

### **Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

Бампер передний	Эмблема изготовителя
Крепление левое бампер передний	Фон номерного знака правый в сборе
Абсорбер бампера передний	Настил пола багажника
Кронштейн крепления бампера переднего	Шумоизоляция моторного отсека
Решетка радиатора верхняя	Бампер передний - заменить
Капот	Балка бампера передняя - снятие/установка
Шарнир левый капота	Капот - заменить
Шарнир правый капота	Оба шарнира капота - снятие/установка
Фара левая	Дополнительные работы для герметика капота
Крыло переднее левое	Крылья передние - оба - снятие/установка
Бампер задний	Эмблема производителя - снятие/установка
Спойлер бампера задний	Надпись MODELL снятие/установка
Балка бампера задняя	Бампер задний - заменить
Обозначение модели	Облицовка багажника - снятие/установка

Шумоизоляция в моторном отсеке снять/установить  
Фара - отрегулировать  
Крышка багажника - снятие/установка  
Фонарь задний внутренний левый - снятие/установка  
Фонарь задний внутренний правый - снятие/  
установка

Облицовка крышки багажника снятие/установка  
Облицовка багажника задняя левая с установкой  
Облицовка багажника задняя правая снятие/  
установка  
Облицовка щиток задка - снятие/установка

### ✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

### ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

### Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

### ✔ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

### ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

### ✔ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

### ✔ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

### ✔ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

### 📌 1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

**9 августа 2021 года**

Цена: 799 000 ₽

Пробег: 141 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Тульская область, Новомосковск



Посмотреть  
объявление



и фото на  
сайте

[Посмотреть ещё 23 фото на сайте](#)

### Описание

В действительно хорошем состоянии как технически так и внешне. ПТС оригинал. 1 владелец. 2 комплекта ключей. Родной пробег. Абсолютно без вложений. Едет как новый. Пробег по трассе. Все работает, все включается...

[Читать полное описание на сайте](#)

### История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
9 августа 2021 18:01	799 000 ₽	141 000 км

Уникальные данные

### Авито Оценка — 950 800 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 845 000 — 1 550 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 896 600 — 1 019 300 ₽

## 21 запись в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 21 событие и 2 владельца, в том числе юридическое лицо.



Посмотреть историю на сайте

### Первая продажа

27 февраля 2019 • Пробег 0 км • Дилер • Тульская область, Тула

### Установка доп. оборудования

27 февраля 2019 • Дилер • Тульская область, Тула

Шиномонтаж

### 1 владелец

Период владения:

28 февраля 2019 — 30 июня 2021

Срок владения:

2 года 4 месяца

Тип владельца:

Юридическое лицо

Место регистрации:

Тульская область

Название организации:

ООО АГРОФИД РУС

### Первичная регистрация

28 февраля 2019 • Данные о регистрации • Тульская область

### Регламентное ТО

23 апреля 2019 • Пробег 15 769 км • Дилер • Тульская область, Тула

Фильтр масляный Solaris, Elantra, Sonata YF/LF, Santa Fe, Getz, I20, IX35, Creta, Veloster (PL2). Фильтр салона Kia Масло моторное Total Quartz INEO MC3 5W30 (208Л) TOT C RU Кольцо уплотнительное маслосливн.отверст.HND,Kia (R20) Расходные материалы (ПАКЕТ1) Техническое обслуживание №1 Диагностика ЭБУ Программа "Помощь на дороге РАМК" технологическая мойка

### Регламентное ТО

5 июля 2019 • Пробег 30 604 км • Дилер • Тульская область, Тула

Фильтр масляный Solaris, Elantra, Sonata YF/LF, Santa Fe, Getz, I20, IX35, Creta, Veloster (PL2). Фильтр салона Kia Масло моторное Total Quartz INEO MC3 5W30 (208Л) TOT C RU Кольцо уплотнительное маслосливн.отверст.HND,Kia (R20) Расходные материалы (ПАКЕТ1) Жидкость тормозная Rosdot 0.455л. DOT 4 Воздушный фильтр Kia Канистра 5л. техническая Техническое обслуживание №2 Диагностика ЭБУ Программа "Помощь на дороге РАМК" развал-схождение проверка

### Регламентное ТО

5 сентября 2019 • Пробег 45 182 км • Дилер • Тульская область, Тула

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ Фильтр салона Kia Масло моторное Total Quartz 9000 Energy HKS 5W30 Кольцо уплотнительное маслосливн.отверст.HND,Kia (R20) Расходные материалы (ПАКЕТ1) Воздушный фильтр Kia Канистра 5л.

#### Регламентное ТО

23 октября 2019 • Пробег 60 912 км • Дилер • Тульская область, Тула

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ Фильтр салона Kia Масло моторное Total Quartz 9000 Energy HKS 5W30 Кольцо уплотнительное маслосливн.отверст.HND,Kia (R20) Расходные материалы (ПАКЕТ1) Жидкость тормозная Rosdot 0.455л. DOT 4 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ Фильтр топливный Creta, Santa Fe, Solaris 17. Канистра 5л. техническая Лампа фары Hyundai Kia Техническое обслуживание №4 Диагностика ЭБУ Программа "Помощь на дороге РАМК" лампа ПТФ замена

---

#### Регламентное ТО

10 января 2020 • Пробег 76 710 км • Дилер • Тульская область, Тула

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ Фильтр салона Kia Масло GENESIS SPECIAL A5X 5W-30 боч. (200л) синт. Кольцо уплотнительное маслосливн.отверст.HND,Kia (R20) Расходные материалы (ПАКЕТ1) Канистра 5л. техническая Техническое обслуживание №5 Диагностика ЭБУ Программа "Помощь на дороге РАМК" технологическая мойка развал-схождение проверка

---

#### Регламентное ТО

12 марта 2020 • Пробег 90 883 км • Дилер • Тульская область, Тула

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ Фильтр салона Kia Масло GENESIS SPECIAL A5X 5W-30 боч. (200л) синт. Кольцо уплотнительное маслосливн.отверст.HND,Kia (R20) Расходные материалы (ПАКЕТ1) Жидкость тормозная Rosdot 0.455л. DOT 4 Воздушный фильтр Kia Литий-ионный аккумулятор "Эра Глонасс" Колодки передние Solaris, I30. Лампа фары H4 Kia Канистра 5л. техническая Очиститель двигателя Motor Cleaner 5,8 кг Техническое обслуживание №6 Диагностика ЭБУ Программа "Помощь на дороге РАМК" Развал схождение передней оси Рекламация, обработка технологическая мойка Профилактика передних тормозных механизмов лампа ближнего света замена

---

#### Регламентное ТО

13 августа 2020 • Пробег 105 170 км • Дилер • Тульская область, Тула

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ ФИЛЬТР САЛОНА KIA RIO FB Масло GENESIS SPECIAL A5X 5W-30 боч. (200л) синт. Кольцо уплотнительное маслосливн.отверст.HND,Kia (R20) Расходные материалы (ПАКЕТ1) Воздушный фильтр Kia Техническое обслуживание №7 Диагностика ЭБУ Программа "Помощь на дороге РАМК" Радиатор-мойка

---

#### Регламентное ТО

15 октября 2020 • Пробег 120 198 км • Дилер • Тульская область, Тула

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ Фильтр салона Kia Масло GENESIS SPECIAL A5X 5W-30 боч. (200л) синт. Кольцо уплотнительное маслосливн.отверст.HND,Kia (R20) Расходные материалы (ПАКЕТ1) Жидкость тормозная Rosdot 0.455л. DOT 4 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ Фильтр топливный Creta, Santa Fe, Solaris 17. Фильтр воздушный KIA (АДСОРБЕР) Антифриз Kia 1кг Амортизатор заднего колеса RIO FB Промывка Очиститель тормозов (500 мл) Канистра 5л. техническая Фиксатор Kia Техническое обслуживание №8 Диагностика ЭБУ Программа "Помощь на дороге РАМК" Развал-схождение - проверка (бесплатная операция при ТО) Амортизатор задний - замена Промывка инжектора дросельная заслонка промывка

---

## Продажа

12 января 2021 • Дилер • Тульская область, Тула

## Регламентное ТО

12 января 2021 • Пробег 136 537 км • Дилер • Тульская область, Тула

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ Фильтр салона Kia Масло GENESIS SPECIAL A5X 5W-30 боч. (200л) синт. Кольцо уплотнительное маслосливн.отверст.HND,Kia (R20) Расходные материалы (ПАКЕТ1) Воздушный фильтр Kia Лампа фары H4 Kia Техническое обслуживание №9 Программа "Помощь на дороге РАМК" Диагностика ЭБУ технологическая мойка лампа ближнего света замена

---

## ДТП

2 февраля 2021 • Данные о ДТП • Смоленская область, Сафоновский район

## Расчет стоимости ремонта

24 февраля 2021 • Пробег 141 345 км • Audatex

## Расчет стоимости ремонта

18 марта 2021 • Audatex

## Текущий ремонт

10 апреля 2021 • Дилер • Тульская область, Тула

Осмотр ТС

---

## Размещение первого объявления на Авито

9 августа 2021 • Пробег 141 000 км • Авито • Тульская область, Новомосковск

## 2 владелец

Период владения:

12 сентября 2021 — н.в.

Срок владения:

4 года 9 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Тульская область

## Смена владельца

12 сентября 2021 • Данные о регистрации • Тульская область

## ДТП


26 марта 2024 • Данные о ДТП • ЦФО, Московская область, городской округ Мытищи, Виноградовский, д Афанасово

## Расчет стоимости ремонта

3 апреля 2024 • Пробег 205 214 км • Audatex

## Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 205 214 км.



## Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

## Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

## ✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Период действия: 12 сентября 2025 года — 11 сентября 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

## Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

## Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

## Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Rio

Дата производства: 12.02.2019

Модельный год: 2019

Код модели: H0S4D2617

Рынок: EUR

Рынок: C40

Завод: R4

Диапазон номеров двигателя: G4FGJW591438

Номер коробки передач: ZG86KJ441546

Код цвета салона: WK - BLACK

Опции: Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD;  
WEATHER TYPE: WEATHER - THE FRIGID ZONE;  
Кузов: SEDAN - 4DR 5P;  
Рабочий объем двигателя: 1600 CC - GAMMA;  
Двигатель: DOHC - MPI;  
Топливо: GASOLINE - UNLEADED;  
АКП: MANUAL T/M - 6 SPEED 2WD



Посмотреть  
все опции  
VIN на  
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.