

LADA 2190 GRANTA, 2017

VIN: XTA219010J0517293 Госномер: O213AO71



+12 фото в онлайн-отчёте

Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Найдены страховые выплаты
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



	ДТП и происшествия	Есть, 4 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	294 621 км ●
	Владельцы	2 за всё время ●
	История обслуживания	16 записей
	История продаж	2 записи
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN	ХТА219010J0517293
Госномер	О213АО71 • Х252СА750
Тип ПТС	Оригинал
Номер кузова	ХТА219010J0517293
Номер двигателя	6643310
Номер СТС	9937243126
Тип ТС	Легковой седан
Цвет	Белый
Двигатель	1 596 см ³ / 87 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

● Залог не найден

По данным ФНП на 18.06.2026, 16:47. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**


Мы проверили официальные базы данных.

● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



● **Кузовной ремонт**


Кузовной ремонт от 20 января 2019 года

Сервис: Дилер, Московская область, Яхрома

Выполненные работы:

Стекло ветрового окна: с/у

Второе происшествие от 4 октября 2019 года



- ДТП: нет данных о повреждениях
Европротокол

- Страховая выплата
На потерпевшего • 9 100 ₽

- Страховая выплата
На потерпевшего • 8 273 ₽


Страховая выплата

Дата: 2019 год
На потерпевшего: 9 100 ₽

Страховая выплата

Дата: 2019 год
На потерпевшего: 8 273 ₽

Третье происшествие



- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 40 000 – 50 000 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 8 апреля 2022 года

Источник Audatex: 40 000 – 50 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость запасных частей:	20 000 – 30 000 ₽
Общая стоимость:	40 000 – 50 000 ₽

Ремонт

Панель крепления фонаря задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Панель крепления фонаря задняя левая ремонтная окраска <50%

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Боковина задняя левая окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний - замена (снятие)

Бампер задний

Комплект клея для стекла заднего

Крепёж стекла задний самоочищающийся отдел детали

Зажим крепежный

Клипса в заднее стекло

Габаритный фонарь задний левый

Боковина задняя левая

Комплект клея бокового стекла левого

Крепёж бокового стекла левый с механизмом отделки деталей

Зажим крепежный

Дверь задняя левая - снятие/установка

Фиксатор замка задний левый - снятие/установка

Облицовка арки колеса задняя левая снятие/установка

Сиденье многоместное заднее в сборе снятие/установка

Заднее многоместное сиденье спинка снятие/установка

Боковина задняя левая - заменить

Крышка багажника - снятие/установка

Уплотнитель крышки багажника снятие/установка

Бампер задний - снятие/установка

Лючок топливного бака - снятие/установка

Боковое стекло заднее левое - снятие/установка

Настил пола багажника - снятие/установка

Изоляция пола задняя левая - СНЯТИЕ/УСТАНОВКА


Заднее стекло - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Боковина задняя левая провести антикоррозийную обработку

Боковина задняя лакокрасочное обработка полостей

Четвёртое происшествие от 19 февраля 2025 года



- ДТП: есть повреждения

ЦФО, Тульская область, городской округ г.Тула, Центральный • Столкновение • 4 участника

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 100 000 – 150 000 ₽

ДТП от 19 февраля 2025 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

ЦФО, Тульская область, городской округ г.Тула, Центральный

Общие данные ДТП

Освещение:

Светлое время суток

Погода:

Пасмурно

Состояние проезжей части:

Мокрое

Число водителей и пассажиров:

5

Число раненых:

1

Число погибших:

0

LADA 2190 GRANTA — автомобиль из отчёта

Оставление автомобилем места ДТП

Осталось на месте ДТП

Водитель

Степень тяжести последствий:

Не пострадал

Нарушения ПДД:

Нет нарушений

Повреждения

крышка багажника, задний бампер, задний левый фонарь, задняя левая дверь

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Hyundai Solaris — другой участник

Оставление автомобилем места ДТП

Осталось на месте ДТП

Водитель

Степень тяжести последствий:

Не пострадал

Нарушения ПДД:

Нет нарушений

Пассажир 1

Степень тяжести последствий:

Раненый, находящийся (находившийся) на амбулаторном лечении, либо в условиях дневного стационара

Повреждения

задний бампер


задний правый фонарь

заднее правое крыло

крышка багажника

передний бампер

решётка радиатора



ПАЗ — другой участник

Оставление автомобилем места ДТП

Осталось на месте ДТП

Водитель

Степень тяжести последствий:

Не пострадал

Нарушения ПДД:

Нет нарушений

Повреждения

передний бампер

заднее стекло

задний левый фонарь

передний бампер

HOWO — другой участник

Оставление автомобилем места ДТП

Осталось на месте ДТП

Водитель

Степень тяжести последствий:

Не пострадал


Нарушения ПДД:

Нет нарушений

Повреждения

лобовое стекло

правая фара



Расчёт стоимости ремонта от 7 марта 2025 года

Источник Audatex: 100 000 – 150 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 30 000 – 40 000 ₽

Стоимость механических работ: 20 000 – 30 000 ₽

Стоимость запасных частей: 50 000 – 75 000 ₽

Общая стоимость: 100 000 – 150 000 ₽

Ремонт

Панель крепления фонаря задняя левая отремонтировать

Панель пола задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Панель крепления фонаря задняя левая ремонтная окраска <50%

Окраска поверхности

Панель пола задняя окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Панель задка окраска для новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Боковина задняя левая часть/задняя окраска для новой детали

Запасная часть лонжерон задний левая окраска поверхности

Запасная часть для частичной замены

Боковина задняя левая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний
Номерной знак задний
Панель задка
Крышка багажника
Эмблема задняя
Обозначение модели
Комплект клея для стекла заднего/нижнего
Крепёж стекла задний самоочищающийся отдел детали
Зажим крепежный
Зажим
Габаритный фонарь задний левый
Фонарь номерного знака левый
Фонарь номерного знака правый
Крепление номера заднее левое
Комплект клея бокового стекла левого бокового/нижнего
Крепёж бокового стекла левый с механизмом отделки деталей
Крепежная клипса левая
Запасная часть лонжерон задний левый
Изоляция пола задняя левая
Изоляция пола задняя правая
Облицовка арки колеса задняя левая снятие/установка
Облицовка арки колеса заднего правого снятие/установка
Задняя часть лонжерона задняя левая замена (дополнительные работы)
Изоляция пола задняя левая - СНЯТИЕ/УСТАНОВКА
Изоляция пола задняя правая - СНЯТИЕ/УСТАНОВКА
Щиток задка - заменить
Фонарь задний левый - снятие/установка
Фонарь задний правый - снятие/установка
Крышка багажника - снятие/установка
Крышка багажника - заменить (снята)
Бампер задний - снятие/установка
Бампер задний - замена (снятие)
Дверь задняя левая - снятие/установка
Фиксатор замка задний левый - снятие/установка
Сиденье многоместное заднее в сборе снятие/установка
Заднее многоместное сиденье спинка снятие/установка
Боковина задняя левая - заменить
Боковое стекло заднее левое - снятие/установка
Заднее стекло - снятие/установка
Колесо заднее левое - снятие/установка

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

294 621 км ●

В среднем 32 735 км в год



● 174 263 км — пробег долго не менялся

Что это значит

Похоже на простой. Спросите, почему машиной не пользовались и где она стояла: в тёплом боксе или на улице под дождём.

Дата

8 апреля 2022

Источник

Audatex

История эксплуатации

12 января 2018

● **Первая продажа**
Дилер
Московская область, Яхрома

● **1-й владелец**
20 января 2018 — 10 ноября 2021 (3 года 10 месяцев) · Физическое лицо · Московская область

20 января 2018

● **Первичная регистрация**
Данные о регистрации
Московская область

17 октября 2018

22 977 км

● **Текущий ремонт**
Дилер
Московская область, Яхрома

20 января 2019

22 977 км

● **Кузовной ремонт**
Дилер
Московская область, Яхрома

4 октября 2019

● **ДТП**
Данные о ДТП

8 октября 2019

22 977 км

16 января 2020

90 000 км

16 июня 2021

165 000 км

5 августа 2021

165 000 км

10 ноября 2021

8 апреля 2022

174 263 км

18 февраля 2024

215 000 км

19 февраля 2025

7 марта 2025

264 201 км

11 июня 2026

294 621 км

18 июня 2026

294 621 км

● **Текущий ремонт**

Дилер

Московская область, Яхрома

● **Прохождение технического осмотра**

Данные о техосмотре

● **Размещение первого объявления на Авито**

Авито

Московская область, Дмитров

● **Размещение первого объявления на других площадках**

Объявления на других площадках

Московская область, Дмитров



2-й владелец

10 ноября 2021 — н.в. (4 года 8 месяцев) · Физическое

лицо · Тульская область

● **Смена владельца**

Данные о регистрации

Тульская область

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

● **Оценка авто**

Дилер

Тульская область, Тула

● **ДТП**

Данные о ДТП

ЦФО, Тульская область, городской округ г.Тула, Центральный

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

● **Оценка авто**

Дилер

Тульская область, Тула

● **Оценка авто**

Дилер

Тульская область, Тула

2 владельца



1-й владелец

20 января 2018 — 10 ноября 2021 • 3 года 10 месяцев • Физлицо • Московская область



2-й владелец

10 ноября 2021 — н.в. • 4 года 8 месяцев • Физлицо • Тульская область

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.


● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

326 800 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Объявление на другой площадке

5 августа 2021 года

Цена: 332 850 ₽ ↑ 15 850 ₽

Пробег: 173 250 км ↑ 8 250 км

Регион: Московская область, Дмитров

Объявление на Авито

16 июня 2021 года

Цена: 310 000 ₽ ↓ 20 000 ₽

Пробег: 165 000 км

Регион: Москва

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)