

KIA RIO, 2013

VIN: Z94CB41BADR129271 Госномер: P920CX71

Рекомендация

Идёт анализ данных...



- _____
- _____
- _____
- _____

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)

	ДТП и происшествия	Есть, 5 
	Юридические риски	Нет 
	Аварийные аукционы	Нет 
	Пробег	159 459 км 
	Владельцы	1 за всё время 
	История обслуживания	10 записей
	История продаж	0 записей
	Коммерция	Нет 

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN Z94CB41BADR129271

Госномер P920CX71

Номер ПТС 78HC256572

Номер кузова Z94CB41BADR129271

Номер двигателя DW534902

Номер СТС 7109063453

Тип ТС Легковой седан

Цвет Синий

Двигатель 1 591 см³ / 123 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства 22.04.2013

Диапазон номеров двигателя G4FCDW534902

Обозначение модели Rio

Рынок CIS

Код модели DYS4D2615

Модельный год 2013

Еще 11 записей в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Не хватает свежих данных, чтобы сделать вывод о юридической чистоте. Но есть архивные — подсветили даты в карточках.

● **Не найдены ограничения на регистрацию**

По данным на 21.03.2026

● **Нет сведений о розыске**

По данным на 21.03.2026

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 26.06.2026, 13:57. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

По состоянию на 31 мая 2026 года

Мы проверили официальные базы данных.


● **Есть ПТС**

Данные актуальны на 21.03.2026 15:28. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

Номер: 78НС256572

Повреждения автомобиля


Первое происшествие от 20 декабря 2013 года



● **ДТП: нет данных о повреждениях**

Европротокол

Второе происшествие от 3 января 2015 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Тульская область • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

ДТП от 3 января 2015 года

Тип происшествия:

Наезд на стоящее ТС


Регион:

Тульская область


KIA RIO — автомобиль из отчёта

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

KIA Rio — другой участник



Третье происшествие от 11 сентября 2015 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Тульская область • Столкновение • 2 участника

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 20 000 – 30 000 ₽

ДТП от 11 сентября 2015 года

Тип происшествия:

Столкновение


Регион:

Тульская область

KIA RIO — автомобиль из отчёта

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

ВАЗ (Lada) Kalina — другой участник



Расчёт стоимости ремонта от 27 сентября 2015 года

Источник Audatex: 20 000 – 30 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: до 10 000 ₽
Общая стоимость: 20 000 – 30 000 ₽

Ремонт

Щиток задний капота отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали >20-50%)

Щиток задний карем. окраска >50%

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонтная окраска

Окраска поверхности

Крышка багажника окраска поверхности


Окраска новой детали

Датчик задний наружный левый парковки окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Спойлер бампера задний
Обозначение модели
Эмблема изготовителя
Отражатель задний левый
Эмблему на крышке багажника снятие/установка
Эмблема модели задняя снятие/установка
Бампер задний - снятие/установка
Спойлер бампера задний - снятие/установка
Крышка багажника - снятие/установка
Датчик/и системы парковки задний снятие/установка

Четвёртое происшествие от 29 сентября 2023 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Тульская область • Наезд на стоящее ТС • 2 участника

ДТП от 29 сентября 2023 года

Тип происшествия:
Наезд на стоящее ТС
Регион:
Тульская область


KIA RIO — автомобиль из отчёта

Повреждения

передний бампер

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Пятое происшествие от 13 марта 2025 года



- ДТП: лёгкие повреждения
Тульская область • Столкновение • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 75 000 – 100 000 ₽

ДТП от 13 марта 2025 года

Тип происшествия:
Столкновение
Регион:
Тульская область

KIA RIO — автомобиль из отчёта

Повреждения

задний бампер, накладка заднего бампера, крышка багажника

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Volkswagen Sharan — другой участник

Повреждения

передний бампер



Расчёт стоимости ремонта от 24 марта 2025 года

Источник Audatex: 75 000 – 100 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	20 000 – 30 000 ₽
Стоимость механических работ:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость запасных частей:	50 000 – 75 000 ₽
Общая стоимость:	75 000 – 100 000 ₽

Ремонт

Боковина задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя правая ремонт окраска <50%

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Щиток задний окраска для новой детали
Крышка багажника окраска для новой детали
Пол багажника окраска поверхности

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний
Спойлер бампера задний
Балка бампера задняя
Щиток задка
Крышка багажника
Обозначение модели
Эмблема изготовителя
Отражатель задний левый
Отражатель задний правый
Пол багажника
Крышка багажника замок

Кронштейн бампера задний - снятие/установка
Бампер задний в сборе - снятие/установка
Щиток задка - заменить
Панель пола задняя - заменить
Облицовку левую багажника снятие/установка
Облицовку правую багажника снять/установить

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег


По нашим данным

159 459 км ●

В среднем 12 266 км в год



История эксплуатации



	Тульская область
27 сентября 2015 47 742 км	Расчет стоимости ремонта Audatex
19 мая 2021 117 800 км	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
29 сентября 2023	ДТП Данные о ДТП Тульская область
13 марта 2025	ДТП Данные о ДТП Тульская область
24 марта 2025 152 450 км	Расчет стоимости ремонта Audatex
21 марта 2026 159 459 км	Оценка авто Дилер Тульская область, Новомосковск

1 владелец

По состоянию на 31 мая 2026 года



15 мая 2013 — н.в. • 13 лет 2 месяца • Физлицо • Тульская область

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.


● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

689 700 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)