

Renault FLUENCE, 2012

VIN: X7LLZBR0B47850843 Госномер: P159BY71



Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Найдены страховые выплаты
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



📅	ДТП и происшествия	Есть, 5 ●
🏛️	Юридические риски	Нет ●
📉	Аварийные аукционы	Нет ●
📄	Пробег	212 868 км ●
👤	Владельцы	1 за всё время ●
🔧	История обслуживания	10 записей
📅	История продаж	0 записей
📅	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN X7LLZBR0B47850843
Госномер P159BY71
Тип ПТС Оригинал
Номер кузова X7LLZBR0B47850843
Номер двигателя R083151
Номер СТС 7107249925
Тип ТС Легковой седан
Цвет Светло серый
Двигатель 1 598 см³ / 106 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Привод Левостороннее
Двигатель K4M838
Диапазон номеров двигателя R083151
Обозначение модели Fluence-Mégane Generation
Модельный год 10 2012
Код модели Fluence-Mégane Generation

Еще 76 записей в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 19.07.2026, 11:43. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**


Мы проверили официальные базы данных.

● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 150 000 – 200 000 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 14 октября 2014 года

Источник Audatex: 150 000 – 200 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	20 000 – 30 000 ₽
Стоимость механических работ:	30 000 – 40 000 ₽
Стоимость запасных частей:	75 000 – 100 000 ₽
Общая стоимость:	150 000 – 200 000 ₽

Частичный ремонт

Порог двери задний отремонтировать

Ремонт

Крыло заднее правое внутреннее отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Порог двери задний правый ремонтный окраска

Бампер задний окрасить

Окраска поверхности

Крыло заднее правое внутренняя окраска внутренних деталей

Окраска новой детали

Дверь задняя окраска новая деталь

Боковина задняя правая частичная окраска новая деталь

Измерение

Передняя и задняя оси измерить

Передняя и задняя оси измерить

Запасная часть для частичной замены

Боковина задняя правая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь задняя правая

Уплотнитель нижний двери задней правой

Защита молдинга двери задней правой

Комплект клея стекло заднее

Второй картридж клея

Крепёж заднего стекла

Подкрылок задний правый

Балка моста задняя

Цапфа оси задняя правая

Колпак колеса задний правый

Мастика защитная

Дверь задняя правая - снятие/установка

Дверь задняя правая - замена (снята)

Колпак колеса замена

Задний мост - снятие/установка

Задний мост - разобрать-собрать (снят)

Колесо заднее левое - снятие/установка
Тормозная система - прокачать
Заднего стекла - снятие/установка
Съемные детали крыла заднего правого - снятие/установка
Крыло заднее правое часть заменить
Настил пола правый - снятие/установка
Крышка багажника - снятие/установка


Антикоррозийная обработка

Боковина задняя правая антикоррозионная защита
Порог двери правый антикоррозионная защита
Порог двери задний правый/левый обработка полостей
Боковина задняя правая часть/задняя/конечная обработка полостей

Антигравийная защитная обработка

Подготовка для защита днища
Арка колеса задняя правая антикоррозийная защита
Крыло заднее правое внутреннее защита днища

Второе происшествие



● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 50 000 – 75 000 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 8 февраля 2016 года

Источник Audatex: 50 000 – 75 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость запасных частей:	30 000 – 40 000 ₽
Общая стоимость:	50 000 – 75 000 ₽

Частичный ремонт

Порог двери задний отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Порог двери задний правый ремонтный окраска

Окраска новой детали

Дверь задняя окраска новая деталь

Боковина задняя правая частичная окраска новая деталь

Запасная часть для частичной замены

Боковина задняя правая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь задняя правая

Комплект клея для стекла заднего

Крепёж стекла задний

Подкрылок задний правый

Дверь задняя правая - снятие/установка

Дверь задняя правая - замена (снята)

Заднее стекло - снятие/установка

Съемные детали крыла заднего правого - снятие/установка

Крыло заднее правое часть заменить

Настил пола правый - снятие/установка

Крышка багажника - снятие/установка

Антикоррозийная обработка


Боковина задняя правая антикоррозионная защита

Порог двери правый антикоррозионная защита

Порог двери задний правый/левый обработка полостей

Боковина задняя правая обработка полостей

Третье происшествие от 20 февраля 2018 года



● ДТП: есть повреждения

Тульская область, городской округ г.Тула, Центральный • Столкновение • 3 участника

ДТП от 20 февраля 2018 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Тульская область, городской округ г.Тула, Центральный

Renault FLUENCE — автомобиль из отчёта

Повреждения

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР, ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ ФАРА

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.


Mini Cooper — другой участник

Повреждения

КАПОТ

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО




Mitsubishi Lancer — другой участник

Повреждения


ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

КАПОТ

ОБА ПЕРЕДНИХ КРЫЛА



Четвёртое происшествие от 4 июня 2018 года




- ДТП: нет данных о повреждениях
Европротокол

- Страховая выплата
На виновника • 8 870 ₽

Страховая выплата

Дата: июнь 2018 года
На виновника: 8 870 ₽

Пятое происшествие от 18 июня 2024 года



- ДТП: есть повреждения
ЦФО, Тульская область, городской округ г.Тула, Ленинский район • Столкновение • 3 участника

ДТП от 18 июня 2024 года

Тип происшествия:
Столкновение
Регион:
ЦФО, Тульская область, городской округ г.Тула, Ленинский район

Renault FLUENCE — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера
Левое заднее крыло
Левая задняя дверь
Багажник

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

другой участник

КАМАЗ — другой участник

Повреждения

Правая часть передней части кабины

Правая дверь



Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

212 868 км ●

В среднем 26 608 км в год



История эксплуатации

		23 апреля 2013 — н.в. (13 лет 4 месяца) · Физическое лицо · Тульская область
23 апреля 2013	●	Первичная регистрация Данные о регистрации Тульская область
14 октября 2014	●	Расчет стоимости ремонта Audatex
8 февраля 2016	●	Расчет стоимости ремонта Audatex
20 февраля 2018	●	ДТП Данные о ДТП Тульская область, городской округ г.Тула, Центральный
4 июня 2018	●	ДТП Данные о ДТП
8 августа 2018 153 962 км	●	Текущий ремонт Дилер Тульская область, Тула
11 сентября 2018 159 018 км	●	Текущий ремонт Дилер Тульская область, Тула
11 сентября 2018 159 018 км	●	Текущий ремонт Дилер Тульская область, Тула
20 мая 2020 212 868 км	●	Текущий ремонт Дилер Тульская область, Тула
18 июня 2024	●	ДТП Данные о ДТП ЦФО, Тульская область, городской округ г.Тула, Ленинский район

1 владелец

 23 апреля 2013 — н.в. • 13 лет 4 месяца • Физлицо • Тульская область

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

574 400 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)