

BA3 (LADA) 2190 GRANTA, 2013

VIN: XTA219020D0130739 Госномер: P960AO71

Рекомендация

Можно осмотреть



- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Был в ДТП
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)

	ДТП и происшествия	Есть, 1 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Пробег	46 390 км ●
	Владельцы	1 за всё время ●
	История обслуживания	6 записей
	История продаж	0 записей
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN ХТА219020D0130739

Госномер Р960АО71

Номер ПТС 63НС418830

Номер кузова ХТА219020D0130739

Номер двигателя 3145215

Номер СТС 7109075436

Тип ТС Легковой прочий

Цвет Бежевый

Двигатель 1 596 см³ / 98 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

● Залог не найден

По данным ФНП на 25.07.2026, 10:47. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

Мы проверили официальные базы данных.


● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 63НС418830

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 9 сентября 2017 года



● **ДТП: нет данных о повреждениях**

Тульская область • Столкновение • 2 участника

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • до 10 000 ₽

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 30 000 – 40 000 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 18 сентября 2017 года

Источник Audatex: до 10 000 ₽

Частичный ремонт

А-стойка правая отремонтировать

Ремонт

Бампер передний отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний ремонтная окраска

А-стойка правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Дверь задняя окраска поверхности

Порог окраска поверхности

Окраска новой детали

Крепление крыла переднее правое окраска поверхности

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Крепление в крыло переднее правое окраска поверхности

Дверь передняя правая окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крепление крыла переднего правого

Фара правая в сборе

Боковой поворотник правый

Крыло переднее правое

Крепление в крыло переднее правое

Подкрылок передний правый

Брызговик передний правый

Дверь передняя правая

Полоска задняя дверь передняя правая

Комплект зажимов

Болт

Крепёж облицовки двери передней правой с механизмом отделки деталей

Бампер передний - снятие/установка

Кронштейн крыла передний правый снятие/установка

Крыло переднее правое - снятие/установка

Крепление верхнее крыла переднего правого - снятие/установка

Дверь передняя правая - снятие/установка

Дверь передняя правая - замена (дверь снята)

Стапель переоборудование

Транспортное средство на стапель - поставить/снять

Номерной знак передний - снятие/установка

Фара противотуманная левая - снятие/установка

Фара противотуманная правая - снятие/установка

Противотуманные фары - отрегулировать

Подкрылок передний левый - снятие/установка

Углозащитная лента передняя правая - снятие/установка

Дверь задняя правая - снятие/установка

Обивка двери задней правой - снятие/установка

Стекло двери задней правой - снятие/установка

Наружная ручка двери задняя правая - снятие/установка

Замок двери задний правый снятие/установка

Уплотнитель задний правый - снятие/установка

Облицовку порога двери передней правой снятие/установка
Облицовка порога двери задняя правая - снятие/установка
Облицовка верхняя А-стойка правая - снятие/установка
Обивка нижняя центральная стойка правая снятие/установка
Резинка водостока передняя правая - снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 21 сентября 2017 года

Источник Audatex: 30 000 – 40 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	10 000 – 20 000 ₽
Общая стоимость:	30 000 – 40 000 ₽

Частичный ремонт

А-стойка правая отремонтировать

Ремонт

Бампер передний отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали >20-50%)

А-стойка правая ремонт окраска >50%

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний ремонтная окраска
Дверь задняя правая ремонт окраска <50%
Порог правый ремонт окраска <50%

Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали
Дверь передняя правая окраска для новой детали

Измерение

Транспортное средство замерить целиком сходжение колес передних регулировка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Боковой поворотник правый
Крыло переднее правое
Подкрылок передний правый
Брызговик передний правый
Дверь передняя правая
Полоска задняя дверь передняя правая
Комплект зажимов
Болт
Крепёж облицовки двери передней правой с механизмом отделки деталей

Комплект зажимов

Крепёж облицовки двери задней правой с механизмом отделки деталей

Бампер передний - снятие/установка

Крыло переднее правое - снятие/установка

Дверь передняя правая - снятие/установка

Дверь передняя правая - замена (дверь снята)

Декоративная полоска задней рамы двери передней правой - снятие/установка

Стапель переоборудование

Транспортное средство на стапель - поставить/снять

Номерной знак передний - снятие/установка

Фара противотуманная левая - снятие/установка

Фара противотуманная правая - снятие/установка

Противотуманные фары - отрегулировать

Накладка декоративная накладка двери передняя правая снятие/установка

Углозащитная лента передняя правая - снятие/установка

Дверь задняя правая - снятие/установка

Обивка двери задней правой - снятие/установка

Наружная ручка двери задняя правая - снятие/установка

Уплотнитель задний правый - снятие/установка

Облицовку порога двери передней правой снятие/установка

Облицовка порога двери задняя правая - снятие/установка

Обивка нижняя центральная стойка правая снятие/установка

Облицовка верхняя внутренняя стойки правая снятие/установка

Резинка водостока передняя правая - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Антикоррозийная обработка дверь передняя правая

Антикоррозийная обработка двери задней правой

Дверь передняя правая обработка полостей

Дверь задняя правая обработка полостей

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

46 390 км

В среднем 3 568 км в год



История эксплуатации

	1 июня 2013 — н.в. (13 лет 2 месяца) · Физическое лицо · Тульская область
1 июня 2013	Первичная регистрация Данные о регистрации Тульская область
9 сентября 2017	ДТП Данные о ДТП Тульская область
18 сентября 2017	Расчет стоимости ремонта Audatex
21 сентября 2017	Расчет стоимости ремонта Audatex
21 июля 2020	Оценка авто Дилер Тульская область, Тула
19 марта 2026	Оценка авто Дилер Тульская область, Тула

1 владелец

1 июня 2013 — н.в. • 13 лет 2 месяца • Физлицо • Тульская область

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

360 700 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)