

KIA CEE D, 2010

VIN: XWEHC512BB0007199 Госномер: M356CM71

Рекомендация

Можно осмотреть



- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Похоже, пробег скручен
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)

	Пробег	107 800 км, скручен ●
	ДТП и происшествия	Есть, 4 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Владельцы	4 за всё время ●
	История обслуживания	20 записей
	История продаж	0 записей
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN XWENC512BB0007199
Госномер M356CM71
Номер ПТС 39HB498669
Номер кузова XWENC512BB0007199
Номер двигателя AZ217479
Номер СТС 9982871032
Тип ТС Легковой прочий
Цвет Серебристый
Двигатель 1 591 см³ / 122 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства 09.12.2010
Диапазон номеров двигателя G4FCAZ217479
Обозначение модели Ceed
Рынок EUR
Код модели BSS6D261B
Модельный год 2011

Еще 11 записей в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 30.07.2026, 14:28. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

Мы проверили официальные базы данных.


● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 39НВ498669

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 16 350 ₽

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 14 858 ₽

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 9 450 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 12 ноября 2012 года

Источник Audatex: 16 350 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Общая стоимость: 10 000 – 20 000 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Облицовка бампера передняя ремонтная окраска

Крыло переднее левое ремонтная окраска

Замена

Крепеж набор бампер передний

Болт

Болт

Расчёт стоимости ремонта от 1 августа 2013 года

Источник Audatex: 14 858 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 10 000 – 20 000 ₽

Общая стоимость: 10 000 – 20 000 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний ремонтная окраска

Замена

Крепеж набор бампер посмотри по частям

Зажим крепежный

Фиксатор

Фара правая

Расчёт стоимости ремонта от 1 августа 2013 года

Источник Audatex: 9 450 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Общая стоимость: до 10 000 ₽


Ремонт

Дверь задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя левая ремонтная окраска

Второе происшествие



● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 28 250 ₽

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 6 613 ₽

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 4 080 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 12 декабря 2013 года

Источник Audatex: 28 250 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	20 000 – 30 000 ₽
Общая стоимость:	20 000 – 30 000 ₽

Замена

Лобовое стекло
Герметик лобовое стекло
Крепление набора ветрового стекла смотри по частям
Зажим ветрового стекла
Резинка уплотнительная ветрового стекла
Молдинг ветрового стекла

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Лобовое стекло - снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 12 декабря 2013 года

Источник Audatex: 6 613 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	до 10 000 ₽
Общая стоимость:	до 10 000 ₽

Ремонт

Крыло переднее правое отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее правое ремонтная окраска

Замена

Крепеж крыла переднего правого смотри по частям
Болт
Болт

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крыло переднее правое - снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 2 августа 2014 года

Источник Audatex: 4 080 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	до 10 000 ₽
Стоимость механических работ:	до 10 000 ₽
Стоимость запасных частей:	до 10 000 ₽

Общая стоимость: до 10 000 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя правая ремонтная окраска

Замена

Крепление набора обвеса двери задней правой смотри по частям

Болт

Зажим крепежный

Защитная пленка двери задней правой

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Защитная пленка двери задней правой - снятие/установка

Дверь задняя правая - снятие/установка

Обивка двери задней правой - снятие/установка


Стекло двери задней правой - снятие/установка

Наружная ручка двери задняя правая - снятие/установка

Уплотнитель двери задний правый - снятие/установка

Лючок топливного бака - снятие/установка

Третье происшествие от 7 октября 2015 года



- ДТП: нет данных о повреждениях

Европротокол

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 33 696 ₽

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 24 148 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 16 октября 2015 года

Источник Audatex: 33 696 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 20 000 – 30 000 ₽

Общая стоимость: 30 000 – 40 000 ₽

Ремонт

Крышка багажника отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крышка багажника ремонтная окраска

Окраска новой детали

Бампер задний окраска новой детали

Замена

Бампер задний

Крепёж бампера задний смотри по частям

Болт

Крепление

Фиксатор

Фонарь задний левый

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний - снятие/установка

Бампер задний - замена (снятие)

Воздуховод бампера задний с установкой

Расчёт стоимости ремонта от 8 декабря 2015 года

Источник Audatex: 24 148 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: до 10 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 20 000 – 30 000 ₽

Общая стоимость: 20 000 – 30 000 ₽

Окраска новой детали

Дверь задняя окраска новой детали

Замена

Дверь задняя правая

Пленка внутренняя дверь ремонт задняя правая

Пленка передняя дверь рамы задняя правая


Пленка задняя дверь ремонтная задняя правая

Защитная пленка нижняя антикоррозийная задняя правая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь задняя правая - заменить

Четвёртое происшествие от 15 апреля 2022 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Тульская область, городской округ г.Тула, Советский • Столкновение • 2 участника

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 0 ₽

ДТП от 15 апреля 2022 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Тульская область, городской округ г.Тула, Советский

KIA CEE D — автомобиль из отчёта

Повреждения


передний бампер

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

KIA Rio — другой участник

Повреждения

задний бампер



Расчёт стоимости ремонта от 27 апреля 2022 года

Источник Audatex: 0 Р

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

Замена

Бампер передний

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний - снятие/установка

Бампер передний - замена (снятие)

Противотуманные фары - обе - снятие/установка

Фары - обе - снятие/установка

Подкрылок передний левый - снятие/установка

Подкрылок передний правый - снятие/установка

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

от 118 456 км ● Похоже, скручен

Расчёт уже включает возможную скрутку — не менее 10 656 км. В реальности пробег может быть больше.



● 53 000 км — похоже, скрутка

Что это значит

Пробег резко снизился. Так бывает, когда его скручивают, чтобы скрыть реальный износ авто.

Как снизился пробег

63656 → 53000

Дата

15 апреля 2016

Где

Тульская область, Тула

Источник

Дилер

История эксплуатации

	1-й владелец 26 февраля 2011 — 16 апреля 2016 (5 лет 2 месяца) · Физическое лицо · Тульская область
26 февраля 2011	Первичная регистрация Данные о регистрации Тульская область
12 ноября 2012	Расчет стоимости ремонта Audatex
1 августа 2013	Расчет стоимости ремонта Audatex
1 августа 2013	Расчет стоимости ремонта Audatex
12 декабря 2013	Расчет стоимости ремонта

	Audatex
12 декабря 2013	Расчет стоимости ремонта Audatex
2 августа 2014	Расчет стоимости ремонта Audatex
7 октября 2015	ДТП Данные о ДТП
16 октября 2015	Расчет стоимости ремонта Audatex
8 декабря 2015	Расчет стоимости ремонта Audatex
14 февраля 2016 63 656 км	Регламентное ТО Дилер Тульская область, Тула
15 апреля 2016 53 000 км	Оценка авто Дилер Тульская область, Тула
15 апреля 2016 53 000 км	Продажа Дилер Тульская область, Тула
	 2-й владелец 16 апреля 2016 — 30 мая 2024 (8 лет 2 месяца) · Физическое лицо · Тульская область
16 апреля 2016	Смена владельца Данные о регистрации Тульская область
15 апреля 2022	ДТП Данные о ДТП Тульская область, городской округ г.Тула, Советский
27 апреля 2022 85 063 км	Расчет стоимости ремонта Audatex
25 мая 2024 97 525 км	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
	 3-й владелец 30 мая 2024 — 31 мая 2025 (1 год) · Физическое лицо · Тульская область
30 мая 2024	Смена владельца Данные о регистрации Тульская область

27 мая 2025

107 800 км

Прохождение технического осмотра

Данные о техосмотре



4-й владелец

31 мая 2025 — н.в. (1 год 3 месяца) · Физическое
лицо · Тульская область

31 мая 2025



Смена владельца

Данные о регистрации
Тульская область

4 владельца



1-й владелец

26 февраля 2011 — 16 апреля 2016 · 5 лет 2 месяца · Физлицо · Тульская область



2-й владелец

16 апреля 2016 — 30 мая 2024 · 8 лет 2 месяца · Физлицо · Тульская область



3-й владелец

30 мая 2024 — 31 мая 2025 · 1 год · Физлицо · Тульская область



4-й владелец

31 мая 2025 — н.в. · 1 год 3 месяца · Физлицо · Тульская область

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

573 000 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.

Ниже

Наша оценка

Выше

до 525 400 ₽

525 400 — 620 000 ₽

от 620 000 ₽

История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)