

Ford FOCUS, 2010

VIN: X9FHXXEEDHAL57860 Госномер: У819АР71



Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Похоже, пробег скручен
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



	Пробег	187 715 км, скручен ●
	ДТП и происшествия	Есть, 1 ●
	Владельцы	4, среди них юрлицо ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	История обслуживания	14 записей
	История продаж	0 записей
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN X9FHXXEEDHAL57860

Госномер У819АР71 • А333МО50 • Е461РТ799

Номер ПТС 47МР805840

Номер кузова X9FHXXEEDHAL57860

Номер двигателя AL57860

Номер СТС 9922267825

Тип ТС Легковой седан

Цвет Черный

Двигатель 1 798 см³ / 125 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Кондиционер Кондиц.возд., управл. ручную

Кузов 4-дверный седан

Дата производства 13/01/2010

Привод LHD FWD

Двигатель 1.8L Duratec-HE PFI (125PS) - M14

Цвет кузова Panther Black (Metallic)

Еще 114 записей в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 25.07.2026, 14:10. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

Мы проверили официальные базы данных.


● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 47MP805840

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 11 октября 2019 года



● **ДТП: лёгкие повреждения**

Москва, Южный АО • Столкновение • 2 участника

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 150 000 – 200 000 ₽

ДТП от 11 октября 2019 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Москва, Южный АО

Ford FOCUS — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Левое заднее крыло

Левая задняя дверь

Левая передняя дверь

Левое переднее крыло

Левая передняя часть

Правая передняя часть


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Mercedes-benz — другой участник

Повреждения

Правая часть передней части кабины

Левая часть передней части кабины



Расчёт стоимости ремонта от 14 октября 2019 года

Источник Audatex: 150 000 – 200 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: 20 000 – 30 000 ₽

Стоимость запасных частей: 100 000 – 150 000 ₽

Общая стоимость: 150 000 – 200 000 ₽

Частичный ремонт

В-стойка наружная левая отремонтировать

Ремонт

Бампер передний отремонтировать
Порог двери левый отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

В-стойка наружная левая ремонт. Окраска <50%

Окраска поверхности

Ручка наружная дверь передняя левая окраска поверхности
Корпус зеркала наружный левый окраска поверхности
Ручка двери наружная задняя левая окраска поверхности

Окраска новой детали

Дверь передняя левая окраска для новой детали
Дверь задняя левая окраска для новой детали
Боковина задняя левая окраска для новой детали

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крыло левое
Подкрылок передний левый
Брызговик передний левый
Дверь передняя левая
Ручка наружная дверь передняя левая
Накладка задняя дверь передняя левая
Поворотное зеркало наружное левое
Дверь задняя левая
Ручка двери наружная задняя левая
Накладка передняя дверь задняя левая
Бампер задний
Комплект клея для стекла заднего
Крепёж стекла задний самоочищающийся отдел детали
Боковина задняя левая
Клеевой комплект боковина
Клей комплект бокового стекла
Колесный диск передний левый
Крышка ступицы передняя левая
Колёсный диск задний левый
Фара - отрегулировать
Крыло переднее левое - заменить
Дверь передняя левая - заменить
Указатель поворота в наружном зеркале левый с установкой
Дверь задняя левая - заменить
Бампер задний - замена (снятие)
Боковина левая - заменить
Колесо переднее левое - снятие/установка
Диск передний левый - заменить (колесо снято)
Колесо заднее левое - снятие/установка
Диск задний левый - заменить (колесо снято)
Уплотнитель дверь передний левый - снятие/установка
Корпус для наружного зеркала левый - снятие/установка

Заднее стекло - снятие/установка

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

от 216 932 км ● Похоже, скручен

Расчёт уже включает возможную скрутку — не менее 29 600 км. В реальности пробег может быть больше.



● 151 600 км — похоже, скрутка

Что это значит

Пробег резко снизился. Так бывает, когда его скручивают, чтобы скрыть реальный износ авто.

Как снизился пробег

181200 → 151600


Дата

22 января 2018

Источник

Данные о техосмотре

История эксплуатации



	Москва
	2-й владелец 5 февраля 2014 — 11 ноября 2019 (5 лет 10 месяцев) · Физическое лицо · Москва
5 февраля 2014	Смена владельца Данные о регистрации Москва
19 января 2017 181 200 км	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
22 января 2018 151 600 км	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
23 мая 2018 157 109 км	Текущий ремонт СТО Автопилот
2 октября 2018 166 763 км	Текущий ремонт СТО Автопилот Москва
4 октября 2018 166 798 км	Текущий ремонт СТО Автопилот Москва
25 января 2019 175 000 км	Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
27 сентября 2019 187 332 км	Текущий ремонт СТО Автопилот Москва
11 октября 2019	ДТП Данные о ДТП Москва, Южный АО
14 октября 2019 187 715 км	Расчет стоимости ремонта Audatex
	3-й владелец 11 ноября 2019 — 30 июля 2020 (9 месяцев) · Физическое лицо · Москва
11 ноября 2019	Смена владельца Данные о регистрации Москва
	4-й владелец 30 июля 2020 — н.в. (6 лет) · Физическое лицо · Тульская область
30 июля 2020	Смена владельца Данные о регистрации

Тульская область

4 владельца

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.



1-й владелец

4 февраля 2010 — 5 февраля 2014 • 4 года • Юрицо • Московская область •
ЗАО "ХОЛДИНГ МОСОБЛРЕМСТРОЙ"



2-й владелец

5 февраля 2014 — 11 ноября 2019 • 5 лет 10 месяцев • Физлицо • Москва



3-й владелец

11 ноября 2019 — 30 июля 2020 • 9 месяцев • Физлицо • Москва



4-й владелец

30 июля 2020 — н.в. • 6 лет • Физлицо • Тульская область

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.


● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

420 400 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)