

BA3 (LADA) 2190 GRANTA, 2017

VIN: XTA219010H0465161 Госномер: T722CE71



+7 фото в онлайн-отчёте

Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Был в ДТП
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



📅	ДТП и происшествия	Есть, 1 ●
👤	Владельцы	2, среди них юрлицо ●
🏛️	Юридические риски	Нет ●
🔍	Аварийные аукционы	Нет ●
📏	Пробег	223 305 км ●
🔧	История обслуживания	19 записей
📄	История продаж	1 запись
📅	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN ХТА219010Н0465161

Госномер Т722СЕ71

Номер ПТС 63ОР892612

Номер кузова ХТА219010Н0465161

Номер двигателя 6557543

Номер СТС 9971826311

Тип ТС Легковой прочий

Цвет Золотисто-коричневый

Двигатель 1 596 см³ / 87 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

● Залог не найден

По данным ФНП на 31.07.2026, 17:05. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

По состоянию на 30 июня 2026 года

Мы проверили официальные базы данных.

● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 63OP892612

Повреждения автомобиля

Первое происшествие от 29 апреля 2022 года



● **ДТП: лёгкие повреждения**

Тульская область, городской округ г.Тула, Привокзальный • Столкновение • 4 участника

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 121 027 ₽

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 228 155 ₽

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 0 ₽

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 146 823 ₽

ДТП от 29 апреля 2022 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Тульская область, городской округ г.Тула, Привокзальный

ВАЗ (LADA) 2190 GRANTA — автомобиль из отчёта

Повреждения

заднее левое крыло, задний бампер, левая передняя дверь, левое переднее крыло, капот, левая передняя фара, передний бампер, левая стойка лобового стекла

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Mitsubishi — другой участник


Повреждения

дверь багажника с накладкой

задний бампер с накладкой

задняя правая ПТФ

правое заднее крыло с накладкой



ГАЗ — другой участник

Повреждения


передний бампер

левая передняя фара

капот

правый задний фонарь

задний бампер




Lexus — другой участник

Повреждения

передний бампер

правое переднее крыло



Расчёт стоимости ремонта от 3 июня 2022 года

Источник Audatex: 121 027 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	10 000 – 20 000 ₽
Стоимость механических работ:	20 000 – 30 000 ₽
Стоимость запасных частей:	75 000 – 100 000 ₽
Общая стоимость:	100 000 – 150 000 ₽

Ремонт

Дверь задняя левая отремонтировать

Боковина задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя левая ремонтная окраска

Бампер задний ремонтная окраска

Боковина задняя левая ремонтная окраска

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали

Капот окраска новой детали
Крыло переднее левое окраска новой детали
Крепление в крыло переднее левое окраска новой детали
Панель передка в сборе окраска новой детали
Арка колесная передняя левая в сборе окраска новой детали
Водоотражающая панель передняя левая окраска новой детали
Дверь передняя левая окраска новой детали
Боковая рама левая окраска новой детали

Замена

Бампер передний
Облицовка крышки бампера переднего левого
Решётка радиатора
Молдинг решётки радиатора
Эмблема передняя
Капот
Шумоизоляция капота
Фара левая в сборе
Крыло переднее левое
Крепление в крыло переднее левое
Панель передка в сборе
Арка колесная передняя левая в сборе
Лобовое стекло
Клей комплект лобового стекла
Водоотражающая панель передняя левая
Дверь передняя левая
Зеркало наружное левое
Боковая рама левая
Щиток приборов
Облицовка верхняя А-стойки левая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний - снятие/установка
Бампер передний - заменить
Капот - заменить
Замок капота - снятие/установка
Крыло переднее левое - снятие/установка
Арка колеса передняя левая в сборе заменить
Щиток передка в сборе замена
Лобовое стекло - снятие/установка
Дверь передняя левая - снятие/установка
Дверь передняя левая - замена (дверь снята)
Дверь задняя левая - снятие/установка
Сиденье переднее левое снятие/установка
Сиденье многоместное заднее в сборе снятие/установка
Боковая рама левая - заменить
Щиток приборов - снятие/установка
Панель приборов в сборе - снятие/установка
Воздушный фильтр - снятие/установка
Радиатор - снятие/установка

Вентилятор в сборе - снятие/установка
Вал продольный рулевой тяги снятие/установка
Бачок стеклоомывателя - снятие/установка
Бампер задний - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Антикоррозийная обработка передней панели
Капот - провести антикоррозийную обработку
Антикоррозийная обработка двери передней левой
Капота/к обработка полостей
Панель передка в сборе антикоррозийная обработка полостей
Дверь передняя левая антикоррозийная обработка полостей

Антигравийная защитная обработка

Арка колесная передняя левая в сборе защита днища нанести
Арка колесная передняя левая в сборе антикоррозийное покрытие нанести

Расчёт стоимости ремонта от 5 июля 2022 года

Источник Audatex: 228 155 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	50 000 – 75 000 ₽
Стоимость механических работ:	40 000 – 50 000 ₽
Стоимость запасных частей:	100 000 – 150 000 ₽
Общая стоимость:	200 000 – 300 000 ₽

Ремонт

Усилитель рамы крыши левый отремонтировать

Окраска поверхности

Усилитель рамы крыши левая окраска поверхности
Шарнир левый капота окрасить
Шарнир правый капота окрасить

Окраска новой детали

Капот окраска новой детали
Крыло переднее левое окраска новой детали
Крепление в крыло переднее левое окраска новой детали
Поперечина передняя верхняя окраска новой детали
Дверь передняя левая окраска новой детали
Дверь задняя левая окраска новой детали
Боковая рама левая окраска новой детали
А-стойка внутренняя левая окраска новой детали
Усилитель А-стойки внутренний левый окраска новой детали

Замена

Бампер передний
Облицовка крышки бампера переднего левого

Решётка радиатора
Молдинг решётки радиатора
Эмблема передняя
Капот
Шарнир левый капота
Шарнир правый капота
Шумоизоляция капота
Крепёж шумоизоляции смена отдел детали
Комплект зажимов
Фара левая в сборе
Фара правая в сборе
Крыло переднее левое
Крепление в крыло переднее левое
Поперечина передняя верхняя
Лобовое стекло
Клей комплект лобового стекла
Дверь передняя левая
Ручка наружная дверь передняя левая
Полоска задняя дверь передняя левая
Зеркало наружное левое
Кромка уплотнителя двери передней левой
Дверь задняя левая
Клеющая полоска двери задней левой
Клипса/молдинг двери задней левой
Боковая рама левая
А-стойка внутренняя левая
Усилитель А-стойки внутренний левый
Щиток приборов

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний - снятие/установка
Бампер передний - заменить
Капот - заменить
Замок капота - снятие/установка
Петля капота левая - снятие/установка
Петля правая капота - снятие/установка
Фара правая - снятие/установка
Крыло переднее левое - снятие/установка
Крепление верхнее крыла переднего левого - снятие/установка
Поперечина передняя верхняя замена
Лобовое стекло - снятие/установка
Дверь передняя левая - снятие/установка
Дверь передняя левая - замена (дверь снята)
Дверь задняя левая - снятие/установка
Дверь задняя левая - замена (дверь снята)
Сиденье переднее левое снятие/установка
Сиденье многоместное заднее в сборе снятие/установка
Усилитель А-стойка внутренний левый заменить
А-стойка левая внутренняя в заменить
Боковая рама левая - заменить
Щиток приборов - снятие/установка

Панель приборов в сборе - снятие/установка
Воздушный фильтр - снятие/установка
Радиатор - снятие/установка
Бачок перепускной - снятие/установка
Вентилятор в сборе - снятие/установка
Вал продольный рулевой тяги снятие/установка
Бачок стеклоомывателя - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Капот - провести антикоррозийную обработку
Антикоррозийная обработка двери передней левой
Антикоррозийная обработка двери задней левой
Капота/к обработка полостей
Дверь передняя левая антикоррозийная обработка полостей
Дверь задняя лакокрасочное обработка полостей

Расчёт стоимости ремонта от 21 сентября 2022 года

Источник Audatex: 0 Р

Ремонт

Усилитель рамы крыши левый отремонтировать

Окраска поверхности

Усилитель рамы крыши левая окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали
Ручка наружная дверь передняя левая окраска новая деталь
Зеркало наружное левое окраска новая деталь

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали
Крыло переднее левое окраска для новой детали
Крепление в крыло переднее левое окраска поверхности
Поперечина передняя верхняя окраска поверхности
Дверь передняя левая окраска для новой детали
Дверь задняя левая окраска для новой детали
Боковая рама левая окраска для новой детали
А-стойка внутренняя левая в окраске поверхности
Усилитель А-стойки внутренний левый окраска поверхности

Замена

Бампер передний
Решётка радиатора
Молдинг решётки радиатора
Эмблема передняя
Капот

Шарнир левый капота
Шарнир правый капота
Шумоизоляция капота
Фара левая в сборе
Фара правая в сборе
Крыло переднее левое
Крепление в крыло переднее левое
Поперечина передняя верхняя
Лобовое стекло
Клей комплект лобового стекла
Дверь передняя левая
Ручка наружная дверь передняя левая
Полоска задняя дверь передняя левая
Зеркало наружное левое
Кромка уплотнителя двери передней левой
Дверь задняя левая
Клеющая полоска двери задней левой
Клипса/молдинг двери задней левой
Боковая рама левая
А-стойка внутренняя левая
Усилитель А-стойки внутренний левый
Щиток приборов

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний - снятие/установка
Бампер передний - заменить
Капот - заменить
Замок капота - снятие/установка
Петля капота левая - снятие/установка
Петля правая капота - снятие/установка
Фара правая - снятие/установка
Крыло переднее левое - снятие/установка
Крепление верхнее крыла переднего левого - снятие/установка
Поперечина передняя верхняя замена
Лобовое стекло - снятие/установка
Дверь передняя левая - снятие/установка
Дверь передняя левая - замена (дверь снята)
Дверь задняя левая - снятие/установка
Дверь задняя левая - замена (дверь снята)
Сиденье переднее левое снятие/установка
Сиденье многоместное заднее в сборе снятие/установка
Усилитель А-стойка внутренний левый заменить
А-стойка левая внутренняя в заменить
Боковая рама левая - заменить
Щиток приборов - снятие/установка
Панель приборов в сборе - снятие/установка
Воздушный фильтр - снятие/установка
Радиатор - снятие/установка
Бачок перепускной - снятие/установка
Вентилятор в сборе - снятие/установка
Вал продольный рулевой тяги снятие/установка

Бачок стеклоомывателя - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Капот - провести антикоррозийную обработку
Антикоррозийная обработка двери передней левой
Антикоррозийная обработка двери задней левой
Капота/к обработка полостей
Дверь передняя левая антикоррозийная обработка полостей
Дверь задняя лакокрасочное обработка полостей

Расчёт стоимости ремонта от 20 октября 2022 года

Источник Audatex: 146 823 Р

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	30 000 – 40 000 Р
Стоимость механических работ:	20 000 – 30 000 Р
Стоимость запасных частей:	75 000 – 100 000 Р
Общая стоимость:	100 000 – 150 000 Р

Окраска поверхности

Усилитель рамы крыши левая окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали
Зеркало наружное левое окраска новая деталь

Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали
Крыло переднее левое окраска для новой детали
Крепление в крыло переднее левое окраска поверхности
Поперечина передняя верхняя окраска поверхности
Дверь передняя левая окраска для новой детали
Дверь задняя левая окраска для новой детали
Боковая рама левая окраска для новой детали
А-стойка внутренняя левая в окраске поверхности
Усилитель А-стойки внутренний левый окраска поверхности

Замена

Бампер передний
Решётка радиатора
Молдинг решётки радиатора
Эмблема передняя
Капот
Шарнир левый капота
Шарнир правый капота
Шумоизоляция капота
Фара левая в сборе
Фара правая в сборе

Крыло переднее левое
Крепление в крыло переднее левое
Поперечина передняя верхняя
Лобовое стекло
Клей комплект лобового стекла
Дверь передняя левая
Ручка наружная дверь передняя левая
Полоска задняя дверь передняя левая
Зеркало наружное левое
Кромка уплотнителя двери передней левой
Дверь задняя левая
Клеющая полоска двери задней левой
Боковая рама левая
А-стойка внутренняя левая
Усилитель А-стойки внутренний левый
Щиток приборов

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний - снятие/установка
Бампер передний - заменить
Капот - заменить
Замок капота - снятие/установка
Петля капота левая - снятие/установка
Петля правая капота - снятие/установка
Фара правая - снятие/установка
Крыло переднее левое - снятие/установка
Крепление верхнее крыла переднего левого - снятие/установка
Поперечина передняя верхняя замена
Лобовое стекло - снятие/установка
Дверь передняя левая - снятие/установка
Дверь передняя левая - замена (дверь снята)
Дверь задняя левая - снятие/установка
Дверь задняя левая - замена (дверь снята)
Сиденье переднее левое снятие/установка
Сиденье многоместное заднее в сборе снятие/установка
Усилитель А-стойка внутренний левый заменить
А-стойка левая внутренняя в заменить
Боковая рама левая - заменить
Щиток приборов - снятие/установка
Панель приборов в сборе - снятие/установка
Воздушный фильтр - снятие/установка
Радиатор - снятие/установка
Бачок перепускной - снятие/установка
Вентилятор в сборе - снятие/установка
Вал продольный рулевой тяги снятие/установка
Бачок стеклоомывателя - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Капот - провести антикоррозийную обработку
Антикоррозийная обработка двери передней левой

Антикоррозийная обработка двери задней левой
Капота/к обработка полостей
Дверь передняя левая антикоррозийная обработка полостей
Дверь задняя лакокрасочное обработка полостей

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег


По нашим данным

223 305 км ●

В среднем 24 811 км в год



История эксплуатации



	Тульская область, Тула
	 2-й владелец 6 августа 2019 — н.в. (6 лет 11 месяцев) · Юридическое лицо · Тульская область
6 августа 2019	 Смена владельца Данные о регистрации Тульская область
29 апреля 2022	 ДТП Данные о ДТП Тульская область, городской округ г.Тула, Привокзальный
3 июня 2022 113 335 км	 Расчет стоимости ремонта Audatex
27 июня 2022 113 336 км	 Текущий ремонт Дилер Тульская область, Тула
27 июня 2022 113 336 км	 Установка доп. оборудования Дилер Тульская область, Тула
5 июля 2022 113 344 км	 Расчет стоимости ремонта Audatex
21 июля 2022 113 336 км	 Текущий ремонт Дилер Тульская область, Тула
21 июля 2022 113 336 км	 Установка доп. оборудования Дилер Тульская область, Тула
4 августа 2022 113 000 км	 Оценка авто Дилер Тульская область, Тула
21 сентября 2022 113 335 км	 Расчет стоимости ремонта Audatex
17 октября 2022 113 839 км	 Текущий ремонт Дилер Тульская область, Тула
17 октября 2022 113 839 км	 Установка доп. оборудования Дилер Тульская область, Тула
20 октября 2022 113 335 км	 Расчет стоимости ремонта Audatex
2 августа 2024	 Регистрационное действие: Изменение данных в связи с изменением адреса владельца автомобиля

28 июля 2026

223 305 км

Данные о регистрации
Тульская область

Оценка авто
Дилер
Тульская область, Тула

2 владельца

По состоянию на 30 июня 2026 года

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.



1-й владелец

24 мая 2017 — 6 августа 2019 • 2 года 3 месяца • Физлицо • Тульская область



2-й владелец

6 августа 2019 — н.в. • 6 лет 11 месяцев • Юрлицо • Тульская область • ООО

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

407 400 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.

Ниже

Наша оценка

Выше

до 373 900 ₽

373 900 — 444 400 ₽

от 444 400 ₽

История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Объявление на Авито

30 июля 2019 года

Цена: 285 000 ₽

Пробег: 23 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Тульская область, Тула

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)