

## Nissan QASHQAI, 2012

VIN: SJNFAAJ10U2631403    Госномер: M950УН71



+14 фото в онлайн-отчёте

### Рекомендация

Не стоит рисковать

- Оценивался на аукционе аварийных автомобилей
- Пострадала безопасность авто

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



|  |                      |                  |
|--|----------------------|------------------|
|  | Аварийные аукционы   | Есть, 1 ●        |
|  | ДТП и происшествия   | Есть, 1 ●        |
|  | Юридические риски    | Нет ●            |
|  | Пробег               | 92 052 км ●      |
|  | Владельцы            | 2 за всё время ● |
|  | История обслуживания | 9 записей        |
|  | История продаж       | 1 запись         |
|  | Коммерция            | Нет ●            |

## Сведения об автомобиле

### Данные ПТС

VIN ..... SJNFAAJ10U2631403

Госномер ..... M950УН71

Номер ПТС ..... 78УТ097625

Номер кузова ..... SJNFAAJ10U2631403

Номер двигателя ..... 293023С

Номер СТС ..... 9910594780

Тип ТС ..... Легковой прочий

Цвет ..... Фиолетовый

Двигатель ..... 1 598 см³ / 114 л.с.

### Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

### Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Кузов ..... 5 DOOR HATCHBACK

Дата производства ..... 09.2012

Двигатель ..... HR16DE

Комплектация ..... VISIA

Обозначение модели ..... QASHQAI

Рынок ..... Europe (LHD)

Еще 5 записей в [онлайн-отчёте](#)

### Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

### Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

## Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

### ● Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

### ● Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

### ● Залог не найден

По данным ФНП на 03.08.2026, 13:09. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

### ● Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

### ● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

### ● Зарегистрирован в ГИБДД

Мы проверили официальные базы данных.


### ● Есть ПТС

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 78УТ097625

## Повреждения автомобиля

## Первое происшествие от 18 февраля 2017 года



● **ДТП: лёгкие повреждения**

Тульская область, городской округ г. Новомосковск • Столкновение • 2 участника

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 876 749 ₽

## ДТП от 18 февраля 2017 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Тульская область, городской округ г. Новомосковск

Дорога:

Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань, 189 км, 435 м

## Общие данные ДТП

Освещение:

Светлое время суток

Погода:

Ясно

Состояние проезжей части:

Мокрое

Число водителей и пассажиров:

2

Число раненых:

0

Число погибших:

1

## Nissan QASHQAI — автомобиль из отчёта

### Оставление автомобилем места ДТП

Осталось на месте ДТП

### Водитель

Степень тяжести последствий:

Скончался в течение 1 суток

Нарушения ПДД:

Нет нарушений

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

## КАМАЗ 5510 — другой участник

### Оставление автомобилем места ДТП

Осталось на месте ДТП


#### Водитель

Степень тяжести последствий:

Не пострадал

Нарушения ПДД:

Нет нарушений



## Расчёт стоимости ремонта от 27 октября 2017 года

Источник Audatex: 876 749 Р

### Детализация стоимости

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Стоимость окраски:            | 50 000 – 75 000 Р     |
| Стоимость механических работ: | 50 000 – 75 000 Р     |
| Стоимость запасных частей:    | 750 000 – 1 000 000 Р |
| Общая стоимость:              | 750 000 – 1 000 000 Р |

### Окраска поверхности

Шарнир левый капота окрасить

Шарнир правый капота окрасить

Поперечина крыши покрасить

### Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер покраска новой детали

### Окраска новой детали

Капот окраска для новой детали

Крыло переднее левое окраска для новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

Дверь передняя левая окраска для новой детали

Дверь задняя левая окраска для новой детали

Порог наружный левый покраска для новой детали

А-стойка левая окраска для новой детали

Усилитель внутренний в А-стойке левая окраска поверхности  
Усилитель внутренний А-стойки левая окраска поверхности  
Верхняя стойка левая окраска для новой детали  
Крыша окраска для новой детали  
Усилитель внутренний в боковой левый окраска поверхности  
Боковина задняя левая в сборе окраска для новой детали

## Замена

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Бампер передний  
Абсорбер нижний бампера передний  
Абсорбер в бампере передний  
Усилитель бампера передний  
Решётка радиатора  
Траверса усиленная бампера переднего  
Эмблема на решетку радиатора  
Капот  
Шарнир левый капота  
Шарнир правый капота  
Фара левая в сборе  
Фара правая в сборе  
Крыло переднее левое  
Крыло переднее правое  
Подкрылок передний левый  
Подкрылок передний правый  
Накладка крыла/арки передняя левая  
Ветроотражатель передний левый  
Ветроотражатель передний с правой стороны  
Панель передка в сборе  
Лобовое стекло  
Клей комплект лобового стекла  
Крепёж лобового стекла см код  
Комплект установки стекла ветрового смена отделки деталей  
Молдинг ветрового стекла  
Резинка уплотнительная ветрового стекла  
Дверь передняя левая  
Стекло двери передней левой  
Стекло двери передней правой  
Стеклоподъемник передний левый в сборе  
Облицовка дверной ручки передняя левая  
Ручка наружная дверь передняя левая  
Уплотнитель нижний двери передней левой  
Направляющая стекла передняя левая  
Молдинг в двери передний левый  
Молдинг задней двери передний левый  
Защита накладка дверь передняя левая  
Крепёж защитный молдинг передний левый  
Облицовка двери передняя левая  
Зеркало наружное левое  
Корпус зеркала наружный левый

Дверь задняя левая  
Рама двери левая  
Усилитель порога внутренний левый  
Усилитель внутренний А-стойки в левый  
Усилитель внутренний в А-стойке левый  
Усилитель внутренний А-стойки левый  
■ Крыша  
Поперечина крыши передняя  
Усилитель внутренний в боковой левый  
Усилитель левый рамы крыши  
Боковина задняя левая в сборе  
Боковое стекло заднее левое  
Герметизация стекла бокового заднего левого  
Крепёж бокового стекла заднего левого с механизмом  
Резинка бокового стекла задняя левая  
■ Подушка безопасности водителя/пассажира заменить  
■ Нижняя подушка безопасности пассажира  
Щиток приборов  
Конденсатор кондиционера  
Каркас спинки передний левый  
Набивка спинки передняя левая  
Обивка спинки передняя левая  
Боковая нижняя панель бампера левая  
Система боковых нижних подушек безопасности левая заменить  
Датчик боковой нижней подушки безопасности левый  
Головная наружная панель передняя левая  
Головная наружная правая левая заменить  
■ Ремень безопасности передний левый  
■ Ремень безопасности передний правый  
Облицовка крыши  
Балка оси передняя  
Нижний подрамник балки водителя заменить  
Электронный блок управления подушек безопасности  
■ Модуль подушки безопасности  
Жидкостный радиатор  
Защита передняя нижняя двигателя  
Хладагент кондиционера  
Охлаждающая жидкость

---

### **Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

Щиток приборов - снятие/установка  
Панель приборов заменить (снята)  
Радиатор - снятие/установка  
Конденсатор кондиционера - снятие/установка  
Стабилизатор системы тяг и рычагов передний левый снятие/установка  
Стабилизатор системы тяг и рычаг передний правый снятие/установка  
Балка переднего моста - снятие/установка  
Агрегатная балка - заменить (снята)  
Кондиционер-заправить  
Однократное подгорание времени  
Транспортное средство спереди - замерить без регулировки

Панель передка в сборе - снятие/установка  
Крыло переднее левое - снятие/установка  
Крыло переднее правое - снятие/установка  
Усилитель бампера передний - заменить (снят)  
Бампер передний - снятие/установка  
Бампер передний - замена (снятие)  
Решетка радиатора - заменить (снята)  
Обе фары - замена (сняты)  
Фара - отрегулировать  
Крыло переднее левое - замена (снято)  
Крыло переднее правое - заменить (снято)  
Капот - заменить  
Петля левая - снятие/установка (капот снят)  
Петля правая - снятие/установка (капот снят)  
Облицовка обтекателя нижняя - снятие/установка  
Уплотнитель нижний дверь передняя левая снятие/установка  
Лобовое стекло - снятие/установка  
Рама двери левая в сборе заменить  
Усилитель внутренний верхней стойки левый заменить  
Ковровое покрытие полностью снятие/установка  
Дверь передняя левая - заменить  
Усилитель внутренний левый порога - заменить  
Облицовка двери передняя правая - снятие/установка  
Стекло двери и стеклоподъемник передний правый  
Дверь задняя левая - заменить  
Крыша - заменить  
Поперечина крыши передняя - заменить  
Усилитель левый рама крыши - заменить  
Усилитель рама крыши левая - заменить  
Усилитель внутренний А-В-СТОЙКА левая - заменить  
Усилитель верхний А-стойка левая заменить  
Боковина задняя левая - заменить  
Боковое стекло заднее левое - заменить  
Оба ремня безопасности передние - снятие/установка  
Спинка сиденья передняя левая - снятие/установка  
Каркас спинки передний левый - снятие/установка  
Головная нижняя передняя балка левая - снятие/установка  
Электронный блок управления подушек безопасности - снятие/установка  
Модуль подушки безопасности - снятие/установка  
Крышка багажника - снятие/установка

## Аукционы аварийных автомобилей

27 октября 2017 года

### Описание

Повреждения Общее: Капот, Левая сторона, Левое переднее крыло

Площадка: AUTOonline (Audatex)


Пробег: 57 600 км

## Пробег

По нашим данным

**92 052 км** ●

В среднем 8 368 км в год



## История эксплуатации

|                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 сентября 2012 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Таможенные сведения<br/>Данные о таможенном оформлении</li> </ul>                                                                                                                              |
| 21 ноября 2012   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1-й владелец<br/>21 ноября 2012 — 4 апреля 2019 (6 лет 5 месяцев) · Физическое лицо · Тульская область</li> <li>Первичная регистрация<br/>Данные о регистрации<br/>Тульская область</li> </ul> |
| 18 февраля 2017  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ДТП<br/>Данные о ДТП<br/>Тульская область, городской округ г. Новомосковск</li> </ul>                                                                                                          |
| 27 октября 2017  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Оценка на аукционе аварийных автомобилей<br/>Audatex</li> </ul>                                                                                                                                |
| 27 октября 2017  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Расчет стоимости ремонта<br/>Audatex</li> </ul>                                                                                                                                                |
| 14 мая 2018      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Размещение первого объявления на Авито<br/>Авито<br/>Тульская область, Тула</li> </ul>                                                                                                         |
| 4 апреля 2019    | <ul style="list-style-type: none"> <li>2-й владелец<br/>4 апреля 2019 — н.в. (7 лет 5 месяцев) · Физическое лицо · Тульская область</li> <li>Смена владельца<br/>Данные о регистрации</li> </ul>                                      |

27 марта 2021

74 038 км

22 марта 2023

92 052 км

Тульская область

● **Прохождение технического осмотра**

Данные о техосмотре

● **Прохождение технического осмотра**

Данные о техосмотре

## 2 владельца



**1-й владелец**

21 ноября 2012 — 4 апреля 2019 • 6 лет 5 месяцев • Физлицо • Тульская область



**2-й владелец**

4 апреля 2019 — н.в. • 7 лет 5 месяцев • Физлицо • Тульская область

## Коммерческое использование

● **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.


● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

## Цена

**891 100 ₽ — наша оценка**

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



## История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

**Объявление на Авито**

14 мая 2018 года

Цена: 255 000 ₽

Пробег: 64 000 км

Регион: Тульская область, Тула

Состояние: Битый

**Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)