

## Volkswagen POLO, 2005

VIN: WVVZZZ9NZ6D038141    Госномер: K882TM71



### Рекомендация

Можно осмотреть

- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Был в ДТП
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



|  |                      |                  |
|--|----------------------|------------------|
|  | ДТП и происшествия   | Есть, 3 ●        |
|  | Юридические риски    | Нет ●            |
|  | Аварийные аукционы   | Нет ●            |
|  | Пробег               | 100 000 км ●     |
|  | Владельцы            | 3 за всё время ● |
|  | История обслуживания | 15 записей       |
|  | История продаж       | 0 записей        |
|  | Коммерция            | Нет ●            |

## Сведения об автомобиле

### Данные ПТС

VIN ..... WVVZZZ9NZ6D038141  
Госномер ..... K882TM71 • A034CC97  
Тип ПТС ..... Оригинал  
Номер кузова ..... WVVZZZ9NZ6D038141  
Номер двигателя ..... ВКУ355008  
Номер СТС ..... 71УМ629143  
Тип ТС ..... Легковой прочий  
Цвет ..... Светло-синий  
Двигатель ..... 1 390 см³ / 75 л.с.

### Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

### Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства ..... 23.08.2005  
Двигатель ..... ВКУ  
Двигатель ..... 1400CC / 75hp / 55kW  
Обозначение модели ..... Polo/Derby/Vento-IND  
Модельный год ..... 2006  
Рынок ..... Европа

Еще 3 записи в [онлайн-отчёте](#)

### Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

### Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

## Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

- **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

---

- **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

---

- **Залог не найден**

По данным ФНП на 15.08.2026, 15:54. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

---

- **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

---

- **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

---

- **Зарегистрирован в ГИБДД**

Мы проверили официальные базы данных.


---

- **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

## **Повреждения автомобиля**

## Первое происшествие от 22 декабря 2017 года



● ДТП: есть повреждения

Тульская область, городской округ г.Тула, Центральный • Столкновение • 2 участника

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 18 094 ₽

● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 38 019 ₽

## ДТП от 22 декабря 2017 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Тульская область, городской округ г.Тула, Центральный

### Volkswagen POLO — автомобиль из отчёта

#### Повреждения

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР, ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ КРЫЛО, ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ ДВЕРЬ


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

### Toyota Camry — другой участник

#### Повреждения

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

ОБЕ ФАРЫ ПЕРЕД. ПАРКТРОНИКИ



## Расчёт стоимости ремонта от 27 декабря 2017 года

Источник Audatex: 18 094 ₽

### Детализация стоимости

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Стоимость окраски:            | 10 000 – 20 000 ₽ |
| Стоимость механических работ: | до 10 000 ₽       |
| Стоимость запасных частей:    | до 10 000 ₽       |
| Общая стоимость:              | 10 000 – 20 000 ₽ |

### Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний грунтованный ремонтная окраска  
Дверь передняя правая ремонт окраска <50%

### Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Молдинг двери передний правый окраска новая деталь

### Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали  
Колесный диск передний правый окраска для новой детали

### Замена

Крыло переднее правое  
Подкрылок передний правый  
Вентиль давления шин передний правый

### Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крыло переднее правое - снятие/установка  
Подкрылок передний правый - замена (снятие)  
Крыло переднее правое - уплотнить (сопутствующие работы)  
Облицовка бампера переднего - снятие/установка  
Декоративная накладка бампер передний - замена  
Решетка воздухозаборника передняя - снятие/установка  
Крышка форсунки омывателя передняя левая/правая - снятие/установка  
Дверь передняя правая - снятие/установка  
Ручка двери передняя правая - снятие/установка

Облицовка двери передняя правая - снятие/установка  
Стекло окна двери передней правой - снятие/установка  
Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/установка

---

### Расчёт стоимости ремонта от 9 февраля 2018 года

Источник Audatex: 38 019 ₽

#### Детализация стоимости

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Стоимость окраски:            | 10 000 – 20 000 ₽ |
| Стоимость механических работ: | до 10 000 ₽       |
| Стоимость запасных частей:    | 10 000 – 20 000 ₽ |
| Общая стоимость:              | 30 000 – 40 000 ₽ |

---

#### Проверка

Рулевая передача с гидроусилителем

---

#### Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь передняя правая ремонт окраска <50%  
Молдинг двери передний правый ремонтная окраска

---

#### Окраска поверхности

Колесный диск передний правый окраска поверхности

---

#### Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер передний грунтованная окраска новая деталь

---

#### Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска для новой детали

---

#### Замена

Бампер передний грунтованный  
Крыло переднее правое  
Подкрылок передний правый  
Амортизатор передний правый


---

#### Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка бампера переднего - снятие/установка  
Облицовка бампера передняя - замена  
Крыло переднее правое - снятие/установка  
Подкрылок передний правый - замена (снятие)  
Крыло переднее правое - уплотнить (сопутствующие работы)  
Амортизационная стойка передняя правая - снятие/установка  
Амортизатор передний правый - снятие/установка  
Винтовая пружина передняя правая - снятие/установка  
Рычаг подвески передний нижний правый - отсоединение/закрепление  
Дверь передняя правая - снятие/установка


Ручка двери передняя правая - снятие/установка  
Облицовка двери передняя правая - снятие/установка  
Стекло окна двери передней правой - снятие/установка  
Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/установка

### Второе происшествие от 27 августа 2022 года



- ДТП: нет данных о повреждениях  
Европротокол

### Третье происшествие



- Расчёт стоимости ремонта  
Источник Audatex • 41 913 ₽

### Расчёт стоимости ремонта от 17 июня 2024 года

Источник Audatex: 41 913 ₽

#### Детализация стоимости

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Стоимость окраски:            | до 10 000 ₽       |
| Стоимость механических работ: | до 10 000 ₽       |
| Стоимость запасных частей:    | 20 000 – 30 000 ₽ |
| Общая стоимость:              | 40 000 – 50 000 ₽ |

#### Частичный ремонт

Крышка задняя но отремонтировать

#### Ремонт

Накладка бампера заднего отремонтировать

### Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крышка задка наружная ремонтная окраска <50%

### Замена

Бампер задний грунтованный

Замок крышки задний

VW-Эмблема задняя

### Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Верхняя часть замка задняя снятие/установка

Фирменная эмблема на крышке задка замена

Облицовка бампер задний - снятие/установка

Облицовка бампер задний - заменить

Крышка задней стенки - снятие/установка

Механизм привода замка задний - снятие/установка

### Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

### Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

## Пробег

По нашим данным

**145 051 км** ●

В среднем 7 634 км в год



## История эксплуатации

1-й владелец

28 сентября 2005

28 сентября 2005 — 20 февраля 2010 (4 года 5 месяцев) · Физическое лицо · Москва

● **Первичная регистрация**

Данные о регистрации  
Москва



● **2-й владелец**

22 апреля 2010 — 1 сентября 2010 (5 месяцев) · Физическое лицо · Тульская область

22 апреля 2010

● **Смена владельца**

Данные о регистрации  
Тульская область



● **3-й владелец**

1 сентября 2010 — н.в. (15 лет 11 месяцев) · Физическое лицо · Тульская область

1 сентября 2010

● **Смена владельца**

Данные о регистрации  
Тульская область

11 марта 2015

84 000 км

● **Регламентное ТО**

Дилер

3 октября 2015

96 000 км

● **Регламентное ТО**

Дилер

14 октября 2015

97 000 км

● **Регламентное ТО**

Дилер

9 ноября 2015

98 150 км

● **Регламентное ТО**

Дилер

28 октября 2016

110 000 км

● **Текущий ремонт**

Дилер  
Тульская область, Тула

11 ноября 2016

110 000 км

● **Текущий ремонт**

Дилер  
Тульская область, Тула

22 декабря 2017

● **ДТП**

Данные о ДТП  
Тульская область, городской округ г.Тула, Центральный

27 декабря 2017

122 752 км

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

9 февраля 2018

122 752 км

● **Расчет стоимости ремонта**

Audatex

2 августа 2020

● **Текущий ремонт**

145 051 км

27 августа 2022

17 июня 2024

100 000 км

Дилер

Тульская область, Новомосковск

ДТП

Данные о ДТП

Расчет стоимости ремонта

Audatex

## 3 владельца



### 1-й владелец

28 сентября 2005 — 20 февраля 2010 • 4 года 5 месяцев • Физлицо • Москва



### 2-й владелец

22 апреля 2010 — 1 сентября 2010 • 5 месяцев • Физлицо • Тульская область



### 3-й владелец

1 сентября 2010 — н.в. • 15 лет 11 месяцев • Физлицо • Тульская область

## Коммерческое использование

### ● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

### ● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

### ● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

## Цена

### 273 200 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



## История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Не продавался на Авито

**Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)