

Datsun ON-DO, 2016

VIN: Z8NBAABD0H0052112 Госномер: T497CK71



Рекомендация

Нужен взгляд эксперта

- Найдены расчёты стоимости ремонта
- Найдены страховые выплаты
- Не найдены ограничения на регистрацию
- Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



📅	ДТП и происшествия	Есть, 4 ●
📅	Коммерция	Такси ●
🏛️	Юридические риски	Нет ●
🔍	Аварийные аукционы	Нет ●
📄	Пробег	374 000 км ●
👤	Владельцы	2 за всё время ●
🔧	История обслуживания	21 запись
📄	История продаж	3 записи

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN	Z8NBAABD0H0052112
Госномер	T497CK71
Номер ПТС	47ОН860250
Номер кузова	Z8NBAABD0H0052112
Номер двигателя	6547567
Номер СТС	9936238659
Тип ТС	Легковой прочий
Цвет	Белый
Двигатель	1 596 см³ / 87 л.с.

Попал под отзывные кампании

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Кузов	SEDAN
Дата производства	12.2016
Двигатель	1.6LW 8V EURO5 ENGINE
Комплектация	MIDDLE
Обозначение модели	DATSUN ON-DO
Рынок	Europe (LHD)

Еще 3 записи в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 18.08.2026, 18:49. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

Мы проверили официальные базы данных.


● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.

Номер: 47ОН860250

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 7 185 ₽

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 29 537 ₽

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 32 894 ₽

● **Страховая выплата**

На потерпевшего • 85 300 ₽

● **Страховая выплата**

На потерпевшего • 41 105 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 20 февраля 2018 года

Источник Audatex: 7 185 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 5 945 ₽

Стоимость механических работ: 1 240 ₽

Общая стоимость: 7 185 ₽

Ремонт

Боковина задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковина задняя правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Дверь задняя окраска поверхности

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь задняя правая - снятие/установка
Уплотнитель крышки багажника снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 16 марта 2018 года

Источник Audatex: 29 537 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	8 880 ₽
Стоимость механических работ:	4 800 ₽
Стоимость запасных частей:	15 857 ₽
Общая стоимость:	29 537 ₽

Ремонт

Боковая рама отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковая рама правая ремонтная окраска

Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска новой детали
Дверь передняя правая окраска новой детали

Замена

Крыло переднее правое
Дверь передняя правая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний - снятие/установка
Крыло переднее правое - снятие/установка
Дверь передняя правая - снятие/установка
Дверь передняя правая - замена (дверь снята)

Расчёт стоимости ремонта от 20 марта 2018 года

Источник Audatex: 32 894 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	7 992 ₽
Стоимость механических работ:	9 045 ₽
Стоимость запасных частей:	15 857 ₽
Общая стоимость:	32 894 ₽

Ремонт

Боковая рама отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Боковая рама правая ремонтная окраска

Окраска новой детали

Крыло переднее правое окраска новой детали

Дверь передняя правая окраска новой детали

Замена

Крыло переднее правое

Дверь передняя правая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний - снятие/установка

Крыло переднее правое - снятие/установка

Дверь передняя правая - снятие/установка

Дверь передняя правая - замена (дверь снята)

Углозащитная лента передняя правая - снятие/установка

Дверь задняя правая - снятие/установка

Страховая выплата

Дата: 2018 год


На потерпевшего: 85 300 ₽

Страховая выплата

Дата: 2018 год

На потерпевшего: 41 105 ₽

Второе происшествие от 18 сентября 2018 года



- ДТП: нет данных о повреждениях

Европротокол

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 102 972 ₽

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 105 124 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 27 сентября 2018 года

Источник Audatex: 102 972 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	14 670 ₽
Стоимость механических работ:	29 610 ₽
Стоимость запасных частей:	57 882 ₽
Общая стоимость:	102 972 ₽

Ремонт

Крыло переднее левое отремонтировать
Крыло переднее правое отремонтировать
Крепление в крыло переднее левое отремонтировать
Арка колесная передняя правая в сборе отремонтировать
Усилитель арки колеса левый отремонтировать
Усилитель арки колеса отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали >20-50%)

Крыло переднее правое ремонт окраска

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Панель передка в сборе защита днища
Крыло переднее левое ремонт окраска

Окраска поверхности

Крепление в крыло переднее левое окраска внутренних деталей
Арка колесная передняя правая в сборе окраска внутренних деталей
Усиление арки колеса левая окраска внутренних деталей
Шарнир левый капота окрасить
Шарнир правый капота окрасить

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали
Кронштейн крепления бампера покраска внутренних деталей
Капот окраска новый деталь
Панель передка в сборе окраска внутренних деталей

Замена

Бампер передний
Облицовка правого бампера переднего
Передняя решетка нижняя
Кронштейн крепления бампера переднего
Решётка радиатора
Накладка решётки радиатора
Капот
Шарнир левый капота
Шарнир правый капота
Замок капота

Фара правая в сборе
Противотуманная фара правая
Подкрылок передний правый
Панель передка в сборе
Конденсатор в сборе
Шланг компрессора/испарителя
Шланг высокого давления
Жидкостный радиатор

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний - снятие/установка
Бампер передний - заменить
Капот - заменить
Замок капота - снятие/установка
Петля капота левая - снятие/установка
Петля правая капота - снятие/установка
Противотуманные фары - отрегулировать
Щиток передка в сборе замена
Радиатор - снятие/установка
Бачок перепускной - снятие/установка
Охлаждающая жидкость - слить/заправить
Вентилятор в сборе - снятие/установка
Конденсатор - снятие/установка
Шланг кондиционера/ испаритель снятие/установка
Шланг компрессора-испаритель снятие/установка
Бачок стеклоомывателя - снятие/установка
Стапель переоборудование
Транспортное средство на стапель - поставить/снять
Диагностика транспортного средства без стапеля
Подкрылок передний левый - снятие/установка
Крыло переднее правое - снятие/установка
Лючок топливного бака - снятие/установка
Аккумуляторная батарея - снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 7 ноября 2018 года

Источник Audatex: 105 124 Р

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	27 035 Р
Стоимость механических работ:	23 660 Р
Стоимость запасных частей:	54 429 Р
Общая стоимость:	105 124 Р

Ремонт

Крыло переднее правое отремонтировать
Усилитель арки колеса левый отремонтировать
Усилитель арки колеса отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыло переднее левое ремонт окраска
Крыло переднее правое ремонт окраска

Окраска поверхности

Усиление арки колеса левая окраска внутренних деталей
Усиление арки колеса окраска внутренних деталей
Шарнир левый капота окрасить
Шарнир правый капота окрасить

Окраска новой детали

Бампер покраска новой детали
Кронштейн крепления бампера покраска внутренних деталей
Капот окраска новый деталь
Панель передка в сборе окраска внутренних деталей
Арка колесная передняя правая окраска внутренних деталей

Замена


Бампер передний
Облицовка правого бампера переднего
Передняя решетка нижняя
Кронштейн крепления бампера переднего
Решётка радиатора
Накладка решётки радиатора
Капот
Шарнир левый капота
Шарнир правый капота
Фара правая в сборе
Противотуманная фара правая
Подкрылок передний правый
Панель передка в сборе
Арка колесная передняя правая
Конденсатор в сборе
Жидкостный радиатор
Заправка кондиционера

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний - снятие/установка
Бампер передний - заменить
Капот - заменить
Замок капота - снятие/установка
Петля капота левая - снятие/установка
Петля правая капота - снятие/установка
Противотуманные фары - отрегулировать
Арка колеса передняя правая - замена (сопутствующие работы)
Щиток передка в сборе замена
Радиатор - снятие/установка
Бачок перепускной - снятие/установка
Охлаждающая жидкость - слить/заправить
Вентилятор в сборе - снятие/установка

Конденсатор - снятие/установка
Бачок стеклоомывателя - снятие/установка
Фара левая - снятие/установка
Крепление верхнее крыла переднего левого - снятие/установка
Подкрылок передний левый - снятие/установка
Боковой указатель поворота левый - снятие/установка
Крыло переднее правое - снятие/установка
Колесо переднее левое - снятие/установка
Колесо переднее правое - снятие/установка
Лючок топливного бака - снятие/установка
Аккумуляторная батарея - снятие/установка

Третье происшествие



● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 8 990 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 9 апреля 2020 года

Источник Audatex: 8 990 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	6 470 ₽
Стоимость механических работ:	2 520 ₽
Общая стоимость:	8 990 ₽

Ремонт

Дверь задняя отремонтировать


Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя правая ремонт окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь задняя правая - снятие/установка
Обивка двери задней правой - снятие/установка
Стекло двери задней правой - снятие/установка
Молдинг дверь задняя правая - снятие/установка
Наружная ручка двери задняя правая - снятие/установка

Четвёртое происшествие от 24 июня 2020 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Тульская область, городской округ г.Тула, Центральный • Наезд на велосипедиста • 1 участник

ДТП от 24 июня 2020 года

Тип происшествия:

Наезд на велосипедиста

Регион:

Тульская область, городской округ г.Тула, Центральный

Datsun ON-DO — автомобиль из отчёта

Повреждения

КАПОТ, ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ КРЫЛО

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

374 000 км ●

В среднем 37 400 км в год



История эксплуатации

- | | |
|------------------|---|
| 17 апреля 2017 | ● Первая продажа
Дилер
Тульская область, Тула |
| | ● 1-й владелец
18 апреля 2017 — 9 сентября 2021 (4 года 5 месяцев) · Физическое лицо · Тульская область |
| 18 апреля 2017 | ● Первичная регистрация
Данные о регистрации
Тульская область |
| 20 февраля 2018 | ● Расчет стоимости ремонта
Audatex |
| 16 марта 2018 | ● Расчет стоимости ремонта
Audatex |
| 20 марта 2018 | ● Расчет стоимости ремонта
Audatex |
| 25 апреля 2018 | ● Текущий ремонт
Дилер
Тульская область, Тула |
| 18 сентября 2018 | ● ДТП
Данные о ДТП |
| 26 сентября 2018 | ● Текущий ремонт
Дилер
Тульская область, Тула |

27 сентября 2018

115 233 км

7 ноября 2018

115 233 км

18 апреля 2019

160 000 км

9 апреля 2020

236 185 км

24 июня 2020

19 апреля 2021

303 994 км

27 августа 2021

323 855 км

29 августа 2021

323 855 км

2 сентября 2021

323 875 км

2 сентября 2021

323 855 км

9 сентября 2021

7 апреля 2024

360 000 км

4 августа 2026

374 000 км

Расчет стоимости ремонта

Audatex

Расчет стоимости ремонта

Audatex

Прохождение технического осмотра

Данные о техосмотре

Расчет стоимости ремонта

Audatex

ДТП

Данные о ДТП

Тульская область, городской округ г.Тула, Центральный

Прохождение технического осмотра

Данные о техосмотре

Размещение первого объявления на Авито

Авито

Тульская область, Тула

Размещение первого объявления на других площадках

Объявления на других площадках

Тульская область, Тула

Прохождение технического осмотра

Данные о техосмотре

Продажа

Дилер

Тульская область, Тула

2-й владелец

9 сентября 2021 — н.в. (4 года 11 месяцев) · Физическое

лицо · Тульская область

Смена владельца

Данные о регистрации

Тульская область

Оценка авто

Дилер

Тульская область, Тула

Размещение второго объявления на Авито

Авито

Тульская область, Тула

2 владельца



1-й владелец

18 апреля 2017 — 9 сентября 2021 • 4 года 5 месяцев • Физлицо • Тульская область



2-й владелец

9 сентября 2021 — н.в. • 4 года 11 месяцев • Физлицо • Тульская область

Коммерческое использование

● Было разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Регион выдачи: Тульская область

Номер разрешения: 14130

Статус разрешения: Неактивно

Разрешение от 3 мая 2017 года

Регион выдачи: Тульская область

Номер разрешения: 14130

Статус разрешения: Неактивно

Окончание действия разрешения: 3 мая 2022 года

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

220 000 ₽ — цена в объявлении совпадает с нашей оценкой

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Объявление на Авито

4 августа 2026 года

Цена: 220 000 ₽ ↓ 30 000 ₽

Пробег: 374 000 км

Регион: Тульская область, Тула

Объявление на другой площадке

29 августа 2021 года

Цена: 259 000 ₽
Пробег: 323 855 км
Продавец: Дилер
Регион: Тульская область, Тула

Объявление на Авито

27 августа 2021 года

Цена: 259 000 ₽
Пробег: 323 855 км
Продавец: Дилер
Регион: Тульская область, Тула

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)