

Ford FOCUS, 2010

VIN: X9FPXXEEDPAP11763 Госномер: O991TP46



Рекомендация

Идёт анализ данных...



[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



	Пробег	240 289 км, скручен ●
	ДТП и происшествия	Есть, 6 ●
	Юридические риски	Нет ●
	Аварийные аукционы	Нет ●
	Владельцы	4 за всё время ●
	История обслуживания	32 записи
	История продаж	1 запись
	Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN X9FPXXEEDPAP11763
Госномер O991TP46 • C138BP197 • Y921PE750
Тип ПТС Дубликат
Номер кузова X9FPXXEEDPAP11763
Номер двигателя AP11763
Номер СТС 9943855449
Тип ТС Легковой комби (хэтчбек)
Цвет Красный
Двигатель 1 999 см³ / 145 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Кондиционер A/C с двухзон. автом. темпер.контр.
Кузов 5-дверный седан
Дата производства 23/08/2010
Привод LHD FWD
Двигатель 2.0L Duratec-HE (145PS) - M14
Цвет кузова Colorado Red

Еще 114 записей в [онлайн-отчёте](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Не хватает свежих данных, чтобы сделать вывод о юридической чистоте. Но есть архивные — подсветили даты в карточках.

● **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 06.09.2026, 17:44. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Есть ПТС**


Данные актуальны на 29.01.2026 15:52. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

● **Не найдены неоплаченные штрафы**

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 69 248 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 7 апреля 2011 года

Источник Audatex: 69 248 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	56 ₽
Стоимость механических работ:	119 ₽
Стоимость запасных частей:	69 073 ₽
Общая стоимость:	69 248 ₽

Ремонт

Боковая стенка задняя отремонтировать

Дверь задняя правая ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя правая (снятие) ремонт окраска

Боковая стенка задняя правая ремонт окраска

Окраска новой детали

Бампер передний (снят) окраска новой детали

Крыло правое (снято) окраска новой детали

Замковая панель окраска для внутренних деталей

Замена

Бампер передний

Декоративная рамка решетки передняя нижняя

Решетка бампера передняя

Замок капота

Крыло переднее правое

Замковая панель

Дверь задняя правая

Ответная часть замка задняя правая


Облицовка передняя дверь задняя правая

Вентиль решетка правая

Коврик багажника

Сигнал звуковой

Второе происшествие



● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 8 467 ₽

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 27 816 ₽

● **Расчёт стоимости ремонта**

Источник Audatex • 42 803 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 27 июня 2012 года

Источник Audatex: 8 467 ₽

Детализация стоимости

Стоимость механических работ:	5 ₽
Стоимость запасных частей:	8 462 ₽
Общая стоимость:	8 467 ₽

Замена

Указатель поворота наружный зеркала левый
Наружное зеркало левое
Корпус зеркала наружный левый

Расчёт стоимости ремонта от 24 августа 2012 года

Источник Audatex: 27 816 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	36 ₽
Стоимость механических работ:	84 ₽
Стоимость запасных частей:	27 696 ₽
Общая стоимость:	27 816 ₽

Ремонт

Порог двери левый отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя левая ремонт окраска
Порог двери левый ремонт окраска

Замена

Дверь задняя левая
Облицовка передняя дверь задняя левая
Накладка порога левая

Расчёт стоимости ремонта от 27 января 2013 года

Источник Audatex: 42 803 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	46 ₽
Стоимость механических работ:	134 ₽
Стоимость запасных частей:	42 623 ₽
Общая стоимость:	42 803 ₽

Ремонт

Боковина задняя отремонтировать
Арка колесная задняя наружная отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали >20-50%)

Боковина задняя правая ремонт окраска

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя правая ремонт окраска

Окраска поверхности

Арка колесная задняя правая наружная окраска для внутренней детали


Измерение

Схождение задний мост - проверить
Схождение заднее - отрегулировать

Замена


Дверь задняя правая
Ответная часть замка задняя правая
Облицовка передняя дверь задняя правая
Облицовка задняя дверь задняя правая
Молдинг правый крыши
Вентиль решетка правая
Коврик багажника

Третье происшествие от 30 января 2014 года



- ДТП: нет данных о повреждениях
Европротокол

Четвёртое происшествие



- Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 4 952 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 4 декабря 2014 года

Источник Audatex: 4 952 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	3 712 ₽
Стоимость механических работ:	1 240 ₽
Общая стоимость:	4 952 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер премиум окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Надбавка времени основные операции


Решетка бампера передняя - снятие/установка

Противотуманные фары - обе - снятие/установка

Номерной знак передний - снятие/установка

Бампер передний - снятие/установка
Фара - отрегулировать
Подкрылок передний левый - снятие/установка
Подкрылок передний правый - снятие/установка
Колесо переднее левое - снятие/установка
Колесо переднее правое - снятие/установка

Пятое происшествие от 16 сентября 2016 года



● ДТП: нет данных о повреждениях
Европротокол

● Расчёт стоимости ремонта
Источник Audatex • 13 083 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 23 сентября 2016 года

Источник Audatex: 13 083 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	7 024 ₽
Стоимость механических работ:	4 131 ₽
Стоимость запасных частей:	1 928 ₽
Общая стоимость:	13 083 ₽

Частичный ремонт

Дверь задняя правая нижняя часть отремонтировать

Ремонт

Боковина задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя правая нижняя часть ремонт окраска <50%
Боковина задняя правая ремонт окраска <50%


Замена

Накладка передняя дверь задняя правая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Молдинг рамы двери задний правый передний - снятие/установка
Надбавка времени основные операции
Дверь задняя правая в сборе - снятие/установка
Облицовка двери задней правой - снятие/установка
Наружная ручка двери задняя правая - снятие/установка
Уплотнитель опускного стекла двери задней правой - снятие/установка
Бампер задний - снятие/установка
Фонарь задний правый - снятие/установка
Облицовка панели задней стенки - снятие/установка
Облицовка багажника правая снятие/установка
Полка задняя - снятие/установка
Кожух отбортовки колеса задний правый снятие/установка
Облицовка средней стойки правой - снятие/установка

Шестое происшествие от 22 февраля 2023 года



● ДТП: нет данных о повреждениях

Европротокол

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?

Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Результаты диагностики


В [онлайн-отчёте](#) есть 2 диагностики.

Пробег

По нашим данным

от 244 389 км ● Похоже, скручен

Расчёт уже включает возможную скрутку — не менее 4 100 км. В реальности пробег может быть больше.



● **187 900 км — похоже, скрутка**

Что это значит

Пробег резко снизился. Так бывает, когда его скручивают, чтобы скрыть реальный износ авто.

Как снизился пробег

192000 → **187900**

Дата

3 октября 2022

Источник

Данные о техосмотре

История эксплуатации

	1-й владелец 25 сентября 2010 — 27 сентября 2016 (6 лет) · Физическое лицо · Москва
25 сентября 2010	Первичная регистрация Данные о регистрации Москва
7 апреля 2011	Расчет стоимости ремонта Audatex
27 июня 2012	Расчет стоимости ремонта Audatex
24 августа 2012	Расчет стоимости ремонта Audatex
27 января 2013	Расчет стоимости ремонта Audatex

31 января 2013	53 201 км	Визит на сервис Дилер
31 января 2013	56 204 км	Визит на сервис Дилер
31 января 2013	56 204 км	Визит на сервис Дилер
19 мая 2013	64 838 км	Визит на сервис Дилер
5 июня 2013	65 889 км	Визит на сервис Дилер
30 сентября 2013	78 396 км	Визит на сервис Дилер
22 декабря 2013	82 684 км	Визит на сервис Дилер
30 января 2014		ДТП Данные о ДТП
4 декабря 2014		Расчет стоимости ремонта Audatex
30 августа 2015	110 156 км	Визит на сервис Дилер
16 сентября 2016		ДТП Данные о ДТП
23 сентября 2016	129 002 км	Расчет стоимости ремонта Audatex
24 сентября 2016	129 000 км	Продажа Дилер Москва
27 сентября 2016		 2-й владелец 27 сентября 2016 — 1 ноября 2017 (1 год 2 месяца) · Физическое лицо · Московская область
7 января 2017	131 000 км	Смена владельца Данные о регистрации Московская область
30 октября 2017	60 000 км	Регламентное ТО Дилер Москва
		Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре

	 3-й владелец 1 ноября 2017 — 5 октября 2022 (4 года 11 месяцев) · Физическое лицо · Москва
1 ноября 2017	 Смена владельца Данные о регистрации Москва
12 октября 2018 147 000 км	 Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
22 октября 2019 192 000 км	 Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
3 октября 2022 187 900 км	 Прохождение технического осмотра Данные о техосмотре
	 4-й владелец 5 октября 2022 — н.в. (3 года 11 месяцев) · Физическое лицо · Курская область
5 октября 2022	 Смена владельца Данные о регистрации Курская область
22 февраля 2023	 ДТП Данные о ДТП
11 мая 2025 229 818 км	 Оценка авто Дилер Орловская область, Орел
23 июля 2025 237 000 км	 Размещение первого объявления на Авито Авито Курская область, Железногорск
14 сентября 2025 240 289 км	 Визит на сервис Fit Service Новороссийск
14 сентября 2025 240 289 км	 Диагностический осмотр Данные о диагностиках
14 сентября 2025 240 289 км	 Диагностический осмотр Данные о диагностиках

4 владельца



1-й владелец

25 сентября 2010 — 27 сентября 2016 • 6 лет • Физлицо • Москва

.....



2-й владелец

27 сентября 2016 — 1 ноября 2017 • 1 год 2 месяца • Физлицо • Московская область



3-й владелец

1 ноября 2017 — 5 октября 2022 • 4 года 11 месяцев • Физлицо • Москва



4-й владелец

5 октября 2022 — н.в. • 3 года 11 месяцев • Физлицо • Курская область

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.


● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

532 000 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Данные могли устареть. Сейчас вы видите информацию, актуальную на 06.09.2026 17:44. Как только получим свежие данные, пришлём вам обновлённый отчёт.

Объявление на Авито

23 июля 2025 года

Цена: 600 000 ₽ ↓ 80 000 ₽

Пробег: 237 000 км

Регион: Курская область, Железногорск

Сведения об участии в торгах пока не проверены

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)