


Opel CORSA, 2012

VIN: W0LOSDL08C6085045 Госномер: O753PM71



+16 фото в онлайн-отчёте

Рекомендация

Не стоит рисковать

● Пострадала безопасность авто

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)



ДТП и происшествия	Есть, 3 ●
Юридические риски	Нет ●
Аварийные аукционы	Нет ●
Пробег	123 008 км ●
Владельцы	4 за всё время ●
История обслуживания	29 записей
История продаж	1 запись
Коммерция	Нет ●

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN _____ W0L0SDL08C6085045

Госномер _____ O753PM71 • T353MB750

Номер ПТС _____ 71PT661104

Номер кузова _____ W0L0SDL08C6085045

Номер двигателя _____ 19AD5844

Номер СТС _____ 9978050432

Тип ТС _____ Легковой хэтчбек (комби)

Цвет _____ Белый

Двигатель _____ 1 398 см³ / 101 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Двигатель _____ A14XER

Обозначение модели _____ CORSA-D

Код модели _____ 0AP08

Модельный год _____ All

Дата производства _____ 25.04.2012

Тип коробки передач _____ (MC7) АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ, 4-СКОРОСТНАЯ

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Судя по нашим данным, это юридически чистый автомобиль: вы сможете поставить его на учёт в ГИБДД и ездить на нём.

● **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

● **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Залог не найден**

По данным ФНП на 12.09.2026, 14:39. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

● **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

● **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

● **Зарегистрирован в ГИБДД**

Мы проверили официальные базы данных.

● **Есть ПТС**

Он нужен для заключения договора купли-продажи и регистрации автомобиля в ГИБДД.


Номер: 71РТ661104

● **Не найдены неоплаченные штрафы**

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



● Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 91 004 ₽

● Кузовной ремонт

Расчёт стоимости ремонта от 28 сентября 2013 года

Источник Audatex: 91 004 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	13 600 ₽
Стоимость механических работ:	19 600 ₽
Стоимость запасных частей:	57 804 ₽
Общая стоимость:	91 004 ₽

Ремонт

Боковина задняя отремонтировать
Боковое стекло левое ремонтировать
Боковое стекло правое ремонтировать
Бампер передний ремонтировать
Дверь правая ремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Облицовка передка ремонтная окраска
Дверь передняя правая в сборе ремонтная окраска
Рама окна передняя правая ремонтная окраска
Облицовка задняя капитальный ремонт наружный окрас
Боковина задняя левая ремонтная окраска
Боковина задняя правая ремонтная окраска

Замена

Бампер передний
Решетка наружная левая бампер передний
Защитная накладка передняя левая
Лобовое стекло
Герметик лобовое стекло
Распорка

Дверь передняя правая
Запорная скоба передняя левая
Запорная скоба передняя правая
Бампер задний

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка передка - снятие/установка
Облицовка передка - замена (снята)
Облицовка передка - разобрать
Дополнительные работы на транспортном средстве с противотуманными фарами
Фара отрегулировать
Ветровое стекло - снятие/установка
Скоба замка передняя левая - замена
Дверь передняя правая - замена
Дополнительные работы на транспортном средстве с электрическими стеклоподъемниками
Клейкая пленка дверь передняя правая
Скоба замка передняя правая замок
Облицовка задка - снятие/установка
Обивка задка - замена (снята)
Обивка задка - разобрать
Дополнительная работа транспортного средства с насадкой выпускной
Уплотнитель двери передний левый - снятие/установка
Уплотнитель двери передний правый - снятие/установка
Уплотнитель водосточного желоба левый снятие/установка
Уплотнитель обивки порога левый снятие/установка
Уплотнитель водосточного желоба правый снятие/установка
Уплотнитель обивки порога правый снятие/установка
Накладка крыши левая снятие/установка
Накладка крыши правая снятие/установка
Облицовка арки колеса задняя левая - снятие/установка
Облицовка арки колеса задняя правая - снятие/установка
Уплотнитель двери задка - заменить
Лючок топливного бака - снятие/установка
Колесо заднее левое - снятие/установка
Колесо заднее правое - снятие/установка
Колесо снятие/установка дополнительные работы

Кузовной ремонт от 12 октября 2013 года

Сервис: Дилер, Москва

Выполненные работы:

Клемма (-) АКБ; дверь п пр - зам металле, вкл дверь с/у, навесные детали переоборудовать, защитный воск нанести; доп раб на т/с с эл. стеклоподъемниками; уплотнитель двери п пр - с/у; (С624100) скоба замка п пр зам; уплотнитель водосточного желоба прав с/у; (БН) уплотнитель обивки порога прав с/у; накладка крыши пр с/у; (А533010) облицовка арки колеса з пр - с/у; лючок топливного бака - с/у; (Е002500) колесо з пр - с/у; () боковина з пр отремонтировать; () боковое стекло пр укрыть; () дверь правая ремонтировать; (В001149) дверь п пр в сб ремонтн окрас эт iii; (В041550) боковина з пр ремонтн окрас эт iii;

Кузовной ремонт от 12 октября 2013 года

Сервис: Дилер, Москва

Выполненные работы:

ветровое стекло - с/у вкл водоотражатель - с/у;

Кузовной ремонт от 12 октября 2013 года

Сервис: Дилер, Москва

Выполненные работы:

уплотнитель двери п л - с/у; скоба замка п л - зам; уплотнитель водосточного желоба лев с/у; (БН) уплотнитель обивки порога лев с/у; облицовка задка - с/у; (A571500) обивка задка - зам (снята); (A571500011) обивка задка - разобрать; накладка крыши лев с/у; (A533020) облицовка арки колеса з л - с/у; (C126000) уплотнитель двери задка - заменить; (E002500) колесо з л - с/у; (E002500) колесо с/у дополнительные работы; () бок стекло л укрыть; (B077530) облицовка задка ремонтн окрас эт iii; боковина з л ремонтн окрас эт iii; (БН) надбавка времени к основной работе;


Кузовной ремонт от 12 октября 2013 года

Сервис: Дилер, Москва

Выполненные работы:

облицовка передка - с/у; (A561500) облицовка передка - зам (снята); облицовка передка - разобрать; доп раб на т/с с противотуман. фарами; (N102010) фара отрегулировать; () бампер передний ремонтировать; облицовка передка ремонтн окрас эт iii;

Второе происшествие



- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 15 022 ₽

- Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 284 871 ₽

- Кузовной ремонт

Расчёт стоимости ремонта от 13 ноября 2013 года

Источник Audatex: 15 022 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	11 480 ₽
Стоимость механических работ:	3 400 ₽
Стоимость запасных частей:	142 ₽
Общая стоимость:	15 022 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Облицовка задняя капитальный ремонт наружный окрас
Боковина задняя левая ремонтная окраска
Стекло боковое укрытие окраски при ремонте

Замена

Запорная скоба передняя левая
Бампер задний
Защитная пленка боковая левая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Скоба замка передняя левая - замена
Облицовка задка - снятие/установка
Обивка задка - замена (снята)
Обивка задка - разобрать
Пленку боковины левой прикрепить
Уплотнитель двери передний левый - снятие/установка
Уплотнитель водосточного желоба левый снятие/установка
Уплотнитель обивки порога левый снятие/установка
Накладка крыши левая снятие/установка
Облицовка арки колеса задняя левая - снятие/установка
Уплотнитель двери задка - заменить
Облицовка задняя стенка снятие/установка
Облицовка крыла задняя левая - снятие/установка
Колесо заднее левое - снятие/установка
Колесо снятие/установка дополнительные работы

Расчёт стоимости ремонта от 19 мая 2014 года

Источник Audatex: 284 871 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	15 100 ₽
Стоимость механических работ:	38 100 ₽
Стоимость запасных частей:	231 671 ₽
Общая стоимость:	284 871 ₽

Частичный ремонт

Лонжерон передний левый отремонтировать

Ремонт

Сувальда замка передняя левая ремонтировать
Лобовое стекло отремонтировать
3-угол стекло переднее левое ремонтировать
3-угол стекло переднее правое ремонтировать
Боковое стекло левое ремонтировать
Комплект проводов вентилятора отремонтировать
Дверь левая ремонтировать
Крыло переднее левое ремонтировать
Перекосы передней части автомобиля

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Капот в сборе ремонтный окрас
Крыло переднее левое ремонтная окраска
Дверь передняя левая в сборе ремонтная окраска
Рама окна передняя левая ремонтная окраска
А-стойка левая в ремонтной окраске
А-стойка правая в ремонтной окраске
Боковина задняя левая ремонтная окраска

Окраска поверхности

Лонжерон передний левый окраска поверхности
Лючок топливного бака окраска поверхности

Окраска новой детали

Облицовка передка окраска новая деталь
Крышка буксировочной проушины окраска новая деталь
Крыло переднее правое окраска новая деталь
Кожух зеркала наружный правый окраска новая деталь
Облицовка задка окраска новая деталь

Измерение

Транспортное средство в сборе замерить
Дополнительно: углы установки передних колес регулировка

Замена

Красным отмечены детали, повреждение которых влияет на безопасность авто.

Рамка номерного знака передняя
Бампер передний
Решетка воздушная передняя нижняя
Облицовка бампера
Решетка наружная левая бампер передний
Решетка наружная правая бампера переднего
Защитная накладка передняя левая
Защитная накладка передняя правая
Крепление наружное левое облицовки передней
Крепление наружное правое бампер передний

Облицовка левая решетка радиатора
Облицовка правая решетки радиатора
Гаситель удара
Поперечина радиатора
Гаситель удара бампер передний
Крышка буксировочной проушины
Гаситель удара передний нижний
Спойлер передний левый
Решётка радиатора
Накладка решетки радиатора
Капот
Фара правая
Противотуманная фара левая
Противотуманная фара правая
Лампа противотуманной фары передняя левая
Боковой поворотник правый
Крыло переднее левое
Крыло переднее правое
Подкрылок передний правый
Брызговик (комплект)
Брызговик передний правый смотри
Обтекатель
Наклейка с предупреждением
Гаситель удара передний левый
Гаситель удара передний правый
Бачок омывателя
Заливная труба
Крышка бачка стеклоомывателя
Дверь передняя левая
Запорная скоба передняя левая
Наружное зеркало правое
Кожух зеркала наружный правый
Бампер задний
Направляющая 3 правая
Конденсатор
Подводка испарителя
Балка оси передняя
Колесный диск передний левый
Колесный диск передний правый
Колпак ступицы передний правый
Крепление нижнее левое радиатора
Радиатор
Диффузор вентилятора
Защита правая двигателя
Колёсный диск задний правый
Наружный датчик температуры
■ Накладка надставки лонжерон ва передний левый
Накладка надставки лонжерона передняя правая
Разъем противотуманных фар передний левый - замена
Разъем противотуманных фар передний левый разборка-сборка/замена

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Заглушина моторного щита - снятие/установка

Переднюю часть в сборе заменить

Капот - заменить (снят)

Оба крыла - заменить

Дополнительные работы на транспортном средстве с брызговиками передними

Дополнительные работы на транспортном средстве с брызговиками передними

Облицовка передка - разобрать

Дополнительные работы на транспортном средстве с противотуманными фарами

Фара - отрегулировать

Бачок стеклоомывателя снятие/установка

Дверь передняя левая - замена

Дополнительные работы на транспортном средстве с электрическими стеклоподъемниками

Скоба замка передняя левая - замена

Облицовка двери передняя правая - снятие/установка

Наружное зеркало заднего вида правое - снятие/установка

Облицовка задка - снятие/установка

Обивка задка - замена (снята)

Обивка задка - разобрать

Дополнительные работы транспортного средства с брызговиками задними

Крепление правой облицовки задка замена

Шланг передний кондиционера передний снятие/установка

Картер моста переднего разобран/собиран (снят)

Колесо переднее левое установка/балансировка

Колесо переднее правое - установка/балансировка

Дополнительные работы на транспортном средстве с обивкой моторного отсека

Колесо заднее правое - снятие/установка

Колесо заднее правое - установить/отбалансировать

Колесо установка/балансировка дополнительные работы

Электронный замер кузова

Стапель переоборудование

Транспортное средство на стапель - установить

Кондиционер опорожнить/заправить

Фара правая - заменить

Радиатор - снятие/установка

Дополнительные работы автомобиля с автоматической коробкой передач

Дополнительная работа на транспортном средстве с кондиционером

Уплотнитель двери передний левый - снятие/установка

Уплотнитель двери передний правый - снятие/установка

Уплотнитель водосточного желоба левый снятие/установка

Уплотнитель обивки порога левый снятие/установка

Уплотнитель водосточного желоба правый снятие/установка

Накладка крыши левая снятие/установка

Накладка крыши правая снятие/установка

Облицовка арки колеса задняя левая - снятие/установка

Уплотнитель двери задка - заменить

Лючок топливного бака - снятие/установка

Выпускная труба - отсоединить/закрепить

Система выпуска - снятие/установка

Балка переднего моста - снятие/установка

Колесо заднее левое - снятие/установка


Кузовной ремонт от 23 мая 2014 года

Сервис: Дилер, Москва

Выполненные работы:

Дефектовка а/м;

Третье происшествие от 26 ноября 2021 года



● ДТП: лёгкие повреждения

Московская область, городской округ "Богородский", Ногинск • Столкновение • 2 участника

ДТП от 26 ноября 2021 года

Тип происшествия:

Столкновение

Регион:

Московская область, городской округ "Богородский", Ногинск

Opel CORSA — автомобиль из отчёта

Повреждения


Правое заднее крыло

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Ford Focus — другой участник

Повреждения

Левое заднее крыло



Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

128 000 км ●

В среднем 10 666 км в год



История эксплуатации

- 4 мая 2012
● **Таможенные сведения**
Данные о таможенном оформлении
- 31 августа 2012
● **Первая продажа**
Дилер
Москва
- 31 августа 2012
● **Текущий ремонт**
Дилер
Москва
- 5 сентября 2012
● **Установка доп. оборудования**
Дилер
Москва
- **1-й владелец**
12 сентября 2012 — 10 декабря 2014 (2 года 3 месяца) · Физическое лицо · Москва
- 12 сентября 2012
● **Первичная регистрация**
Данные о регистрации
Москва
- 13 сентября 2012
● **Сервисное обращение**
Партнер Автотеки

19 мая 2013

6 744 км

Москва

Визит на сервис

Дилер

Москва

31 августа 2013

11 085 км

Регламентное ТО

Дилер

Москва

28 сентября 2013

Расчет стоимости ремонта

Audatex

12 октября 2013

12 631 км

Кузовной ремонт

Дилер

Москва

12 октября 2013

12 631 км

Кузовной ремонт

Дилер

Москва

12 октября 2013

12 631 км

Кузовной ремонт

Дилер

Москва

12 октября 2013

12 631 км

Кузовной ремонт

Дилер

Москва

13 ноября 2013

Расчет стоимости ремонта

Audatex

15 марта 2014

17 774 км

Визит на сервис

Дилер

Москва

19 мая 2014

Расчет стоимости ремонта

Audatex

23 мая 2014

18 172 км

Кузовной ремонт

Дилер

Москва

13 сентября 2014

20 483 км

Регламентное ТО

Дилер

Москва

13 сентября 2014

20 483 км

Регламентное ТО

Дилер

Москва



2-й владелец

10 декабря 2014 — 2 июня 2018 (3 года 6

месяцев) · Физическое лицо · Московская область

10 декабря 2014

Смена владельца

7 декабря 2017

71 000 км

Данные о регистрации
Московская область

Прохождение технического осмотра
Данные о техосмотре



3-й владелец

2 июня 2018 — 8 октября 2024 (6 лет 5 месяцев) · Физическое
лицо · Московская область

2 июня 2018

Смена владельца
Данные о регистрации
Московская область

28 мая 2020

96 893 км

Прохождение технического осмотра
Данные о техосмотре

26 ноября 2021

ДТП
Данные о ДТП
Московская область, городской округ "Богородский", Ногинск

26 сентября 2024

128 000 км

Оценка авто
Дилер
Московская область, Ногинск

22 октября 2024

128 000 км

Продажа
Дилер
Московская область, Ногинск

25 октября 2024

128 000 км

Размещение первого объявления на Авито
Авито
Тульская область, Тула

30 октября 2024

123 008 км

Прохождение технического осмотра
Данные о техосмотре



4-й владелец

2 ноября 2024 — н.в. (1 год 11 месяцев) · Физическое
лицо · Тульская область

2 ноября 2024

Смена владельца
Данные о регистрации
Тульская область

4 владельца



1-й владелец

12 сентября 2012 — 10 декабря 2014 • 2 года 3 месяца • Физлицо • Москва



2-й владелец

10 декабря 2014 — 2 июня 2018 • 3 года 6 месяцев • Физлицо • Московская область



3-й владелец

2 июня 2018 — 8 октября 2024 • 6 лет 5 месяцев • Физлицо • Московская область



4-й владелец

2 ноября 2024 — н.в. • 1 год 11 месяцев • Физлицо • Тульская область

Коммерческое использование

● Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

● Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

● Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

504 700 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.



История продаж

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Объявление на Авито

25 октября 2024 года

Цена: 735 000 ₽ ↑ 10 000 ₽

Пробег: 128 000 км

Регион: Тульская область, Тула

Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

[Подробнее в онлайн-отчёте](#)