Автотека
проект Avito

От 2 сент 2026, отчёт готов

Volkswagen TIGUAN, 2011

VIN: XW8ZZZ5NZBG108355 Госномер: P804XM71

По состоянию на 2 сент 2026
Для рекомендации ИИ опирался на данные из других источников — самые свежие из тех, что нам удалось достать.

Рекомендация

Можно осмотреть

- **Найдены расчёты стоимости ремонта**
- **Был в ДТП**
- **Не найдены ограничения на регистрацию**
- **Нет сведений о продаже на аукционе аварийных автомобилей**

Подробнее в онлайн-отчёте

ДТП и происшествия	Есть, 2
Юридические риски	
Аварийные аукционы	Нет
Пробег	86 902 км
Владельцы	3 за всё время
История обслуживания	17 записей
История продаж	0 записей
Коммерция	Нет

Сведения об автомобиле

Данные ПТС

VIN	XW8ZZZ5NZBG108355
Госномер	P804XM71
Тип ПТС	Оригинал
Номер кузова	XW8ZZZ5NZBG108355
Номер двигателя	114087
Номер СТС	7147318770
Тип ТС	Легковой прочий
Цвет	Серо-синий
Двигатель	1 984 см³ / 170 л.с.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Дата производства	25.02.2011
Двигатель	CAWA
Двигатель	2000CC / 170hp / 125kW TFSI
Диапазон номеров двигателя	114087
Обозначение модели	Tiguan
Модельный год	2011

Еще 4 записи в онлайн-отчёте

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО.

Юридические риски

Не хватает данных, чтобы сделать вывод о юридической чистоте этого автомобиля.

Сведения о ПТС пока не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, отчёт обновится и мы пришлём его на почту.

Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

По данным ФНП на 02.09.2026, 17:43. Но базы могли не обновиться, поэтому перед сделкой проверьте наличие залога у нотариуса.

Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Зарегистрирован в ГИБДД

Мы проверили официальные базы данных.

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП.

Повреждения автомобиля

Первое происшествие



Расчёт стоимости ремонта

Источник Audatex • 49 ₽

Расчёт стоимости ремонта от 14 марта 2012 года

Источник Audatex: 49 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	48 ₽
Стоимость механических работ:	0 ₽
Общая стоимость:	49 ₽

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)


Облицовка бампера 3 окраска для ремонта

Подбор колера окраски при ремонте

Замена

Бампер задний грунтованный

Второе происшествие от 21 мая 2018 года



- ДТП: есть повреждения

  Тульская область, городской округ г.Тула, Зареченский • Столкновение • 2 участника

- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 82 334 ₽

- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 88 570 ₽

- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 60 524 ₽

- Расчёт стоимости ремонта

  Источник Audatex • 85 820 ₽

ДТП от 21 мая 2018 года

Тип происшествия:
Столкновение

Регион:
Тульская область, городской округ г.Тула, Зареченский

Volkswagen TIGUAN — автомобиль из отчёта

Повреждения

ЗАДНИЙ БАМПЕР, ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КРЫЛО


Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Renault Logan — другой участник

Повреждения

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

ПРАВАЯ ФАРА



Расчёт стоимости ремонта от 24 мая 2018 года

Источник Audatex: 82 334 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	16 635 ₽
Стоимость механических работ:	9 100 ₽
Стоимость запасных частей:	56 599 ₽
Общая стоимость:	82 334 ₽

Ремонт

Щиток задний капота отремонтировать

Крышка задка отремонтировать

Боковина левая отремонтировать

Панель крепления фонаря задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Щиток задний карем. окраска <50%

Крышка задка ремонт. Окраска <50%

Боковина левая ремонтная окраска <50%

Панель крепления фонаря задняя левая ремонтная окраска <50%

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний грунтованная окраска новая деталь

Окраска новой детали

Соединительная панель задняя левая окраска для новой детали
Соединительная панель задняя левая окраска для новой детали

Замена

Накладка задняя порога левая
Бампер задний грунтованный
Спойлер бампера задний
Направляющая левая бампера
Щиток задний левый
Фара заднего хода левая
Соединительная панель задняя левая
Соединительная панель задняя левая
Подкрылок задний левый
Воздухозаборная решетка задняя левая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Соединительная панель задняя левая - замена (сопутствующие работы)
Воздушная решетка задняя левая снятие/установка
Облицовка бампер задний - снятие/установка
Облицовка бампера задняя - заменить
Облицовка порога заднего левого - снятие/установка
Кожух колесной арки задний левый - снятие/установка
Подкрылок задний левый - снятие/установка
Колесо (колеса) заднее - снятие/установка

Расчёт стоимости ремонта от 27 мая 2018 года

Источник Audatex: 88 570 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	18 498 ₽
Стоимость механических работ:	20 619 ₽
Стоимость запасных частей:	48 757 ₽
Общая стоимость:	88 570 ₽

Ремонт

Щиток задний капота отремонтировать
Крышка задка отремонтировать
Боковина левая отремонтировать
Панель крепления фонаря задняя левая отремонтировать
Соединительная панель задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Щиток задний карем. окраска <50%
Крышка задка ремонт. Окраска <50%
Боковина левая ремонтная окраска <50%
Панель крепления фонаря задняя левая ремонтная окраска <50%

Окраска поверхности

Соединительная панель задняя левая окраска поверхности
Щиток задний левый окрасить

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний грунтованная окраска новая деталь

Окраска новой детали

Соединительная панель задняя левая окраска для новой детали

Замена

Накладка задняя порога левая
Накладка заднего порога правая
Бампер задний грунтованный
Спойлер бампера задний
Направляющая левая бампера
Балка бампера задняя
Щиток задний левый
Датчик парковки задний левый наружный
Крепление датчик задний левый наружный
Уплотнитель крышки задка
Отражатель левый
Фара заднего хода левая
Соединительная панель задняя левая
Подкрылок задний левый
Воздухозаборная решетка задняя левая
Подкрылок задний левый
Облицовка передней панели задняя
Наполнитель левый багажника
Комплект крепежа задний
Фиксатор фонаря задний правый

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка багажника - снятие/установка
Подкрылок задний левый - снятие/установка
Соединительная панель задняя левая - замена (сопутствующие работы)
Воздушная решетка задняя левая снятие/установка
Поперечина задняя - снятие/установка
Уплотнитель крышки задка - снятие/установка
Облицовка замковой панели задняя - снятие/установка
Облицовка бампер задний - снятие/установка
Облицовка бампера задняя - заменить
Облицовка порога заднего левого - снятие/установка
Кожух колесной арки задний левый - снятие/установка
Облицовка порога задняя правая - снятие/установка
Колесо (колеса) заднее - снятие/установка
Стапель переставить
Кузов на стапеле - замерить
Стапель переоборудование

Крышка задней стенки - снятие/установка
Оба задних фонаря внутренних снятие/установка (облицовка)
Задний габаритный фонарь левый - снятие/установка
Рычаг стеклоочистителя задний - снятие/установка
Нижняя часть замка задняя - снятие/установка
Облицовка багажника левая - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Щиток задка антикоррозийная обработка полостей
Крышка задка антикоррозийная обработка полостей
Боковина лакокрасочное обработка полостей
Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита
Боковина задняя левая антикоррозионная защита
Панель задка антикоррозийная защита полости
Крышка задка антикоррозионная защита

Антигравийная защитная обработка

Щиток задка антикоррозийное покрытие нанести
Кузов защита днища нанести
Панель задняя внутренняя защиту низа кузова

Расчёт стоимости ремонта от 2 июня 2018 года

Источник Audatex: 60 524 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	19 171 ₽
Стоимость механических работ:	16 965 ₽
Стоимость запасных частей:	24 388 ₽
Общая стоимость:	60 524 ₽

Ремонт

Щиток задний капота отремонтировать
Крышка задка отремонтировать
Боковина левая отремонтировать
Панель крепления фонаря задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Щиток задний карем. окраска <50%
Крышка задка ремонт. Окраска <50%
Боковина левая ремонтная окраска <50%
Панель крепления фонаря задняя левая ремонтная окраска <50%

Окраска поверхности

Соединительная панель задняя левая окраска поверхности

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний грунтованная окраска новая деталь

Окраска новой детали

Соединительная панель задняя левая окраска для новой детали
Соединительная панель задняя левая окраска для новой детали

Замена

Отражатель левый
Соединительная панель задняя левая
Соединительная панель задняя левая
Подкрылок задний левый
Воздухозаборная решетка задняя левая
Накладка задняя порога левая
Бампер задний грунтованный
Спойлер бампера задний
Направляющая левая бампера

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Соединительная панель задняя левая - замена (сопутствующие работы)
Воздушная решетка задняя левая снятие/установка
Облицовка бампер задний - снятие/установка
Облицовка бампера задняя - заменить
Облицовка порога заднего левого - снятие/установка
Кожух колесной арки задний левый - снятие/установка
Стапель переоборудование
Транспортное средство на напольном стапеле - закрепить
Подкрылок задний левый - снятие/установка
Крышка задней стенки - снятие/установка
Оба задних фонаря внутренних снятие/установка (облицовка)
Поперечина задняя - снятие/установка
Облицовка замковой панели задняя - снятие/установка
Облицовка багажника левая - снятие/установка
Оба задних фонаря - снятие/установка
Облицовка багажника - снятие/установка
Колесо (колеса) заднее - снятие/установка
Стапель переставить

Расчёт стоимости ремонта от 25 июня 2018 года

Источник Audatex: 85 820 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски:	16 950 ₽
Стоимость механических работ:	17 924 ₽
Стоимость запасных частей:	50 616 ₽
Общая стоимость:	85 820 ₽

Ремонт

Щиток задний капота отремонтировать
Крышка задка отремонтировать
Боковина левая отремонтировать

Панель крепления фонаря задняя левая отремонтировать
Соединительная панель задняя левая отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Щиток задний карем. окраска <50%
Крышка задка ремонт. Окраска <50%
Боковина левая ремонтная окраска <50%
Панель крепления фонаря задняя левая ремонтная окраска <50%

Окраска поверхности

Соединительная панель задняя левая окраска поверхности
Щиток задний левый окрасить

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний грунтованная окраска новая деталь

Окраска новой детали

Соединительная панель задняя левая окраска для новой детали

Замена

Накладка задняя порога левая
Накладка заднего порога правая
Бампер задний грунтованный
Спойлер бампера задний
Направляющая левая бампера
Балка бампера задняя
Щиток задний левый
Датчик парковки задний левый наружный
Крепление датчик задний левый наружный
Уплотнитель крышки задка
Отражатель левый
Фара заднего хода левая
Соединительная панель задняя левая
Подкрылок задний левый
Воздухозаборная решетка задняя левая
Подкрылок задний левый
Облицовка передней панели задняя
Наполнитель левый багажника
Фиксаторы брызгов
Фиксатор фонаря задний правый

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Подкрылок задний левый - снятие/установка
Соединительная панель задняя левая - замена (сопутствующие работы)
Воздушная решетка задняя левая снятие/установка
Поперечина задняя - снятие/установка
Уплотнитель крышки задка - снятие/установка

Облицовка замковой панели задняя - снятие/установка
Облицовка бампер задний - снятие/установка
Облицовка бампера задняя - заменить
Облицовка порога заднего левого - снятие/установка
Кожух колесной арки задний левый - снятие/установка
Облицовка багажника - снятие/установка
Дверь передняя левая - снятие/установка
Дверь задняя левая - снятие/установка
Крышка задней стенки - снятие/установка
Накладка ручки крышки задка снятие/установка
Задний габаритный фонарь левый - снятие/установка
Двигатель стеклоочистителя задка снятие/установка
Фонари номерных знаков - снятие/установка
Лючок топливного бака - снятие/установка
Колесо (колеса) заднее - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Скрытые полости кузова - антикоррозийная защита
Боковина задняя левая антикоррозионная защита
Крышка задка антикоррозионная защита
Крышка задка антикоррозийная обработка полостей
Боковина лакокрасочное обработка полостей

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров.

Что такое аукцион аварийных автомобилей?


Это место куда попадают автомобили с сильными повреждениями, например после аварии, пожара или стихийного бедствия.

Пробег

По нашим данным

86 902 км

В среднем 12 414 км в год



История эксплуатации

1-й владелец

28 апреля 2011 — 1 августа 2015 (4 года 4 месяца) · Физическое лицо · Москва

28 апреля 2011

Первичная регистрация
Данные о регистрации
Москва

14 марта 2012

Расчет стоимости ремонта
Audatex

21 апреля 2012
14 823 км

Регламентное ТО
Дилер
Москва

25 апреля 2012
14 823 км

Текущий ремонт
Дилер
Москва

30 января 2013
24 466 км

Текущий ремонт
Дилер
Москва

2-й владелец

1 августа 2015 — 8 ноября 2016 (1 год 4 месяца) · Физическое лицо · Тульская область

1 августа 2015

Смена владельца
Данные о регистрации
Тульская область

4 ноября 2016
68 443 км

Текущий ремонт
Дилер
Тульская область, Тула

3-й владелец

8 ноября 2016 — н.в. (9 лет 11 месяцев) · Физическое лицо · Тульская область

8 ноября 2016

Смена владельца
Данные о регистрации
Тульская область

4 декабря 2016
69 867 км

Регламентное ТО
Дилер
Тульская область, Тула

4 декабря 2016
69 867 км

Визит на сервис
Дилер
Тульская область, Тула

1 февраля 2017
712 338 км

Визит на сервис
Дилер
Тульская область, Тула

21 мая 2018
ДТП
Данные о ДТП
Тульская область, городской округ г.Тула, Зареченский

24 мая 2018
86 902 км
Расчет стоимости ремонта
Audatex

27 мая 2018
86 902 км
Расчет стоимости ремонта
Audatex

30 мая 2018
Текущий ремонт
Дилер
Тульская область, Тула

2 июня 2018
86 902 км
Расчет стоимости ремонта
Audatex

25 июня 2018
86 902 км
Расчет стоимости ремонта
Audatex

3 владельца

1-й владелец
28 апреля 2011 — 1 августа 2015 • 4 года 4 месяца • Физлицо • Москва

2-й владелец
1 августа 2015 — 8 ноября 2016 • 1 год 4 месяца • Физлицо • Тульская область

3-й владелец
8 ноября 2016 — н.в. • 9 лет 11 месяцев • Физлицо • Тульская область

Коммерческое использование

Не найдено разрешение на работу в такси
Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге
Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не найдены сведения о лизинге
Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

Цена

981 000 ₽ — наша оценка

Изучили отчёт и фотографии, чтобы определить наиболее вероятную цену продажи этой машины.

Ниже	Наша оценка	Выше
до 862 300 ₽	862 300 — 1 069 300 ₽	от 1 069 300 ₽

История продаж

Данные могли устареть. Сейчас вы видите информацию, актуальную на 02.09.2026 17:43. Как только получим свежие данные, пришлём вам обновлённый отчёт.

Не продавался на Авито

Сведения об участии в торгах пока не проверены

Подробнее в онлайн-отчёте