КорсАвто
автомобили с пробегом SIA 22222

Дата осмотра 04.11.2026

№ листа оценки МУ000003481

Лист проверки автомобиля

Марка, модель KIA Rio, III Рестайлинг 1.4 MT (107 л.с.) Comfort

Цвет Белый

Двигатель

Трансмиссия Механическая

Год выпуска 2015

Кузов Седан

VIN Z94CB41AAGR297920

Номер и модель ДВС G4FA KP2512142

Пробег автомобиля по одометру

Дата первой регистрации

Гарантия завода Да ☐ Нет ☐

Период действия

мес.

ПТС серия, номер

☐ оригинал ☐ дубликат

Количество владельцев 6

Последнее ТО (> 3500 км) ? ☐ Да ☐ Нет

Заполняется оценщиком

Комплектность автомобиля	Норма	Ремонт	Диагностика
1 Сервисная книжка с информацией обо всех пройденых ТО	☐	☐	☑
2 Ключи зажигания (комплект), проверка работоспособности ДУ и мех частей (все ключи и замки)	☐	☐	☑
3 Инструкция пользователя	☐	☐	☑
4 Запасное колесо/докатка. Минимально допустимая остаточная высота протектора 3 мм	☐	☐	☑
5 Штатные инструменты (домкрат, балонный ключ), наличие ключа от "секретных" болтов	☐	☐	☑
6 Аварийный треугольник, аптечка, огнетушитель	☐	☐	☑
7 Наличие пультов ДУ, наушников, навигационных DVD (если применимо на данном автомобиле)	☐	☐	☑
8 Наличие меток и пультов от дополнительно установленных противоугонных систем	☐	☐	☑
9 **Пробная поездка (заполняется оценщиком)**	☐	☐	☑
9.1 Разгонная динамика, посторонние шумы, вибрации при движении	☐	☐	☑
9.2 Плавность включения передач (автомобили с МКПП и АКПП, проверка CVT во всех режимах), все передачи	☐	☐	☑
9.3 Увод от прямолинейного движения	☐	☐	☑
9.4 Работа измерительных приборов и указателей (исправность, корректность показаний)	☐	☐	☑

Комментарий оценщика после тест драйва

Тест драйв ОК

Комментарий оценщика после осмотра а/м (отметить крашенные элементы)

Указать дополнительную информацию:

Заполняется сотрудником сервиса (механик) без заполненной части оценщика , в работу не принимать

Подкапотное пространство			
9 Шланги и патрубки тормозной системы - визуальная проверка (трещины, подтекания), уровень жидкости	☑	☐	☐
10 Шланги и патрубки топливной системы - визуальная проверка (трещины, подтекания)	☑	☐	☐
11 Шланги и патрубки системы охлаждения - визуальная проверка (трещины, подтекания), уровень жидкости	☑	☐	☐
12 Система ГУР/АВС - визуальная проверка (подтекания), уровень жидкости	☑	☐	☐
13 Проверка и, при необходимости, восстановление уровня остальных эксплуатационных жидкостей	☑	☐	☐
14 Работа замков, петель, упоров капота	☑	☐	☐
15 Чистота моторного отсека	☑	☐	☐
Осмотр на подъемнике. Визуальная проверка плотности соединений и отсутствия подтеканий			
16 Двигатель, осмотр картера на предмет отсутствия деформаций и следов течи рабочих жидкостей *	☑	☐	☐
17 Осмотр КПП на предмет отсутствия деформаций, трещин, следов течи масла *	☑	☐	☐
18 Состояние и износ шкивов КВ и навесного оборудования, приводных ремней	☑	☐	☐
19 Состояние и износ тормозных дисков и колодок (минимально допустимый техрегламентом износ + 2 мм)	☑	☐	☐
20 Степень и равномерность износа покрышек, повреждения, мин остаточная высота протектора - 3 мм	☑	☐	☐
21 Оценка состояния и работоспособности исполнительных механизмов стояночного тормоза	☑	☐	☐
22 Осмотр тормозных магистралей на предмет коррозии, деформаций и следов течи тормозной жидкости	☑	☐	☐
23 Состояние системы выпуска ОГ, катализаторов, защитных экранов	☑	☐	☐
24 Состояние деталей подвески передней	☑	☐	☐
25 Состояние деталей подвески задней	☑	☐	☐
26 Состояние амортизаторов, пыльников и защитных чехлов	☑	☐	☐
27 Состояние подшипников, муфт, соединений рулевого управления, прямое положение рулевого колеса	☑	☐	☐
28 Состояние рулевой рейки, наличие люфтов, посторонних стуков, следов течи масла	☑	☐	☐
29 Оценка состояния опор ДВС и трансмиссии	☑	☐	☐
30 Оценка состояния	☑	☐	☐